
Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen

Vom
13.07.2026

Hersteller

Mercedes-Benz 

Modell
280

Auftraggeber

Marktwert

9.000,00 €

Auftraggeber	Name
	Straße
	PLZ Ort
	Vorsteuerabzug
Sachverständige	Name
	Straße
	PLZ Ort
	E-Mail
	Telefon
	Mobil
Auftrag	Datum
	Erteilt durch
	Beauftragung

Vorwort

Gemäß Auftrag vom 22.06.2026 durch Auftraggeber wurde das nachstehend näher beschriebene Fahrzeug am 24.06.2026 besichtigt. Auftragsgemäß soll der Marktwert des Fahrzeuges ermittelt werden. Das Fahrzeug wurde lediglich im abgestellten Zustand besichtigt. Eine vollständige Untersuchung des Unterbodens war nicht möglich, der Unterboden konnte nur im sichtbaren Bereich und im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten in Augenschein genommen werden. Eine Probefahrt wurde im Zuge der Begutachtung nicht durchgeführt, sodass keine Aussagen zum Fahrverhalten, zu möglichen Geräuscentwicklungen unter Last oder zum Zustand der fahrdynamisch relevanten Bauteile gemacht werden können. Beurteilungen hinsichtlich der betriebstechnischen Funktionen und Systeme beruhen ausschließlich auf einer Sichtprüfung. Eine weitergehende Diagnose oder Prüfung der Funktionstüchtigkeit einzelner Komponenten war nicht Bestandteil der Untersuchung.

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	<i>nicht zugelassen</i>
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell/Haupttyp	280
Untertyp	SE 3.5 (W 111 026)
Baujahr	1970
Erstzulassung	<i>nicht zugelassen</i>
Fahrzeugart	Coupé
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	
Antriebsart	Benzin / 8-Zylinder / V-Motor
Getriebe	4-Gang automatisch
Leistung /Hubraum	147 kW / 3.499 ccm
Anzahl Türen	2
Achsen	2
Sitzplätze	5

Quelle der technischen Daten

Die Erhebung der technischen Daten erfolgte durch eine Feststellung am Fahrzeug. Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen am Fahrzeug überprüft.

Ausstattung

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde mit dem DAT System durchgeführt.

Sonderausstattung

✓ Klimaanlage

✓ Leichtmetallfelgen

Zustand

Lack	weis/blau Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung geschätzt	200.000 km

Schadenbeschreibung

- Scheinwerfer und Stoßstange vorne nicht vorhanden
- Heck-Stoßstange nicht vorhanden
- Heckscheibe nicht fachgerecht montiert, Zierleisten fehlen.
- Innenausstattung Verkleidungen, Sitze, Tacho und gesamte Anzeigen u.v.m. fehlen
- Motor unvollständig

Wertermittlung

Der ermittelte Fahrzeugwert berücksichtigt das Baujahr, sowie den Allgemeinzustand und die Festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeugs zum Bewertungsdatum und die Annahme, dass die betriebstechnischen Einrichtungen funktionieren in die Wertermittlung eingeflossen.

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 12 Seiten
- 14 Fotos

Fotoanlage

Foto 1



Scheinwerfer und Stoßstange nicht vorhanden

Foto 2



Foto 3



Heck-stoßstange nicht vorhanden

Foto 4



Kofferraum

Foto 5



Motorraum

Foto 6




Kofferraum mit Rücksitzbank

Foto 7



Heckscheibe nicht fachgerecht montiert, Zierleisten fehlen.

Foto 8



Innenausstattung Verkleidungen, Sitze, Tacho und gesamte Anzeigen u.v.m. fehlen

Foto 9



Innenraum

Foto 10



Foto 11




Foto 12




Motor unvollständig

Foto 13



Kühler und Kondensator

Foto 14



Fahrgestellnummer