
Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen

Vom
13.07.2026

Hersteller

Land Rover 

Modell
Serie III

Auftraggeber

Händlereinkaufspreis

7.000,00 €

Auftraggeber	Name
	Straße
	PLZ Ort
	Vorsteuerabzug
Sachverständige	Name
	Straße
	PLZ Ort
	E-Mail
	Telefon
	Mobil
Auftrag	Datum
	Erteilt durch
	Beauftragung

Vorwort

Gemäß Auftrag vom 22.06.2026 durch Auftraggeber wurde das nachstehend näher beschriebene Fahrzeug am 24.06.2026 besichtigt. Auftragsgemäß soll der Händlereinkaufspreis des Fahrzeuges ermittelt werden. Das Fahrzeug wurde lediglich im abgestellten Zustand besichtigt. Eine vollständige Untersuchung des Unterbodens war nicht möglich, der Unterboden konnte nur im sichtbaren Bereich und im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten in Augenschein genommen werden. Eine Probefahrt wurde im Zuge der Begutachtung nicht durchgeführt, sodass keine Aussagen zum Fahrverhalten, zu möglichen Geräuscentwicklungen unter Last oder zum Zustand der fahrdynamisch relevanten Bauteile gemacht werden können. Beurteilungen hinsichtlich der betriebstechnischen Funktionen und Systeme beruhen ausschließlich auf einer Sichtprüfung. Eine weitergehende Diagnose oder Prüfung der Funktionstüchtigkeit einzelner Komponenten war nicht Bestandteil der Untersuchung.

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	<i>nicht zugelassen</i>
Hersteller	Land Rover
Modell/Haupttyp	Serie III
Untertyp	109
Baujahr	1975
Erstzulassung	01.07.1975
Fahrzeugart	SUV
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	
Antriebsart	Benzin / 6-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	4-Gang manuell
Leistung /Hubraum	57 kW / 2.625 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (2)
Sitzplätze	6

Quelle der technischen Daten

Die Erhebung der technischen Daten erfolgte durch eine Feststellung am Fahrzeug. Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen am Fahrzeug überprüft.

Zustand

Allgemeinzustand	mittel
Lack	rot Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	87.227 km
Laufleistung geschätzt	187.227 km

Schadenbeschreibung

- Hardtop beschädigt links hinten

Wertermittlung

Der ermittelte Fahrzeugwert berücksichtigt das Baujahr, sowie den Allgemeinzustand und die festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeugs zum Bewertungsdatum und die Annahme, dass die betriebstechnischen Einrichtungen funktionieren in die Wertermittlung eingeflossen.

Gutachtenfertigung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 16 Seiten
- 24 Fotos

Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9




Foto 10



Foto 11



Foto 12



Ersatzteile

Foto 13



Innenhimmel

Foto 14



Foto 15




Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19




Foto 20



Tachostand

Foto 21



Fahrgestellnummer

Foto 22



Werkstatt-Plakette

Foto 23



Hardtop beschädigt links hinten

Foto 24

