

Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen

Vom
13.07.2026

Hersteller

Mercedes-Benz 

Modell
300

Auftraggeber

Marktwert

3.000,00 €

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug
Sachverständige	Name Straße PLZ Ort E-Mail Telefon Mobil
Auftrag	Datum Erteilt durch Beauftragung

Vorwort

Gemäß Auftrag vom 22.06.2026 durch Auftraggeber wurde das nachstehend näher beschriebene Fahrzeug am 24.06.2026 besichtigt. Auftragsgemäß soll der Marktwert des Fahrzeuges ermittelt werden.

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	<i>nicht zugelassen</i>
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell/Haupttyp	300
Untertyp	SE (W 112)
Baujahr	1965
Erstzulassung	<i>nicht zugelassen</i>
Fahrzeugart	Limousine
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	
Antriebsart	Benzin / 6-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	4-Gang automatisch
Leistung /Hubraum	118 kW / 2.996 ccm
Anzahl Türen	4
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5

Quelle der technischen Daten

Die Erhebung der technischen Daten erfolgte durch eine Feststellung am Fahrzeug. Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen am Fahrzeug überprüft.

Ausstattung

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde mit dem DAT System durchgeführt.

Sonderausstattung

✓ Stahlschiebedach

Zustand

Allgemeinzustand	nicht vollständig, teilweise zerlegt
Lackzustand	vereinzelt rostend; schlecht
Lack	blau Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	92.869 km
Laufleistung geschätzt	292.869 km

Schadenbeschreibung

- Kotflügel rechts stark korrodiert, Chrom matt,
- Räder veraltet
- rechte Türkanten und Kante rechter Radlauf korrodiert
- Abschlußblech und Seitenwand links unterhalb beschädigt
- linke Türkante und Kante linker Radlauf korrodiert
- Schiebedach defekt Fahrzeugdach korrodiert
- Seitenwand rechts unterhalb eingedrückt
- Seitenwand links unterhalb korrodiert
- Innenausstattung beschädigt, unvollständig
- Beifahrersitz stark beschädigt
- Rücksitzbank beschädigt, diverse Verkleidungsteile
- Innenraum vorne Teppich fehlt, Radio nicht vorhanden, Armaturentafel beschädigt
- Fahrertür, Türverkleidung fehlt
- Schiebedach defekt, Dachhimmel beschädigt
- Armaturentafel eingerissen, Zierteile verschlissen
- Motorraum mit Motor Funktion konnte nicht geprüft werden

Wertermittlung

Der ermittelte Fahrzeugwert berücksichtigt das Baujahr, sowie den Allgemeinzustand und die Festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeugs zum Bewertungsdatum und die Annahme, dass die betriebstechnischen Einrichtungen funktionieren in die Wertermittlung eingeflossen.

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 18 Seiten
- 26 Fotos

Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



Kotflügel rechts stark korrodiert, Chrom matt,

Foto 3



Räder veraltet

Foto 4



rechte Türkanten und Kante rechter Radlauf korrodiert

Foto 5



Foto 6



Abschlußblech und Seitenwand links unterhalb beschädigt

Foto 7



linke Türkante und Kante linker Radlauf korrodiert

Foto 8



Schiebedach defekt Fahrzeugdach korrodiert

Foto 9



Foto 10



Seitenwand rechts unterhalb eingedrückt

Foto 11



Seitenwand rechts unterhalb eingedrückt

Foto 12



Seitenwand links unterhalb korrodiert

Foto 13



Innenausstattung beschädigt, unvollständig

Foto 14



Beifahrersitz stark beschädigt

Foto 15



Rücksitzbank beschädigt, diverse Verkleidungsteile

Foto 16



Innenraum vorne Teppich fehlt und Radio nicht vorhanden, Armaturentafel beschädigt

Foto 17



Rücksitzbank beschädigt, diverse Verkleidungsteile

Foto 18



Armaturentafel beschädigt

Foto 19



Fahrertür Türverkleidung fehlt

Foto 20



Schiebedach defekt, Dachhimmel beschädigt

Foto 21



Armaturentafel eingerissen, Zierteile verschlissen

Foto 22



Tachostand

Foto 23



Kofferraum mit diversen Zierteilen

Foto 24



Motorraum mit Motor Funktion konnte nicht geprüft werden

Foto 25



Motorraum mit Kühler

Foto 26



Typenschild mit Fahrgestellnummer