



# Fahrzeugbewertung

**05356WF24**

vom 30.04.2024



Tesla

Model S (06.2012->) / Basis

5YJSA3H18EFP30056



## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Tesla
Typ / Untertyp	Model S (06.2012->) / Basis
KBA-Nummer	1480/AAB
Fahrzeug-Ident-Nummer	5YJSA3H18EFP30056
	identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste / Letzte Zulassung	31.03.2014 / 31.03.2014
Leistung	270 kW
Motor	Elektromotor 270 kW
Motorart	Elektro
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 1
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	2.100 / 2.590 / 490 kg
Länge / Breite / Höhe	4.970 / 1.964 / 1.445 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
Laufleistung abgelesen	64.374 km
Farbe	Sunset Rot Perleffekt
Lackzustand	ausreichend
Allgemeinzustand	ausreichend
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Karosseriezustand	mangelhaft
Zustand des Innenraumes	ausreichend
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht repariert, fahrbereit, vorübergehend stillgelegt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	reparierter Schaden
Nichtreparierte Vorschäden	Gebrauchsspuren / Gebrauchsschäden
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: Fondtür re. und Seitenwand rechts, Frontverkleidung

### **montierte Bereifung**

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Pirelli	245/45 R19 102V Winter Sottozero 3 XL AO M+S
2	Pirelli	245/45 R19 102V Winter Sottozero 3 XL AO M+S
Reifenzustand		verkehrssicher II DOT 4620

### Profiltiefe in mm

links	rechts
6,5	6,5
6,5	6,5

## **Serienausstattung**

7 Lautsprecher, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel anklappbar, Beckenairbag vorn, Elektromotor 270 kW, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Autopilot 3.0, Fensterheber elektr. vorn und hinten (mit Einklemmschutz und Komfortschaltung), Frontscheibe infrarot-reflektierend, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 60 kWh, Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitzbank, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System vorn, Kältemittel R 1234 YF, Lenkrad (Leder), LM-Felgen, Luftfederung, Panorama-Glasdach (vollverglaste Dachfläche), Rückfahrkamera HD, Scheinwerfer LED, Schlüssellose Türentriegelung, Schnellladevorrichtung Supercharger, Seitenairbag vorn, Sicherheits-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Textil, Sitze vorn elektr. verstellbar (12-fach), Sitzheizung vorn, Tagfahrlicht LED, Tempomat, Touchscreen (17,0 Zoll), USB-Schnittstelle 2 (für Media und Stromversorgung), Xenon Scheinwerfer

## **Sonderausstattung**

Elektromotor 270 kW, Panorama-Schiebedach elektrisch, Sonderlackierung Rot, Türgriffe außen Metall / Chromoptik

## Auftrag

Gemäß Auftrag vom 08.03.2024 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

## Zustandsbeschreibung

-- ausreichend--

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als ausreichend zu beurteilen.

## Technische Daten

Die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde bei Besichtigung vorgelegt, die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer 5YJSA3H18EFP30056 durch den aufnehmenden SV überprüft.

## Lackschichtdicke

Motorhaube	210 µm
Kotflügel, vorn rechts	200 µm
Tür, vorn rechts	280 µm
Tür, hinten rechts	2040 µm
Seitenwand, hinten rechts	2460 µm
Heckklappe	217 µm
Seitenwand, hinten links	236 µm
Tür, hinten links	203 µm
Tür, vorn links	215 µm
Kotflügel, vorn links	193 µm
Dach	n. messbar µm

## Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

**Zeitwert** **EUR** **10.000,00**

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 26.04.2024 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

**10.000,00 EUR (steuerneutral)**

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

## Gutachtenfertigungstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 58 Seiten inkl. 98 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

*Der Sachverständige*

Dresden, 30.04.2024

**Falk Schmalfuß**  
KFZ-Sachverständiger  
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister

# KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047



Bild: 1 Diagonalansicht vorn links



Bild: 2 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 3 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 4 Diagonalansicht hinten links



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von links



Bild: 8 Seitenansicht von rechts



Bild: 9 Detailansicht außen Panoramadach



Bild: 10 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 11 Innenraum, vorn links



Bild: 12 Einzeldarstellung Fahrersitz



Bild: 13 Detailansicht Lehnepolster Fahrersitz



Bild: 14 Detailansicht Innenraum



Bild: 15 Detailansicht Innenraum



Bild: 16 Detailansicht Innenraum



Bild: 17 Detailansicht Innenraum



Bild: 18 Übersichtsaufnahme Innenraum vorn



Bild: 19 Detailansicht Innenraum vorn rechts.



Bild: 20 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 21 Innenraum, hinten links



Bild: 22 Detailansicht Innenraum hinten



Bild: 23 Detailansicht Panoramadach vorn



Bild: 24 Ansicht innen Panoramadach



Bild: 25 Dachholmverkleidung verschmutzt



Bild: 26 Ansicht Innenverkleidung Hecksegment.



Bild: 27 Detailansicht Rückenlehne Fahrersitz



Bild: 28 Detailansicht Türdichtung vorn links, partieller Materialabtrag.




Bild: 29 Innenverkleidung B-Säule links beschädigt.



Bild: 30 Einbaulage Schwellerverkleidung links verändert.



Bild: 31 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden.



Bild: 32 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.




Bild: 33 Ausweisung Fahrzeugidentnummer




Bild: 34 Ansicht Kombiinstrument




Bild: 35 Hinweis Infotainmentsystem




Bild: 36 Hinweis Infotainmentsystem




Bild: 37 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.




Bild: 38 Hinweis Infotainmentsystem




Bild: 39 Hinweis Infotainmentsystem



Bild: 40 Ansicht Rücksitzbank



Bild: 41 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 42 Innenraum, hinten rechts



Bild: 43 Rücksitzbank in Ansicht von rechts.



Bild: 44 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 45 Innenraum, vorn rechts



Bild: 46 Detailansicht Beifahrersitz



Bild: 47 Ansicht Verkleidung Rückenlehne Beifahrersitz, diese ist sichtbar markiert.



Bild: 48 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination.



Bild: 49 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 50 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links




Bild: 51 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive, LM-Felge beschädigt.



Bild: 52 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 53 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 54 Detailansicht, LM-Felge beschädigt.



Bild: 55 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 56 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Bild: 57 Ansicht Stauraum vorn



Bild: 58 Einzeldarstellung in genäherter Perspektive.



Bild: 59 Ladekabel vorhanden.



Bild: 60 Ansicht Kofferraum, hierbei sind 4x LM-Felgen "Model Turbine" 21 Zoll



Bild: 61 Weiteres Ladekabel im Kofferraum vorhanden.




Bild: 62 Datenblatt Zusatzladekabel



Bild: 63 Zusatzladekabel vorhanden.



Bild: 64 Einzeldarstellung Kofferraum



Bild: 65 Ansicht mitgeführte LM-Felgen.



Bild: 66 Sämtliche LM-Felgen weisen massive Beschädigungen auf



Bild: 67 Weitere Ansicht LM-Felge ...



Bild: 68 ... der Felgenreand ist erheblich abgetragen.



Bild: 69 LM-Felgen mit Reifendrucksensoren ausgestattet.



Bild: 70 Weitere Detailansicht LM-Felge ....



Bild: 71 ... Deformation am Felgenreand vorhanden.



Bild: 72 Ausweisung 4. LM-Felge, ...



Bild: 73 .... Felgenreand stark abgetragen.



Bild: 74 Ansicht Fondtür rechts, hierbei ist eine Lackschichtdicke von  $1.260\mu\text{m} = 1,260\text{ mm}$  ....



Bild: 75 ... bis  $2.040\mu\text{m} = 2,040\text{ mm}$  feststellbar



Bild: 76 Detailansicht Fondtür sowie Kniestück Seitenwand, diese sind sichtbar im Lackaufbau markiert.



Bild: 77 Ausweisung Lackschichtdickenmessung der Baugruppe Seitenwand, eine Messwert von  $2.460\mu\text{m} = 2,460\text{mm}$  wurde sachverständigenseits festgestellt.



Bild: 78 Ansicht Heckverkleidung links ...



Bild: 79 ... diese Einbaulage ist verändert.



Bild: 80 Ansicht Klappe Stauraum vorn, ...




Bild: 81 ... diese ist bleibend gestaucht.



Bild: 82 Spotlackierung Frontverkleidung links vorhanden, nicht fachgerecht ausgeführt.



Bild: 83 Lackablösung mittleres Segment Frontverkleidung.




Bild: 84 Einzeldarstellung Lackierausführung Frontverkleidung.



Bild: 85 Lackaufbau Frontverkleidung weist eine sichtbare Rissbildung auf.



Bild: 86 Einzeldarstellung Frontverkleidung rechts, diese weist eine partielle Nachlackierung auf, diese ist nicht fach- u. sachgerecht ausgeführt.




Bild: 87 Einzeldarstellung in genäherter Perspektive.



Bild: 88 Weitere Nachlackierung Frontverkleidung rechts vorhanden.




Bild: 89 Lackierausführung Beifahrertür nicht fachgerecht !



Bild: 90 Ansicht Fondtür und Seitenwand rechts, ein reparierter Unfallschaden ist sachverständigenseits feststellbar.



Bild: 91 Ansicht unter Zuhilfenahme eines Liniensegels.



Bild: 92 Heckverkleidung sichtbar gestaucht.



Bild: 93 Weiterführend ist die Heckverkleidung linksseitig deformiert, das Prallträgererelement zeichnet sich schematisch ab.



Bild: 94 Detailansicht Unterbodenverkleidungen Heck.



Bild: 95 Kniestück Seitenwand links punktuell deformiert.



Bild: 96 Einzeldarstellung Heckscheibe, erhöhter Verschmutzungsgrad vorhanden.



Bild: 97 Detailansicht Verkleidung Unterfahrschutz vorn.



Bild: 98 B-Säule rechts verworfen.

## Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

### Fahrzeugdaten

Hersteller	Tesla		
Modell	Model S (06.2012->), 85 kWh, 2013 - 2014		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	26.03.2024
Vorgangsname	05356WF24	Farbe	Sunset Rot Perleffekt
Anzahl Halter	1	DAT Europa-Code®	01 853 001 001 0001 DE001 5319
Erstzulassung / HU	31.03.2014 /	KBA-Schlüssel	1480/AAB
Laufleistung (abgelesen)	64.374 km	Aufbau	Lim. Schrägheck
VIN	5YJSA3H18EFP30056	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	69 kW / 94 PS	Reichweite min. (WLTP)	
Motorart	Elektro	Zustand	mangelhaft
Batteriekapazität	85,0 kWh	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)

### Ausstattungen

Siehe S.2

### Bereifung

#### Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Pirelli	245/45R19	102 V	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	6,5 /	6,5 mm /--
Reifen Achse 2	Pirelli	245/45R19	102 V	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,5 /	6,5 mm /--

### Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

## Zeitwert

**10.000,00 EUR**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 30.04.2024 zum 26.04.2024

Datenstand

04/2024

Bezeichnung	05356WF24	Besichtigungsdatum	26.03.2024
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 853 001 001 0001 DE001 5319
Fahrzeug-Ident.Nr	5YJSA3H18EFP30056	KBA-Schlüssel	1480/AAB

## Ausstattungen

---

### Serienausstattung

- > 7 Lautsprecher
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Außenspiegel anklappbar
- > Beckenairbag vorn
- > Elektromotor 270 kW
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fensterheber elektr. vorn und hinten (mit Einklemmschutz und Komfortschaltung)
- > Frontscheibe infrarot-reflektierend
- > Getriebe für Elektrofahrzeug
- > Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe (Supermanifold)
- > HV-Batterie 60 kWh
- > Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitzbank
- > Karosserie: 5-türig
- > Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- > Kopf-Airbag-System vorn
- > Lenkrad (Leder)
- > LM-Felgen 8x19 (Base, silber)
- > Rückfahrkamera HD
- > Schlüssellose Türentriegelung
- > Schnellladevorrichtung Supercharger
- > Seitenairbag vorn
- > Sitzbezug / Polsterung: Textil
- > Sitze vorn elektr. verstellbar (12-fach)
- > Sitzheizung vorn
- > Tagfahrlicht LED
- > Tempomat
- > Touchscreen (17,0 Zoll)
- > USB-Schnittstelle 2 (für Media und Stromversorgung)
- > Xenon Scheinwerfer

### Sonderausstattung

- > Panorama-Schiebedach elektrisch
- > Sonderlackierung Rot

## Bemerkungen

---

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.