

## Fahrzeugbewertung

Auftraggeber und Halter:

**OGVin Carmen Beirig**  
**Wassily-Kandinski-Str. 38**  
**36041 Fulda**

Kennzeichen:  
**OHNE**

Auftrag vom:  
**03.09.2025**

Besichtigungsdatum / Ort:  
**09.09.2025 / 36041 PPOH Fulda**

Besichtigung durch:  
**Herrn Özkara**

bei der Besichtigung anwesend:  
-



## Zusammenfassung

Wiederbeschaffungswert (ohne MwSt.)

1521,00 €

Wiederbeschaffungswert (inkl. 19% MwSt.)

3000,00 €

Dieses Gutachten umfasst:

23 Seiten

40 Bilder

## Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen <b>OHNE</b>		Polnische Zulassung		
Fahrzeugart <b>LKW/Nutzfahrzeug</b>		Aufbau <b>Anhänger/Auflieger</b>		
Fabrikat <b>STAS Silo</b>	Typ und Ausführung <b>S300ZX</b>			
Fahrzeugidentnummer <b>YE6S300ZXE0</b>	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ <b>0000/000</b>	EDV-Abruf-Code	Bauzeit	
Motorart <b>-</b>	Katalysator bzw. Schadstoffklasse	Umwelt-Plakette		
Antriebsart / Getriebe <b>- /</b>	Leistung <b>- KW</b>	Hubraum <b>- ccm</b>		
Erste Zulassung <b>21.02.2014</b>	Letzte Zulassung <b>11.08.2023</b>	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) <b>/</b>	Anzahl Türen <b>-</b>	Anzahl Plätze <b>-</b>
Fahrzeuglänge (mm)	Fahrzeugbreite (mm)	Fahrzeughöhe (mm)	Radstand (mm)	
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)				
Anz. Vorbesitzer <b>unbekannt</b>	nächste HU <b>Ohne</b>	Tacho abgelesen <b>unbekannt</b>	Tacho geschätzt <b>800.000 km</b>	Tacho angegeben <b>km</b>
Allgemeinzustand <b>Alter und Laufleistung entsprechend</b>		Farbe		
Bemerkung <b>Keine HU und Keine AU - keine deutsche Zulassung</b>				
Serien-Ausstattung				
Siloaufbau mit Planenabdeckung, Schubboden System CBF, CF500				

## Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

## Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Eine Kopie des POLNISCHEN Fahrzeugschein lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Die Anzahl der Vorbesitzer konnte nicht ermittelt werden.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

## Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt. Das Fahrzeug konnte von seinem Standort nicht wegbewegt werden. Die Durchführung eines Probelaufes bzw. einer Probefahrt war nicht möglich. Eine Hebebühne stand nicht zur Verfügung. Das Schubbodensystem konnte nicht auf Funktion geprüft werden.

## Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Es liegen keine Informationen vor ob ein reparierter Vorschaden am Fahrzeug besteht.

## Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

Die Seitenwände sind von außen teilweise stark verschrammt. (siehe Fotos)

## Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

Fulda, 11.09.2025



B. Eng. Ayvaz Memduh Özkara



## Fotodokumentation



Foto 1:



Foto 2:

## Fotodokumentation



Foto 3:



Foto 4:

## Fotodokumentation



Foto 5:



Foto 6:

## Fotodokumentation



Foto 7:



Foto 8:

## Fotodokumentation



Foto 9:



Foto 10:



## Fotodokumentation



Foto 11:



Foto 12:

## Fotodokumentation



Foto 13:



Foto 14:

## Fotodokumentation



Foto 15:



Foto 16:

## Fotodokumentation



Foto 17:



Foto 18:

## Fotodokumentation



Foto 19:



Foto 20:

## Fotodokumentation



Foto 21:



Foto 22:

## Fotodokumentation



Foto 23:



Foto 24:

## Fotodokumentation



Foto 25:



Foto 26:



## Fotodokumentation



Foto 27:



Foto 28:

## Fotodokumentation



Foto 29:



Foto 30:

## Fotodokumentation



Foto 31:



Foto 32:

## Fotodokumentation



Foto 33:



Foto 34:

## Fotodokumentation



Foto 35:



Foto 36:

## Fotodokumentation



Foto 37:



Foto 38:

## Fotodokumentation



Foto 39:



Foto 40: