

Fahrzeugbewertung

Auftraggeber und Halter:

OGVin Carmen Beirig
Wassily-Kandinski-Str. 38
36041 Fulda

Kennzeichen:
OHNE

Auftrag vom:
03.09.2025

Besichtigungsdatum / Ort:
09.09.2025 / 36041 PPOH Fulda

Besichtigung durch:
Herrn Özkara

bei der Besichtigung anwesend:
-



© B. Eng. Ayvaz Memduh Özkara 09.09.2025



Zusammenfassung

Wiederbeschaffungswert (ohne MwSt.)

6.500,00 €

Wiederbeschaffungswert (ink. 19% MwSt.)

7.735,00 €

Dieses Gutachten umfasst:

23 Seiten

39 Bilder

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen OHNE				
Fahrzeugart Sonstige		Aufbau Andere		
Fabrikat HYSTER	Typ und Ausführung H12.00XL			
Fahrzeugidentnummer E007E02050T	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 0000/000	EDV-Abruf-Code	Bauzeit	
Motorart Otto , Gas		Katalysator bzw. Schadstoffklasse	Umwelt-Plakette	
Antriebsart / Getriebe		Leistung - KW	Hubraum	
Erste Zulassung 05.1996	Letzte Zulassung	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 16.320 /	Anzahl Türen 1	Anzahl Plätze 1
Fahrzeuglänge (mm)	Fahrzeugbreite (mm) 2.154	Fahrzeughöhe (mm)	Radstand (mm)	
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)				
Anz. Vorbesitzer unbekannt	nächste HU unbekannt	Tacho abgelesen 5641 Stunden	Tacho geschätzt	Tacho angegeben
Allgemeinzustand Alter und Laufleistung entsprechend		Farbe		
Bemerkung Sämtliche Funktionen an der Hubgabel in Ordnung				
Serien-Ausstattung Motorisierung GAS				

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag **NICHT** vor.

Die Anzahl der Vorbesitzer konnte nicht ermittelt werden.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Begutachtung ausreichend. Das Fahrzeug konnte von außen und innen besichtigt werden. Ein Probelauf bzw. eine Probefahrt konnte durchgeführt werden.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Es liegen keine Informationen vor ob ein reparierter Vorschaden am Fahrzeug besteht.

Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

Fulda, 12.09.2025



B. Eng. Ayvaz Memduh Özkara



Fotodokumentation



Foto 1:



Foto 2:

Fotodokumentation



Foto 3:



Foto 4:

Fotodokumentation



Foto 5:



Foto 6:

Fotodokumentation



Foto 7:



Foto 8:

Fotodokumentation



Foto 9:



Foto 10:

Fotodokumentation



Foto 11:



Foto 12:

Fotodokumentation



Foto 13:



Foto 14:

Fotodokumentation



Foto 15:



Foto 16:

Fotodokumentation



Foto 17:



Foto 18:

Fotodokumentation



Foto 19:



Foto 20:

Fotodokumentation



Foto 21:



Foto 22:

Fotodokumentation



© B. Eng. Ayvaz Memduh Özkara 09.09.2025

Foto 23:



© B. Eng. Ayvaz Memduh Özkara 09.09.2025

Foto 24:

Fotodokumentation



Foto 25:



Foto 26:

Fotodokumentation



Foto 27:



Foto 28:

BENUTZUNG NUR DURCH GESCHULTE FAHRER UND MECHANIKER
 Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung (befindet sich unter oder hinter dem Sitz).
 Das Nichtbefolgen der Bedienungs-Kontroll- und Wartungsanweisung kann schwerwiegende Verletzungen und Tod zur Folge haben!

HYSTER Modell H12.00XL
 Seriennummer E007E02050T
 Herstellungsdatum 1996
 Anbaugerät: 2350 mm Gabelträger + 2440 mm Gabeln

Gewicht 16320 kg
 Spurbreite 2154 mm
 Rückneigung 12,0 Grad

Reifen vorne hinten
 Größe 10.00x20/R.0 Zwilling SE 10.00x20/R.0 SE
 Druck ---

Nennleistung kW

Max Tragfähigkeit	Lasthöhe			
	A	B	C	D
12480 kg	3750 mm	600 mm	600 mm	0 mm
0 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm

CE

HYSTER EUROPE, CENTINIAL HOUSE, FARMLEY BUSINESS PARK, FIRMLEY, LEICESTER, LE12 9JQ

Fotodokumentation



Foto 29:



Foto 30:

Fotodokumentation



Foto 31:



Foto 32:

Fotodokumentation



Foto 33:



Foto 34:

Fotodokumentation



Foto 35:



Foto 36:

Fotodokumentation



Foto 37:



Foto 38:

Fotodokumentation



Foto 39: