

Fahrzeugbewertung

Auftraggeber und Halter:

OGVin Carmen Beirig
Wassily-Kandinski-Str. 38
36041 Fulda

Kennzeichen:

OHNE

Auftrag vom:

03.09.2025

Besichtigungsdatum / Ort:

09.09.2025 / 36041 PPOH Fulda

Besichtigung durch:

Herrn Özkara

bei der Besichtigung anwesend:

-



© B. Eng. Ayvaz Memduh Özkara 09.09.2025



Zusammenfassung

Wiederbeschaffungswert (ohne MwSt.)

1.680,67 €

Wiederbeschaffungswert (inkl. 19% MwSt.)

2.000,00 €

Dieses Gutachten umfasst:

20 Seiten

33 Bilder

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen OHNE		Polnische Fahrzeugpapiere		
Fahrzeugart Transporter		Aufbau Transporter		
Fabrikat Volkswagen	Typ und Ausführung Crafter Kasten (2E)(03.2006->2017) 35 lang L3H2 Hochdach			
Fahrzeugidentnummer WV1ZZZ2EZC6	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 0603/BEV	EDV-Abruf-Code 029050440150011DE00D5064	Bauzeit 13.02.2012	
Motorart Diesel R 4 Zyl.		Katalysator bzw. Schadstoffklasse Euro 5	Umwelt-Plakette	
Antriebsart / Getriebe Heckantrieb / Manuell 6-Gang		Leistung 100 kW	Hubraum 1.968 ccm	
Erste Zulassung 27.03.2012	Letzte Zulassung 12.07.2019	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 2.155 / 3.500	Anzahl Türen 4	Anzahl Plätze 2
Fahrzeuglänge (mm) 6.940	Fahrzeugbreite (mm) 2.426	Fahrzeughöhe (mm) 2.705	Radstand (mm) 4.325	
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)				
1. Achse		235/65R16C		3,0 - - 3,0
2. Achse		235/65R16C		3,0 - - 3,0
Anz. Vorbesitzer unbekannt	nächste HU OHNE	Tacho abgelesen 474.748 km	Tacho geschätzt 474.748 km	Tacho angegeben 474.748 km
Allgemeinzustand Alter und Laufleistung entsprechend		Farbe Candy-Weiß		
Bemerkung keine HU und keine AU				
Serien-Ausstattung Ablagen: Schale/Fach flach, über Frontscheibe, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Bremsassistent (HBA), Fensterheber elektrisch, Getriebe 6 Gang, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, Karosserievariante: Hochdach, Kraftstofftank: 75 Ltr., Markierungsleuchten seitlich, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 100 kW TDI, Radstand 4325 mm, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar, Stabilisator hinten, Stabilisator vorn verstärkt, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t, Zusatzbremsleuchte				
Sonderausstattung Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (Airbag Fahrerseite), Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar), Audiosystem RCD 2001, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Außentemperaturanzeige, Bodenbelag im Laderaum Holz, Fahrtenschreiber digital, Klimaanlage, Laderaumtrennwand mit Fenster, Reserverad in Fahrbereifung (Bordwerkzeug und Wagenheber), Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Verkleidung im Lade-/FG Raum: Holz hoch				

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Eine Kopie des POLNISCHEN Fahrzeugscheins lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Die Anzahl der Vorbesitzer konnte nicht ermittelt werden.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Begutachtung ausreichend. Das Fahrzeug konnte von außen und innen besichtigt werden. Ein Probelauf konnte durchgeführt werden. Tank laut Anzeige voll.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Es liegen keine Informationen vor ob ein reparierter Vorschaden am Fahrzeug besteht.

Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

- Fahrzeug von außen rundum verschrammt.
- Fahrzeug von innen sehr starke Gebrauchsspuren

Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.



Fotodokumentation



Foto 1:



Foto 2:

Fotodokumentation



Foto 3:



Foto 4:

Fotodokumentation



Foto 5:



Foto 6:

Fotodokumentation



Foto 7:



Foto 8:

Fotodokumentation



Foto 9:



Foto 10:

Fotodokumentation



Foto 11:



Foto 12:

Fotodokumentation



Foto 13:



Foto 14:

Fotodokumentation



Foto 15:




Foto 16:

Fotodokumentation



© B. Eng. Ayvaz Memduh Özkara 09.09.2025

Foto 17:



© B. Eng. Ayvaz Memduh Özkara 09.09.2025

Foto 18:

Fotodokumentation



Foto 19:




Foto 20:

Fotodokumentation



Foto 21:




Foto 22:

Fotodokumentation



Foto 23:



Foto 24:

Fotodokumentation



Foto 25:



Foto 26:

Fotodokumentation



Foto 27:



Foto 28:

Fotodokumentation



Foto 29:



Foto 30:

Fotodokumentation



Foto 31:



Foto 32:

Fotodokumentation



Foto 33: