

Fahrzeugbewertung

Auftraggeber und Halter:

OGVin Carmen Beirig
Wassily-Kandinski-Str. 38
36041 Fulda

Kennzeichen:
OHNE

Auftrag vom:
03.09.2025

Besichtigungsdatum / Ort:
09.09.2025 / 36041 PPOH Fulda

Besichtigung durch:
Herrn Özkara

bei der Besichtigung anwesend:

-



Zusammenfassung

Wiederbeschaffungswert (ohne MwSt.)
Wiederbeschaffungswert (inkl.19% MwSt.)

7500,00 €
8925,00 €

Dieses Gutachten umfasst:

22 Seiten
37 Bilder

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen OHNE		Polnische Papiere		
Fahrzeugart LKW/Nutzfahrzeug		Aufbau Sattelzugmaschine		
Fabrikat MAN	Typ und Ausführung TGX 18.XXX (2007->2020) FSA / 4x2 BLS			
Fahrzeugidentnummer WMA06XZZ4HP0	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 0000/000	EDV-Abruf-Code 045201100100027DE00O5 619	Bauzeit 28.09.2016	
Motorart Diesel R 6 Zyl.		Katalysator bzw. Schadstoffklasse EU6	Umwelt-Plakette	
Antriebsart / Getriebe Heckantrieb /		Leistung 353 kW	Hubraum 12.419 ccm	
Erste Zulassung 02.11.2017	Letzte Zulassung 21.07.2023	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 7.305 / 18.000	Anzahl Türen 2	Anzahl Plätze 2
Fahrzeuglänge (mm)	Fahrzeugbreite (mm)	Fahrzeughöhe (mm)	Radstand (mm) 3.600	
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)				
Anz. Vorbesitzer unbekannt	nächste HU OHNE	Tacho abgelesen - km	Tacho geschätzt km	Tacho angegeben 679.384 km
Allgemeinzustand schlecht		Farbe weiss		
Bemerkung Keine HU und keine AU !				
Serien-Ausstattung Achsconfiguration: 4x2, Ambiente-Beleuchtung, Anfahr-/Frontspiegel, Anhängersteckdose 24V / 7-polig, Anhängersteckdose ABS, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Audiosystem: Radio MAN Media Truck Advanced 12V mit Vorbereitung Navigationssystem, Bordrechner MAN-Tronic, Differentialsperre Hinterachse, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), elektronisches Bremssystem MAN-Brakematic, EURO 6-Motor, Fahrerhaus: mit Isolierung Nordic, Fahrerhaus: XLX (Schlafliede unten mit Stauraum), Fahrersitz Komfort, luftgefedert, Federung: Blatt / Luft, Fensterheber elektrisch, Fernbedienung Zentralverriegelung, Frontscheibe getönt, Generator 28 V 80 A, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Hebedach mechanisch, Karosserie/Aufbau: Sattelzugmaschine, Kipphebel - Bremse EVB, Klimaautomatik, Kraftstoff-Filter beheizt, Kraftstofftank: Kombitank - 400 Ltr. Diesel + 60 Ltr. Harnstofflösung (AdBlue), Lenkrad mit Multifunktion, Luftansaugung hochgezogen, Motor 12,4 Ltr. - 353 kW Diesel, Motorraum-Kapselung, Radstand 3600 mm, Reserveradheber seitlich, Scheibenbremse Hinterachse, Scheibenbremse Vorderachse, Seitenscheiben hinten getönt, Sitzbezug / Polsterung: Komfortqualität, Sonnenschutzrollo für Frontscheibe, Sonnenschutzrollo Seitenscheibe, Fahrertür, Sprühnebelverminderung, Stabilisator an einer Hinterachse, Stabilisator Vorderachse, Staukasten von außen zugänglich, Steuerung Typ Fahrerhaus, TGX, Türscheiben getönt, Viscolüfter, Zentralverriegelung, Zul. Gesamtgewicht 18,00 t				
Sonderausstattung Arbeitsscheinwerfer (2) auf Fahrerhausdach, Außenspiegel und Weitwinkelspiegel elektr. verstell- und heizbar, Weitwinkelspiegel mit elektr. Rangierhilfe, Batterie 225 Ah, Batterietrennschalter mechanisch, Bordsteinspiegel rechts elektr. verstell- und heizbar, Digitale Achslastanzeige für Achsen luftgefedert, Drucksensor für Luftfederbälge, ETA-Sicherungsautomat, Fahrerhaus: mit Luftfederung, Flammstartanlage, Getriebe 12-Gang - Typ: ZF 12 AS, Tipmatic, Kipphebel - Bremse EVBec geregelt, Luftpresser 1-Zyl. 360 ccm mit Air Pressure Management (APM), Lufttrockner beheizt, Luftzusatzheizung Eberspächer D4S, Sattelkupplung: Jost JSK 37 C W (wartungsarm), Schlafliede unten und oben mit Stauraum, Türverlängerung für Fahrerhaus, Zusatz Fern-/Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Zusatzfilter Kraftstoff beheizt mit Wasserabscheider				

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Eine Kopie des POLNISCHEN Fahrzeugscheins lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Die Anzahl der Vorbesitzer konnte nicht ermittelt werden.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt. Das Fahrzeug konnte von seinem Standort nicht wegbewegt werden. Die Durchführung eines Probelaufes bzw. einer Probefahrt war nicht möglich. Eine Hebebühne stand nicht zur Verfügung.

Das Fahrzeug wurde vor etwa einem Jahr auf eigener Achse an jetzigen Standort gefahren. Daraus folgt Motor und Bremsen waren zu diesem Zeitpunkt in Ordnung.

Die Batterien sind beide defekt.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Es liegen keine Informationen vor ob ein reparierter Vorschaden am Fahrzeug besteht.

Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

- Zudem sind Front,- Seiten,- & Kunststoffverkleidungen Hinterachse beschädigt und teilweise mit Kabelbinder fixiert. (siehe Fotos)
- Außenspiegel Verkleidung vorne beschädigt
- Windschutzscheibe Steinschlag

Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

Fulda/ 11.09.2025



B. Eng. Ayvaz Memduh Özkara



Fotodokumentation



Foto 1:



Foto 2:

Fotodokumentation



Foto 3:



Foto 4:

Fotodokumentation



Foto 5:



Foto 6:

Fotodokumentation



Foto 7:



Foto 8:

Fotodokumentation



Foto 9:



Foto 10:

Fotodokumentation



Foto 11:



Foto 12:

Fotodokumentation



Foto 13:



Foto 14:

Fotodokumentation



Foto 15:



Foto 16:

Fotodokumentation



Foto 17:



Foto 18:

Fotodokumentation



Foto 19:



Foto 20:

Fotodokumentation



Foto 21:



Foto 22:

Fotodokumentation



Foto 23:



Foto 24:

Fotodokumentation



Foto 25:



Foto 26:

Fotodokumentation



Foto 27:



Foto 28:

Fotodokumentation



Foto 29:



Foto 30:

Fotodokumentation



Foto 31:



Foto 32:

Fotodokumentation



Foto 33:



Foto 34:

Fotodokumentation



Foto 35:



Foto 36:

Fotodokumentation



Foto 37: