



Nersingen, 22.10.2025


Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen



Auftraggeber


Name
Straße
PLZ Ort
Telefon
E-Mail



Auftrag

Datum	08.10.2025
Erteilt durch	Auftraggeber
Beauftragung	persönlich

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwerts besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.



Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen



Hersteller

Fiat **FIAT**

Datum

22.10.2025


Modell

500

Auftraggeber

Traumwagen CMC GmbH & Co. KG

Gesamtnote	Marktwert	Wiederbeschaffungswert
2-	13.500 €	15.900 €



Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	nicht zugelassen
Hersteller	Fiat
Modell/Haupttyp	500
Baujahr	1972
Erstzulassung	01.07.1972
Letzte Zulassung	20.06.2013
Fahrzeugart	Kompaktwagen
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	110F60 [REDACTED]
Schlüssel-Nr.	4001/000
Antriebsart	Benzin / 2-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	4-Gang manuell
Leistung /Hubraum	13 kW / 496 ccm
Anzahl Türen	2
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	4

Zustand

Lack	Weiss Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	1.366 km
Nächste HU	05.2024


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	125 SR 12 62S
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	125 SR 12 62S
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer




Reifen vorne links

Dimension	125 SR 12 62S
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	125 SR 12 62S
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Bewertung des Zustands



Gesamtnote	Marktwert	Wiederbeschaffungswert
2-	13.500 €	15.900 €

Erläuterung der Zustandsnoten

Note 1:

Makelloser Zustand ohne Mängel an Technik, Optik und Historie (Originalität). Es handelt sich um ein Fahrzeug der absoluten Spitzenklasse. Unbenutztes Original (Museumsauto) oder mit Neuteilen komplett restauriertes Spitzenfahrzeug. Sehr selten.

Note 2:

Guter Zustand. Das Fahrzeug ist mängelfrei, kann jedoch leichte Gebrauchsspuren aufweisen. Das Fahrzeug entspricht dem Original oder wurde durch eine fachgerechte und aufwendige Restauration in einen gleichwertigen Zustand versetzt. Es fehlen keine Teile und es wurden auch keine zusätzlichen Teile nachgerüstet.

Note 3:

Gebrauchter Zustand. Das Fahrzeug ist voll fahrfähig und verkehrssicher, zeigt jedoch bereits altersbedingte Gebrauchsspuren. Es sind keine Durchrostungen vorhanden. Der Zustand ist befriedigend, sodass keine sofortigen Arbeiten notwendig sind.

Note 4:

Verbrauchter Zustand. Es sind sofortige Arbeiten notwendig, um eine Hauptuntersuchung oder Sicherheitsprüfung zu bestehen, da das Fahrzeug nur eingeschränkt fahrfähig ist. Zudem können einzelne Teile fehlen oder nicht dem Original entsprechen (Teilrestauration). Verrostete Stellen sind möglich, aber das Fahrzeug ist insgesamt gut reparier- und restaurierbar.

Note 5:


Restaurationsbedürftiger Zustand. Das Fahrzeug befindet sich nicht in einem fahrfähigem Zustand. Teile fehlen oder wurden durch nicht originalgetreue Teile ersetzt, weshalb umfangreiche Restaurationen notwendig sind.

Fahrzeugbeschreibung

Das Fahrzeug wurde vollständig restauriert.

Quelle der technischen Daten

Eine Kopie des Fahrzeugscheins lag bei der Besichtigung vor und diente als Grundlage zur Erhebung der technischen Daten. Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen Stefan Hauck am Fahrzeug überprüft.



Wertbeeinflussende Faktoren

Der Fahrzeugwert wird besonders beeinflusst durch:

1. H-Kennzeichen
2. Lederausstattung
3. Schiebedach

Bewertungsergebnis

Der Zustand des vorher näher beschriebenen Fahrzeugs ist auf Basis der Bewertungskriterien mit folgender gemittelten Gesamtnote zu bewerten:

zwei minus (2-)

Wertschätzung

Marktwert: 13.500 €

Wiederbeschaffungswert: 13.900 €

Den Marktwert und den Wiederbeschaffungswert schätze ich unter Berücksichtigung des optischen und technischen Zustands, der Marktlage, des Beliebtheitsgrades, der technischen und historischen Bedeutsamkeit sowie des vorhandenen Zubehörs auf den oben genannten Wert.


Der angegebene Wert beruht auf der Marktbeobachtung diverser Publikationen, sowie auf eigener Marktbeobachtung und Erfahrung.

Fertigstellung


Die Lichtbilder wurden dem Original sowie der Kopie beigelegt.

Dieses Dokument umfasst:

- 19 Seiten
- 22 Fotos



Kfz-Sachverständiger für Schäden und Bewertung



Fotoanlage

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5




Foto 6




Foto 7



Foto 8





Foto 9




Foto 10




Foto 11




Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16




Foto 17




Foto 18



Foto 19




Foto 20




Foto 21





Foto 22



Nersingen, 22.10.2025

Rechnung Nr. 20256-3575/SH

Auftraggeber

Auftrag vom 08.10.2025

Aktenzeichen

Erteilt durch Auftraggeber

Fahrzeug Fiat 500

Kennzeichen

VIN 110F60

Wir danken für Ihren Auftrag und erlauben uns, die folgenden Positionen in Rechnung zu stellen.

Pos.	Beschreibung	#	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Fahrzeugbewertung	1	250,00 €	250,00 €
			Gesamtbetrag ohne MwSt.	250,00 €
			19 % MwSt.	47,50 €
			Gesamtbetrag inkl. MwSt.	297,50 €

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug. Rechnungsdatum gleich Leistungsdatum.