

TÜV SÜD Auto Service GmbH

Besichtigungsort

Erstellungsdatum: 01.08.2025

Besichtigungsdatum: 21.07.2025

Protokoll-Nummer:

Sachverständiger:



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer:

FIN:
Kennzeichen:



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Fiat	Euro Norm	Euro 6
Typ / Modell	Ducato	Hubraum (ccm) / Zylinder	2287 / R 4
Aufbau / Ausführung	Wohnmobil	Motorleistung (kW)	118
Fahrerhaus	teilintegriert	Getriebe	9 Gang automatik
Farbe	weiß/grau	Kraftstofftank (Liter)	90
Radformel	4 x 2	Leergewicht (kg)	2.893
Erstzulassung	03.08.2020	Gesamtgewicht (kg)	3.650
Laufleistung abgelesen	12.732	Radstand (mm)	4.035
Gesamtlaufleistung (km)	-	Lademaße (mm) LxBxH	x x
Anzahl der Besitzer	2	Fahrgestellhöhe	-
nächste HU / §57b / UVV	08.25 / /	Federung	Blatt / Blatt

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	225/75 R16 121/120 R	Michelin Winterreifen	9 / 9
2	225/75 R16 121/120 R	Michelin Winterreifen	9 / 9
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

Sunlight T68 XV, 4 Sitzplätze, Leichtmetallräder, Fahrradgepäckträger 3 Fahrräder, SAT-Analge Telesat BT 65, Fernseher, Außenmarkise Thule Omnistor 5200, Thetford Gaskocher 3-flammig, Dometic Klimaanlage, Kühlschrank mit Gefrierfach, 2 Längsbetten hinten, Hubbett vorne, Chemietoilette/Dusche getrennt, Gaskasten für 2 Flaschen

Fahrzeugwert

Zum Zeitpunkt der Besichtigung unter Einbeziehung aller wertrelevanten Faktoren und der aufgeführten Mängel wurde nachfolgender Wert ermittelt
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar nach § 25a UStG.

Händler-Verkaufswert
41.000 €



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt nicht möglich.
Motorprobelauf	Motorprobelauf durchgeführt.
Wartungsnachweis	letzter Service am 20.12.2024 bei 12411 km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	bedingt, Zugang

Sonstiges

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1	Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen	950 €	950 €
2	Sonstiges	HU fällig, durchführen	200 €	200 €
3	Sonstiges	Gasprüfung fällig, durchführen	60 €	60 €
4	Radio	Display ohne Funktion, Diagnose durchführen (Folgekosten möglich)	250 €	250 €
5	Karosserie	Fensterverriegelung vorne gebrochen (Neuteil dabei), einbauen	60 €	40 €
6	Karosserie	Rückwand gebrochen, inst./lackieren	800 €	480 €
7	Beleuchtung	Positionsleuchte hinten links undicht, erneuern	60 €	40 €
8	Innenraum	Sitz vorne links verschmutzt, reinigen	80 €	80 €
9	Wohnraum	Staufach Boden/Rückwand gebrochen, inst.	500 €	300 €
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse

Beschädigungen	2.960 €	2.400 €
Gebrauchsspuren		
Fehlteile		
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	2.960 €	2.400 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz/Mittelkonsole



Ansicht Motorraum



Ansicht Sitzgruppe



Ansicht Längsbetten



Ansicht Hubbett



Ansicht Kocher



Ansicht Spülbecken



Ansicht Kühlschrank



Ansicht Gefrierfach



Ansicht Fernseher



Ansicht Toilette



Ansicht Dusche



Ansicht Gaskasten



Ansicht Heckgarage



Verrriegelung Fenster gebrochen



Rückwand gebrochen



Positionslampe undicht



Sitz verschmutzt



Staufach gebrochen



Staufach gebrochen



Staufach gebrochen

