

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

Erstellungsdatum: 24.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer:
Sachverständiger:



Auto Service

Expertise PKW
Vertragsnummer:

FIN:
Kennzeichen:



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	BMW	KBA-Schlüssel (HSN/TSN)	0005 DAJ 00454
Typ / Modell	X6 xDrive 40D	Hubraum (ccm) / Zylinder	2993 / R 6
Aufbau / Ausführung	PKW / SUV	Motorleistung (kW)	250
Anzahl der Türen	5	Getriebe	autom. / 8-Stufen
Farbe	schwarz-met.	Kraftstoff	Hybrid / Diesel
Antriebsart	Allrad	Leergewicht (kg)	2.290
Erstzulassung	07.06.2022	Gesamtgewicht (kg)	2.850
Laufleistung abgelesen (km)	45.178	Radstand (mm)	2.975
Gesamtlaufleistung (km)	-	Schadstoffeinstufung	Euro 6
Anzahl der Besitzer	2	Umweltplakette	grün
nächste HU / AU	06.27 / 06.27	Federung	Schraubfeder / Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	275/35 R 22 104Y	Continental	5 / 5
2	315/30 R 22 107Y	Continental	5 / 5

Reserverad

Wertrelevante Ausstattung:

Mild-Hybridsystem, Lederpolster, DSC, DCT, Driving Assistant Professional, Klimaautomatik, Licht-Paket, Navi Paket Connected Drive, PDC vorne / hinten, Park Assistent, Rückfahrkamera, Spurwechsel Warnsystem, Sitze vorne m. Massagefunktion, Sitzheizung vorne / hinten, Sonnenschutzverglasung, Panorama-Glasdach, Surround Kamerasystem, Komfortzugang, Head Up Display, LM-Felgen 22", Anhängerkupplung schwenkbar

Fahrzeugwert

Zum Zeitpunkt der Besichtigung unter Einbeziehung aller wertrelevanten Faktoren und der aufgeführten Mängel wurde nachfolgender Wert ermittelt
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar nach § 25a UStG.

Händler-Verkaufswert
48.000 €

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

■■■■■■■■■■

Erstellungsdatum: 24.07.2026
Besichtigungsdatum 09.07.2026
Protokoll-Nummer: ■■■■■■
Sachverständiger: ■■■■



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Hubmittel

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen	1.200 €	1.200 €
2 Karosserie	Tür hinten rechts Dellen, Kratzer, inst./lackieren	1.100 €	770 €
3 Karosserie	Heckklappe Dellen, Smart Repair	200 €	200 €
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse

Beschädigungen	2.500 €	2.170 €
Gebrauchsspuren		
Fehlteile		
Gesamtsumme (incl. Mwst.)	2.500 €	2.170 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
[REDACTED] ssen

Erstellungsdatum: 24.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer: [REDACTED]
Sachverständiger: [REDACTED]



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrer- und Beifahrerseite



Ansicht Rückbank



Ansicht Mittelkonsole

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

Erstellungsdatum: 24.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer:
Sachverständiger:



Auto Service



Ansicht Gepäckraum



Ansicht Motorraum



Ansicht Navigation



Ansicht Unterlagen



Tür hinten rechts Delle, Lackschaden



Heckklappe Dellen