

TÜV SÜD Auto Service GmbH

Besichtigungsort

Erstellungsdatum: 01.08.2025

Besichtigungsdatum: 21.07.2025

Protokoll-Nummer:

Sachverständiger:



Auto Service

Expertise Krad**Vertragsnummer:****FIN:****Kennzeichen:****Angaben zum Fahrzeug:**

Hersteller	BMW	Euro Norm	0005-DHB
Typ / Modell	K 1600 GTL	Hubraum (ccm) / Zylinder	1649 / R 6
Fahrzeugart / Ausführung	Krad / Tourer	Motorleistung (kW)	118
Anzahl Sitzplätze	2	Getriebe	manuel / 6-Gang
Farbe	blau-met.	Motorhersteller	Benzin
Antriebsart	Kardan	Leergewicht	358
Erstzulassung	16.03.2023	Gesamtgewicht	560
Laufleistung	906	Radstand (mm)	1.618
Gesamtlaufleistung		Schadstoffeinstufung	-
Anzahl der Besitzer	1	Umweltplakette	-
nächste HU / AU	03.25 / 03.25	Tankinhalt (l)	26,5

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	120/70 ZR 17 M/C 58W	Bridgestone	5
2	190/55 ZR 17 M/C 75W	Bridgestone	5

Reserverad

Wertrelevante Ausstattung:

Vollverkleidung, Schutzbügel vorne Chrom, Einscheiben-Bremsanlage hinten, Zweischeiben-Bremsanlage vorne, Haupt- und Seitenständer, Zündschlüssel Keyless-Ride, Schaltassistent, Komfortpaket, Radio, Alarmanlage, Zusatzscheinwerfer LED, Top-Case, Seitenkoffer links und rechts

Fahrzeugwert

Zum Zeitpunkt der Besichtigung unter Einbeziehung aller wertrelevanten Faktoren und der aufgeführten Mängel wurde nachfolgender Wert ermittelt
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar nach § 25a UStG.

Händler-Verkaufswert
16.500 €

TÜV SÜD Auto Service GmbH

Besichtigungsort

Erstellungsdatum: 01.08.2025

Besichtigungsdatum 21.07.2025

Protokoll-Nummer:

Sachverständiger:



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt nicht möglich.
Motorprobelauf	Motorprobelauf durchgeführt.
Wartungsnachweis	letzter Service am bei km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	ausreichend
Sonstiges	Keine Rangierfahrt möglich. (ggf. Folgekosten)
Fahrzeugdokumente:	Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen	600 €	600 €
2 Sonstiges	HU fällig, durchführen	100 €	100 €
3 Ausrüstung	Bordmappe / Bordunterlagen und 1x Fahrzeugschlüssel fehlt, erneuern	300 €	300 €
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse

Beschädigungen	1.000 €	1.000 €
Gebrauchsspuren		
Fehlteile		
Gesamtsumme (incl. Mwst.)	1.000 €	1.000 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:


Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Display / Laufleistung



Ansicht Sitzanlage



Ansicht Gepäck-Stauräume



Ansicht Seitenkoffer links

TÜV SÜD Auto Service GmbH

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■

Besichtigungsort

■■■■■■■■■■

Erstellungsdatum:

01.08.2025

Besichtigungsdatum:

21.07.2025

Protokoll-Nummer:

■■■■■■■■■■

Sachverständiger:

■■■■■■■■■■



Auto Service




Ansicht Top-Case



Ansicht Seitenkoffer rechts



Ansicht Motor



Ansicht Fahrzeugschlüssel

