

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

Erstellungsdatum: 24.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer:
Sachverständiger:



Auto Service

Expertise PKW
Vertragsnummer:

FIN:
Kennzeichen:



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Mercedes Benz	KBA-Schlüssel (HSN/TSN)	2222 AWT 006082
Typ / Modell	S 500 4-Matic	Hubraum (ccm) / Zylinder	2999 / R 6
Aufbau / Ausführung	Limousine	Motorleistung (kW)	320
Anzahl der Türen	4	Getriebe	autom. 9-Stufen
Farbe	schwarz-met.	Kraftstoff	Hybrid /Benzin
Antriebsart	Allrad	Leergewicht (kg)	2.065
Erstzulassung	19.08.2021	Gesamtgewicht (kg)	2.820
Laufleistung abgelesen (km)	29.426	Radstand (mm)	3.219
Gesamtlaufleistung (km)		Schadstoffeinstufung	Euro 6
Anzahl der Besitzer	unbekannt	Umweltplakette	grün
nächste HU / AU	09.26 / 09.26	Federung	Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	255/35 R21 98W	Hankook	8 / 8
2	285/30 R21 100W	Hankook	7 / 7

Reserverad

Wertrelevante Ausstattung:

Mild-Hybrid System, LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik, Sitze vorne klimatisiert, Sitzheizung hinten, LM-Felgen 21", Multimediasystem MBUX Navigation Radioempfang digital, Soundsystem, Einparkhilfe vorne und hinten m. 360°-Kamera, Lederausstattung, Panorama-Schiebedach, Sitze vorne el. verstellbar, Fond-Aussensitze el. verstellbar, Abstandsregeltempomat, Totwinkelass., Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteass.

Fahrzeugwert

Zum Zeitpunkt der Besichtigung unter Einbeziehung aller wertrelevanten Faktoren und der aufgeführten Mängel wurde nachfolgender Wert ermittelt
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar nach § 25a UStG.

Händler-Verkaufswert
66.000 €

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

■■■■■■■■■■

Erstellungsdatum: 24.07.2026

Besichtigungsdatum 09.07.2026

Protokoll-Nummer:

■■■■■■■■■■

Sachverständiger:

■■■■■■■■■■



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorprobelauf	Motorprobelauf durchgeführt.
Wartungsnachweis	letzter Service am bei km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	ausreichend, ohne Bühne
Sonstiges	Reimport-Fahrzeug aus Tschechien!
Fahrzeugdokumente:	Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1	Sonstiges	Wartung kein Nachweis, fällig, durchführen	1.600 €	1.600 €
2	Karosserie	Motorhaube nicht fachgerecht instandgesetzt, inst./lackieren	1.700 €	1.150 €
3	Karosserie	Blende Türrahmen hinten links vorne verkratzt, erneuern	250 €	170 €
4	Unterlagen	Bordunterlagen in tschechischer Schrift, ersetzen (in deutscher Schrift)	180 €	180 €
5				
6	Info	Motorhaube erhöhte Lackschichtdicke, Reparaturausführung nicht		
7		fachgerecht durchgeführt!		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse

Beschädigungen	3.730 €	3.100 €
Gebrauchsspuren		
Fehlteile		
Gesamtsumme (incl. Mwst.)	3.730 €	3.100 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
[REDACTED]

Erstellungsdatum: 24.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer: [REDACTED]
Sachverständiger: [REDACTED]



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild /FIN



Ansicht Instrumenteneinheit / Laufleistung



Ansicht Fahrgastraum



Ansicht Fahrgastraum



Ansicht Mittelkonsole

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
[REDACTED]

Erstellungsdatum: 24.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer: [REDACTED]
Sachverständiger: [REDACTED]



Auto Service



Ansicht Gepäckraum




Ansicht Unterlagen



Wartung überfällig



Motorhaube nicht fachgerecht instandgesetzt



Motorhaube nicht fachgerecht instandgesetzt



Blende Tür hinten links vorne verkratzt