

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

Erstellungsdatum: 27.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer:
Sachverständiger:



Auto Service

Expertise PKW
Vertragsnummer:

FIN:
Kennzeichen:



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Mercedes Benz	KBA-Schlüssel (HSN/TSN)	2222 BDF 00097
Typ / Modell	C 200 d	Hubraum (ccm) / Zylinder	1993 / R 4
Aufbau / Ausführung	PKW / Kombi	Motorleistung (kW)	120
Anzahl der Türen	4	Getriebe	autom. / 9-Stufen
Farbe	weiß	Kraftstoff	Hybrid / Diesel
Antriebsart	Heckantrieb	Leergewicht (kg)	1.780
Erstzulassung	20.06.2022	Gesamtgewicht (kg)	2.400
Laufleistung abgelesen (km)	154.233	Radstand (mm)	2.865
Gesamtlaufleistung (km)		Schadstoffeinstufung	Euro 6
Anzahl der Besitzer	2	Umweltplakette	grün
nächste HU / AU	06.25 / 06.25	Federung	

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	225/45 R18 95Y	Continental	7 / 7
2	225/45 R18 97Y	Pirelli	8 / 8

Reserverad TireFit

Wertrelevante Ausstattung:

Mild-Hybridsystem LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik 2-Zonen, Sitzbezug Stoff/Ledernachbildung, Sitzheizung vorne, LM-Felgen 18", Radio DAB, MBUX-Navigation Premium, Night-Paket, Tempomat, Verkehrszeichenerkennung, Totwinkelassistent, Einparkhilfe vorne und hinten m. Rückfahrkamera, Scheiben hinten abgedunkelt

Fahrzeugwert

Zum Zeitpunkt der Besichtigung unter Einbeziehung aller wertrelevanten Faktoren und der aufgeführten Mängel wurde nachfolgender Wert ermittelt
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar nach § 25a UStG.

Händler-Verkaufswert
13.500 €

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

■■■■■■■■■■

Erstellungsdatum: 27.07.2026

Besichtigungsdatum 09.07.2026

Protokoll-Nummer:

■■■■■■■■■■

Sachverständiger:

■■■■■■■■■■



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Bühne

Sonstiges

Fahrzeugdokumente: Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1 Sonstiges	Wartung fällig, durchführen	1.200 €	1.200 €
2 Sonstiges	HU fällig, durchführen	170 €	170 €
3 Rad/Reifen	LM-Felge vorne links und rechts verschürft, Smart Repair	240 €	240 €
4 Ausrüstung	Batterie elektronischer Schlüssel leer, ersetzen	30 €	30 €
5 Karosserie	Stoßfänger vorne starker Steinschlag, lackieren	1.200 €	780 €
6 Karosserie	Heckklappe links im Randbereich verschmutzt, (Kleberreste?) reinigen	30 €	30 €
7 Beleuchtung	Blinkleuchte Spiegel rechts verschürft, erneuern	210 €	110 €

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse

Beschädigungen 3.080 € 2.560 €

Gebrauchsspuren

Fehlteile

Gesamtsumme (incl. Mwst.) 3.080 € 2.560 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

Erstellungsdatum: 27.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer:
Sachverständiger:



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrgastraum



Ansicht Fahrgastraum



Ansicht Mittelkonsole

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

Erstellungsdatum: 27.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer:
Sachverständiger:



Auto Service



Ansicht Gepäckraum



Ansicht Motorraum



Ansicht Navigation



Ansicht Unterlagen



Wartung überfällig



LM-Felge vorne links verschürt

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

Erstellungsdatum: 27.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer:
Sachverständiger:



Auto Service



LM-Felge vorne rechts verschürft



Batterie Schlüssel leer



Stoßfänger vorne Steinschlag, Lackmangel



Stoßfänger vorne Steinschlag, Lackmangel



Stoßfänger vorne Steinschlag, Lackmangel



Heckklappe im Kantenbereich verschmutzt