

Runte Kfz Sachverständige GmbH Einsteinstr. 24 53757 Sankt Augustin

Staatsanwaltschaft Bonn

Herbert-Rabius-Str. 3
53225 Bonn

Sankt Augustin, 15.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. BN2404119RS
Bonn

Zeitwertermittlung OHNE

Strafvollstreckungssache
Aktenzeichen

Sehr geehrte

in der oben angegebenen Strafvollstreckungssache bedanken wir uns für Ihren Auftrag und übersenden Ihnen beiliegend:

1. eine Ausfertigung der Zeitwertermittlung BN2404119RS
2. die Gutachtenrechnung RBN2410192RS
3. Ermittlungsunterlagen zur Kenntnis

Überweisen Sie bitte den Betrag der Sachverständigenrechnung auf das u.a. Konto.

Bei Fragen zu diesem Vorgang, steht Ihnen unser Büro auch gerne telefonisch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Stollenwerk

Runte Kfz-Sachverständige GmbH
Tel.: 02241 - 8788020
Fax: 02241 - 8788150
Email: info@runte-sv.de

Runte Kfz Sachverständige GmbH Einsteinstr. 24 53757 Sankt Augustin

Staatsanwaltschaft Bonn Marika Gopp 225 JS 984/23
Herbert-Rabius-Str. 3
53225 Bonn

RUNTE

KFZ-SACHVERSTÄNDIGE



Einsteinstr. 24
53757 Sankt Augustin
Tel.: 02241-8788020
Fax:
info@runte-sv.de

Sankt Augustin 15.04.2024
Bei Rückfragen bitte immer angeben

Nr. BN2404119RS

Fahrzeugbewertung

Betreff: Fzg.-Bewertung - Kennz.: OHNE VIN: WBAUH51090E663685

Auftraggeber Staatsanwaltschaft Bonn
[REDACTED]
Herbert-Rabius-Str. 3
53225 Bonn

Auftr.-Datum:	12.04.2024	Verkehrssicherh.:	fahrbereit u. verkehrssicher
Bes.-Datum:	15.04.2024 11:00	Fzg.-Zustand	unzerlegt
Besichtigt von:	Rainer Stollenwerk	Allgemeinzustand	durchschnittlich
Bes.-Ort:	Cuvenhaus GmbH ADAC Abschleppdienst Bonn	Fzg.-Art:	PKW
Fzg.-Hersteller:	BMW	Fzg.-Typ	Baureihe 1 Lim. (E81/E87)(2004->)

ERGEBNIS

Unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Feststellungen, sowie aller wertbeeinflussenden Faktoren, wurde für diese Fahrzeug am 15.04.2024 nachstender Wert ermittelt:

Händlereinkaufswert inkl. MwSt

1.600,00 EUR

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Nr. **BN2404119RS**
Sankt Augustin, 15.04.2024

Amtliches Kennzeichen: OHNE
Fahrzeugart: PKW
Aufbau: Schräghecklimousine
Fabrikat: BMW
Typ / Untertyp: Baureihe 1 Lim. (E81/E87)(2004->) 116d
KBA-Nummer: 0005/ASD
Fzg.Ident.-Nummer: WBAUH51090E663685
Baujahr: 02.2011
Erstzulassung: 09.03.2011
Letzte Zulassung: n. bekannt

Motorart / Bauform / Zylinder: Diesel / Reihenmotor / 4
Getriebe / Anzahl Gänge: Manuell / 6
Schadstoffklasse: Euro 5
Feinstaubplakette: vorhanden (grün)
Leistung in kW: 85 kw
Hubraum in ccm: 1995 ccm
Anzahl der Türen: 5
Radstand: 2660
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen: 2 / 1
Anzahl der Plätze: 5
Anzahl der Vorbesitzer: unbekannt
Nächste HU: 05.2025
Laufleistung in km abgelesen: 223507 km
Laufleistung in km geschätzt: 223507 km

Leermasse in kg: 1370 kg
Gesamtmasse in kg: 1795 kg

Bereifung:

v.l.	6,5 mm	205/55R16 94 H Hankook	augenscheinlich verkehrssicher	Allwetter
v.r.	6,5 mm	205/55R16 94 H Hankook	augenscheinlich verkehrssicher	Allwetter
h.r.	6,5 mm	205/55R16 94 H Hankook	augenscheinlich verkehrssicher	Allwetter
h.l.	6,5 mm	205/55R16 94 H Hankook	augenscheinlich verkehrssicher	Allwetter

Allgemeinzustand: durchschnittlich
Besichtigungszustand: unzerlegt
Farbe / Lackart: BLACK SAPPHIRE METALLIC Metallic (2-Schicht)

Vorschäden: Siehe Bewertungstext

Altschäden (nicht repariert): Siehe Bewertungstext


Nr. BN2404119RS
Sankt Augustin, 15.04.2024

Anstoßbereich

vorne re.

rechts

hinter



hinter

vorne li.

links

hinter

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 12.04.2024 wurde eine Bewertung für das Fahrzeug bezogen auf den Händlereinkaufspreis durchgeführt.

Besichtigungsort

Die Besichtigung fand am 15.04.2024 in Bonn statt.

Fahrzeugidentität

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine Fahrzeugpapiere vor. Die an der Karosserie angebrachte Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen.

Zur Datenaufnahme lagen **Werkstattunterlagen** vor.

- Rechnung vom 12.10.2023 / EZ:hier 09.03.2001 ist aber 09.03.2011

Typenschild

Das Typenschild war vorhanden.

Kennzeichen

Die amtl. Kennzeichen waren zum Besichtigungszeitpunkt vorhanden, nicht entstempelt.

Besichtigungszustand

Das Fahrzeug wurde in unrepariertem und undemontiertem Zustand besichtigt.

Vorschäden (repariert)

Im Rahmen der Besichtigung wurden am Fahrzeug offensichtliche Spuren von vorangegangenen Schäden und / oder Reparaturen festgestellt.

Am Fahrzeug wurden:

- die Motorhaube ca. 350µm
- der Kotflügel rechts ca. 200µm

instandgesetzt /nachlackiert (erhöhte Lackschichtendicke).

Die Reparaturdurchführung ist als fachgerecht zu bewerten.
Die durchschnittliche Lackschichtendicke der restlichen, meßbaren Bauteile entsprechen dem Serienstand.

Altschäden (nicht repariert)

Siehe festgestellte Mängel /Beschädigungen

Festgestellt Mängel / Beschädigungen

Folgende Mängel/Beschädigungen zur Ermittlung des Minderwertes wurden festgestellt:

- Die Stoßfängerverkleidung vorne ist deformiert.
- Der Kotflügel rechts ist deformiert.
- Im Bereich der Tür vorne rechts Kratzer.
- Die Seitenwand rechts ist eingedellt.
- Die LM-Felge hinten rechts ist eingekerbt.
- Die Stoßfängerverkleidung hinten ist deformiert.
- Die Seitenwand links ist deformiert-verschrammt.
- Die LM-Felge hinten links ist verschürft.
- Im Bereich der Tür hinten links Kratzer.
- Im Dachbereich Dellen
- Der Sitzpolsterbezug Fahrersitz zeigt Brandloch
- Der Sitzpolsterbezug Beifahrersitz zeigt Brandloch.
- Der Innenraum ist verschmutzt.
- Geruch im Innenraum / Raucher.

Ich verweise auf die Fotodokumentation in der Anlage.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Die Durchführung werterhöhender bzw. werterhaltender Reparaturmaßnahmen wurden am Fahrzeug durchgeführt: im Oktober 2023

- Stoßdämpfer vorne erneuert
- Spurstangen vorne erneuert
- Lenker Radaufhängungen vorne erneuert
- Stabilisator/Streben vorne erneuert
- Federbeinstützlager vorne erneuert
- Bremsbelagsatz vorne erneuert
- 4 X Ganzjahresreifen erneuert

Feststellungen des Sachverständigen

Die Betriebssicherheit des Fahrzeuges ist nicht beeinträchtigt.

Hinweis

Ein Fahrzeugschlüssel lag zum Besichtigungszeitpunkt vor.
Zulassungsbescheinigung Teil I lag **nicht** vor.
Die Erstzulassung des Fahrzeuges konnte anhand von Werkstattunterlagen bestimmt werden.
Die Anzahl der Vorbesitzer sind nicht bekannt.
Die Fälligkeiten der Haupt- und Abgasuntersuchung sind anhand der Unterlagen bekannt.
Das Fahrzeug konnte nicht auf einer Hebebühne bzw. Grube von unten besichtigt werden.
Eine Beurteilung des Unterbodens, der Achsen und der Bremsanlage war nur eingeschränkt möglich.
Ein Probelauf des Motors wurde zum Besichtigungszeitpunkt durchgeführt.
Das Startverhalten und der Motorlauf sind einwandfrei.

Anlage

- 41 Lichtbilder

Fertigstellung der Bewertung

Bonn den 15.04.2024

Der Sachverständige



Rainer Stollenwerk
Zertifizierter Sachverständiger für
Fzg.-Schäden u. Bewertung, ZAK-Zert GmbH
Fachkraft f. HV-Systeme im Kfz

Nr. BN2404119RS
Sankt Augustin, 15.04.2024

Bild Nr. 001



Ansicht Front rechts

Bild Nr. 002



Ansicht Front links

Bild Nr. 003




Ansicht Heck links

Bild Nr. 004




Ansicht Heck rechts

Bild Nr. 005



Fahrzeugidentnummer VIN

Bild Nr. 006



Ansicht Front -Motorraum

Bild Nr. 007



Fahrzeugidentnummer VIN

Bild Nr. 008



Gesamtlauflistung / KM 223507 am 15.04.2024

Bild Nr. 009



Ansicht Innenraum vorne

Bild Nr. 010



Ansicht Innenraum Hinten

Bild Nr. 011



Ansicht Kofferraum

Bild Nr. 012



Ansicht Kofferraum

Bild Nr. 013



Zubehör: Freisprecheinrichtung Bury CC9068

Bild Nr. 014



Ansicht Radio CD BMW Professional / Instrumente

Bild Nr. 015



Ansicht 6-Gang Schaltgetriebe

Bild Nr. 016



Schadenbereich: Die Stoßfängerverkleidung vorne ist deformiert

Bild Nr. 017



Schadenbereich : Der Kotflügel rechts ist deformiert

Bild Nr. 018



Schadenbereich: Der Kotflügel rechts ist deformiert / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 019



Schadenbereich : Kratzer im Bereich der Tür vorne rechts

Bild Nr. 020



Schadenbereich : Die Seitenwand rechts ist eingedellt/ Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 021



Schadenbereich : Die Stoßfängerverkleidung hinten ist verformt-verschrammt

Bild Nr. 022



Schadenbereich : Die Stoßfängerverkleidung hinten ist verformt-verschrammt

Bild Nr. 023



Schadenbereich : Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 024




Schadenbereich : Die Stoßfängerverkleidung hinten ist verformt-verschrammt

Bild Nr. 025



Schadenbereich : Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 026




Schadenbereich : Seitenwand links ist deformiert-verschrammt/ Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 027



Schadenbereich : Kratzer im Bereich der Tür hinten links

Bild Nr. 028




Schadenbereich : Dellen im Dachbereich / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 029



Schadenbereich : Dellen im Dachbereich / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 030



Schadenbereich : Dellen im Dachbereich / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 031



Schadenbereich: Die Motorhaube wurde lackiert/ Lackschichtendicke ca. 350µm

Bild Nr. 032



Schadenbereich: Der Kotflügel rechts wurde lackiert/ Lackschichtendicke ca.200 µm

Bild Nr. 033



Schadenbereich : Die Tür vorne links wurde instand gesetzt - lackiert/ Lackschichtendicke nicht messbar

Bild Nr. 034




Schadenbereich : Das Fahrersitzpolster zeigt ein Brandloch

Bild Nr. 035



Schadenbereich : Das Beifahrersitzpolster zeigt ein Brandloch

Bild Nr. 036



Schadenbereich : Der Innenraum ist verschmutzt und Geruch / Raucher

Bild Nr. 037



Ansicht LM-Felge vorne rechts

Bild Nr. 038



Ansicht LM-Felge hinten rechts /Schaden eingekerb

Bild Nr. 039



Ansicht LM-Felge hinten links

Bild Nr. 040



Schadenbereich : LM-Felge hinten links

Bild Nr. 041



Ansicht LM-Felge vorne links