

Runte Kfz Sachverständige GmbH Einsteinstr. 24 53757 Sankt Augustin

Staatsanwaltschaft Bonn

Herbert-Rabius-Str. 3
53225 Bonn

Sankt Augustin, 13.10.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SA2310108RS
Sankt Augustin

Fahrzeugbewertung/ Zeitwert ohne

Aktenzeichen	[REDACTED]	Amtl.-Kennz. VN
--------------	------------	-----------------

[REDACTED]

in der oben angegebenen Schadensache bedanken wir uns für Ihren Auftrag und übersenden Ihnen beiliegend:

1. eine Ausfertigung der Fahrzeugbewertung / Zeitwert SA2310108RS
2. die Rechnung RSA2310080RS

Bitte überweisen Sie bitte den Betrag der Sachverständigenrechnung auf das u.a. Konto.

Bei Fragen zu diesem Vorgang, steht Ihnen unser Büro auch gerne telefonisch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Stollenwerk

Runte Kfz-Sachverständige GmbH
Tel.: 0160 - 98354906
Fax: 02241 - 8788150
Email: rainer.stollenwerk@runte-sv.de

Runte Kfz Sachverständige GmbH Einsteinstr. 24 53757 Sankt Augustin

Staatsanwaltschaft Bonn 335 Js 902/22 V
Herbert-Rabius-Str. 3
53225 Bonn

RUNTE

KFZ-SACHVERSTÄNDIGE

Runte Kfz-Sachverständige GmbH

Einsteinstr. 24
53757 Sankt Augustin
Tel.: 02241-87 88 020
Fax: 02241-87 88 150
info@runte-sv.de

Sankt Augustin 13.10.2023
Bei Rückfragen bitte immer angeben

Nr. SA2310108RS

Fahrzeugbewertung

Betreff: Fzg.-Bewertung - Kennz.: ohne VIN: WWZZZ6XZXW093979

Auftraggeber Staatsanwaltschaft Bonn
Herbert-Rabius-Str. 3
53225 Bonn

Auftr.-Datum:	12.10.2023	Verkehrssicherh.:	bedingt fahrbereit u. verkehrssicher
Bes.-Datum:	12.10.2023 14:30	Fzg.-Zustand	unzerlegt
Besichtigt von:	Rainer Stollenwerk	Fzg.-Zustand II	Beschädigt/Unfallbeschädigt
Bes.-Ort:	Abschleppdienst Dietrich Assistance Wenden	Allgemeinzustand	ausreichend
Fzg.-Hersteller:	Volkswagen VW	Fzg.Art:	PKW
		Fzg.-Typ	Lupo

ERGEBNIS

Unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Feststellungen, sowie aller wertbeeinflussenden Faktoren, wurde für diese Fahrzeug am 12.10.2023 nachstender Wert ermittelt:

Wiederbeschaffungswert Händlereinkauf

100,00 EUR

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Nr. SA2310108RS
Sankt Augustin, 13.10.2023

Amtliches Kennzeichen: ohne
Fahrzeugart: PKW
Aufbau: Limousine
Fabrikat: Volkswagen VW
Typ / Untertyp: Lupo Basis
Fzg.Ident.-Nummer: WVWZZZ6XZXW093979
Erstzulassung: 02.07.1999
Letzte Zulassung: 08.10.2018

Motorart / Bauform / Zylinder: Otto / Reihe / 4
Getriebe / Anzahl Gänge: Manuell / 5
Schadstoffklasse: Euro 4
Feinstaubplakette: vorhanden (grün)
Leistung in kW: 37 kW
Hubraum in ccm: 999 ccm
Anzahl der Türen: 3
Anzahl der Vorbesitzer: unbekannt
Nächste HU: 07.2022
Laufleistung in km abgelesen: 212092 km
Laufleistung in km geschätzt: 212092 km

Leermasse in kg: 986 kg -
Gesamtmasse in kg: 1330 kg

Bereifung:

v.l.	2,5 mm	175/65 R 13 80T Barum	augenscheinlich Winterreifen verkehrssicher
v.r.	3,0 mm	175/65 R 13 80T Barum	augenscheinlich Winterreifen verkehrssicher
h.r.	3,0 mm	185/55 R 14 80H Nexxen	augenscheinlich Sommerreife verkehrssicher
h.l.	2,5 mm	185/55 R 14 80H Nexxen	augenscheinlich Sommerreife verkehrssicher

Allgemeinzustand: ausreichend
Karosseriezustand: Beschädigt/Unfallbeschädigt
Lackzustand: durchschnittlich
Besichtigungszustand: unzerlegt
Farbe / Lackart: blau uni (2-Schicht)

Nr. SA2310108RS
Sankt Augustin, 13.10.2023

Anstoßbereich

vorne re.

rechts

hinten


vorne

hinten

vorne li.

links

hinten



Auftrag

Gemäß Auftrag vom 12.10.2023 wurde eine Bewertung für das Fahrzeug bezogen auf den Händlereinkaufspreis durchgeführt.

Besichtigungsort

Die Besichtigung fand am 12.10.2023 in Wenden statt.

Fahrzeugidentität

Zur Datenaufnahme lag die **Zulassungsbescheinigung Teil II im Original** - entwertet vor. Die an der Karosserie angebrachte Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen.

Typenschild

Das Typenschild war vorhanden.

Kennzeichen

Die amtl. Kennzeichen waren zum Besichtigungszeitpunkt nicht vorhanden.

Besichtigungszustand

Das Fahrzeug wurde in unrepariertem und undemontiertem Zustand besichtigt.

Festgestellt Mängel / Beschädigungen

Folgende Mängel/Beschädigungen zur Ermittlung des Minderwertes wurden festgestellt:

- notdürftig reparierter Frontschaden (FZG wurde mit Gebrauchtteilen instand gesetzt- Stoßfängerverkleidung vorne- Frontmaske- Kotflügel rechts- Motorhaube- Kühlergrill mit Kabelbinder an der Frontmaske befestigt
- Der Kotflügel rechts ist schwarz mit Deformierungen und Durchrostungen
- Die Motorhaube ist schwarz mit Deformierungen
- Der Hauptscheinwerfer rechts ist blind
- Der Hauptscheinwerfer links ist blind und am oberen Befestigungspunkt gebrochen
- Der Türschließzylinder zeigt Einbruchspuren
- Die Tür rechts ist im Griffbereich verschrammt
- Die Seitenwand rechts ist verschrammt-deformiert
- An der Vorderachse sind Winterreifen der Größe 175/65R13 80 T M+S auf Stahlfelgen montiert
- An der Hinterachse sind Sommerreifen der Größe 185/55R14 80H auf LM-Felgen montiert
- Die LM- Felgen zeigen Bordsteinschäden
- Der Innenraum ist stark verschmutzt
- Der Sitzlehnenbezug Fahrersitz ist durchgescheuert

- Das Lenkrad ist dem Alter entsprechend abgegriffen
- Im Innenraum befinden sich noch persönliche Gegenstände
- Die Motorhaubenisolierung ist beschädigt-Marderschaden
- An der Tür links konnet eine Eindellung erkannt
- Am Schweller links ist eine Deformierung mit Rostansatz erkennbar
- Am Schweller rechts ist eine Deformierung mit Rostansatz erkennbar.

Ich verweise auf die Fotodokumentation in der Anlage.

Feststellungen des Sachverständigen

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem fahrfähigen Zustand.
Die Fahrzeugbatterie ist entladen, der Motor konnte durch Überbrückung gestartet werden.

Hinweis

Ein Fahrzeugschlüssel lag zum Besichtigungszeitpunkt vor.

Zulassungsbescheinigung Teil I lag **nicht** vor.

Die Erstzulassung des Fahrzeugs wurde den vorliegenden Unterlagen entnommen.

Die Anzahl der Vorbesitzer und sind nicht bekannt.

Die Fälligkeiten der Haupt- und Abgasuntersuchung sind laut im Fahrzeug befindlichen
Unterlagen 07.2022

Die angegebene Gesamtfahrstrecke wurde am Fahrzeug abgelesen.

Das Fahrzeug konnte nicht auf einer Hebebühne bzw. Grube von unten besichtigt werden.

Eine Beurteilung des Unterbodens, der Achsen und der Bremsanlage war nur eingeschränkt
möglich.

Ein Probelauf des Motors wurde zum Besichtigungszeitpunkt durchgeführt.

Das Startverhalten und der Motorlauf sind einwandfrei.

Anlage

- 28 Lichtbilder

Fertigstellung der Bewertung

Sankt Augustin den 13.10.2023

Der Sachverständige

Rainer Stollenwerk
Zertifizierter Sachverständiger für
Fzg.-Schäden u. Bewertung, ZAK-Zert GmbH
Fachkraft f. HV-Systeme im Kfz

Nr. SA2310108RS
Sankt Augustin, 13.10.2023

Bild Nr. 001



Ansicht Front rechts

Bild Nr. 002



Ansicht Front links

Bild Nr. 003



Ansicht Heck links

Bild Nr. 004



Ansicht Heck rechts

Nr. SA2310108RS
Sankt Augustin, 13.10.2023

Bild Nr. 005



Fahrzeugidentnummer VIN

Bild Nr. 006



Gesamtlauflistung / KM 212092

Bild Nr. 007



Fahrzeuginnenraum vorne

Bild Nr. 008



Instrumententafel

Nr. SA2310108RS
Sankt Augustin, 13.10.2023

Bild Nr. 009



CD Radio Sony MEX-N4200BT

Bild Nr. 010




Mittelkonsole

Bild Nr. 011



Schadenbereich Detail: Fahrersitz durchgescheuert

Bild Nr. 012



Fahrzeuginnenraum hinten

Bild Nr. 013



Motorraum/ Dämmung beschädigt/ Kühlergrill mit Kabelbinder befestigt

Bild Nr. 014



Kofferraum

Bild Nr. 015



Bereifung vorne rechts

Bild Nr. 016



Bereifung hinten rechts

Bild Nr. 017




Bereifung hinten links / Bordsteinschäden

Bild Nr. 018



Bereifung vorne links

Bild Nr. 019



Schadenbereich: Hauptscheinwerfer links Gehäuse gebrochen

Bild Nr. 020



Schadenbereich : Hauptscheinwerfer rechts blind

Bild Nr. 021



Schadenbereich : Stoßfängerverkleidung vorne

Bild Nr. 022



Schadenbereich : Kotflügel und Motorhaube deformiert

Bild Nr. 023



Schadenbereich : Einbruchspuren Tür rechts

Bild Nr. 024



Schadenbereich : Tür links eingedellt

Bild Nr. 025



Schadenbereich : Seitenwand rechts deformiert

Bild Nr. 026



Schadenbereich Schweller rechts deformiert

Bild Nr. 027



Schadenbereich : Schweller links deformiert

Bild Nr. 028



Schadenbereich : Dämmmatte beschädigt