



Ingenieurbüro Urbach KG · Bornheimer Straße 141 · 53119 Bonn

Staatsanwaltschaft  
Bonn  
Herbert-Rabius-Str. 3  
53225 Bonn

Kraftfahrzeug-Sachverständige

**Ing.-Büro Urbach KG**  
*... Ihr Expertenteam!*

Kfz-Schäden und -Bewertung  
– Kfz-Technik –

### Büros & Kfz.-Prüfstellen

**53119 Bonn** · Bornheimer Str. 141  
Tel. 02 28 - 9 65 77-0  
Fax 02 28 - 9 65 77-99

**50126 Bergheim** · Heisenbergstr. 17  
Tel. 0 22 71 - 7 66 01-0  
Fax 0 22 71 - 7 66 01-20

**50374 Erftstadt** · Zunftstr. 4b  
Tel. 0 22 35 - 9 56 95-0  
Fax 0 22 35 - 9 56 95-11

## GUTACHTEN

Nr.: **1-1752-16R**

### Zeitwertgutachten

Bonn, 07.12.2016

Auftrag vom 28.11.2016

Besichtigungsdatum: 01.12.2016

Fahrzeughalter

amtl. Kennzeichen / Fahrgestell-Nr.:  
Schaden-Nr.

WDB1680311J321037  
AZ: 115Js1305/16

### Zusammenfassung des Gutachtens

Das Fahrzeug ist schadenbezogen fahrbereit und verkehrssicher.

**Siehe Text -Seite 3-**



## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

### Amtliches Kennzeichen

Fahrzeugart	PKW						
Aufbauart	Limousine						
Fabrikat	Mercedes-Benz						
Typ / Untertyp	A 140 / Classic						
KBA Hersteller/Typ	0710/362						
Fahrzeug-Ident-Nummer	WDB1680311J321037						
Hubraum / Leistung	1397 ccm / 60 kW						
Motorart	Otto						
Emissionsklasse	SchadstoffarmD3						
Reifendimension vorn / hinten	185/65 R 15 88 T M+S / 195/50 R 15 82 H M+S						
Reifenfabrikat	Firestone Champiro ←						
Profiltiefe in (mm)	<table><tr><td>1,0</td><td>6,0</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>1,0</td><td>6,0</td></tr></table>	1,0	6,0			1,0	6,0
1,0	6,0						
1,0	6,0						
Baujahr / Erstzulassung	1999 / 28.10.1999						
Letzte Zulassung	12.01.2016						
HU / Abgasmessung	12.2017						
Laufleistung lt. Angabe	.- km						
Farbe	violett-metallic						
Allgemeinzustand (Alter und Laufleistung entsprechend)	mittel						

### Identitätsprüfung:

Die Fahrzeugpapiere lagen vor.

Die Fahrzeug-Identifikationsnummer (FIN) wurde anhand der Datenquelle geprüft und ihre Übereinstimmung festgestellt.

### Datenquelle:

Die Daten wurden der Zul.-Bescheinigung Teil I entnommen.



## Wesentliche/Zusätzliche Ausstattung:

Radioanlage, Antiblockiersystem, Antriebs-Schlupf-Regelung, Elektronisches-Stabilitäts-Programm, Airbags, Seitenairbags, elektr. Außenspiegel, Automatikgetriebe, elektr. Fensterheber vorne, Klimaanlage, getönte Scheiben, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Mittelarmlehne vorne, diverse Extras

Weitere Serien- und Sonderausstattung, die lt. Fahrzeugidentifikationsnummer am Fahrzeug verbaut ist, siehe -falls vorhanden- EDV-Kalkulation (ohne Gewähr).

## Instandgesetzte Vorschäden:

Tür vorne rechts und Dach nachlackiert. Die Lackschichtdicke wurde gemessen.

## Vorhandene Vorschäden:

siehe Beschädigungen.

## Bemerkungen/Investitionen:

Besichtigungsbedingungen stark eingeschränkt da Fahrzeug zugestellt und Lichtverhältnisse nicht ausreichend. Risiko von weiteren Beschädigungen im Innenraum und außen möglich. Kilometerstand kann nicht angegeben werden da keine Schlüssel vorhanden sind und Tacho nicht ablesbar war. Motorlauf und Probefahrt nicht möglich. Risiko Motor bzw. Getriebeschaden. Unterbodenbesichtigung konnte nicht durchgeführt werden, auch hier weitere Schäden möglich.



## Beauftragung / Besichtigung:

Auftrag vom / durch: 28.11.2016 / tel. Fahrer/Halter

Die Besichtigung erfolgte am 01.12.2016 bei:

Abschleppdienst  
Cuvenhaus GmbH  
Königswinterer Str. 121  
53227 Bonn

durch Herrn Volker Rogler.

Die Besichtigungsbedingungen waren nicht ausreichend.

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im ursprünglich beschädigt Zustand.

## Aufgabenstellung:

Durch ein Gutachten soll Zustand, Zeitwert des Kraftfahrzeuges ggfs. auch der Minderwert für die freihändige Veräußerung angegeben werden.

## Feststellungen:

Das Fahrzeug ist sichergestellt. Am Fahrzeug habe ich folgende Mängel festgestellt:

- Brems Scheiben vorne stark eingelaufen
- Tür vorne rechts deformiert
- Schwellerverkleidung rechts gebrochen
- Radlauf hinten links und hinten rechts Unterrostung
- Stoßfänger vorne und hinten verkratzt
- Tür hinten links leichte Delle
- Vorderachse falsche Felgen -und Reifengröße montiert
- Felgengröße hinten links nicht zulässig
- Innenraum starke Gebrauchsspuren und diverse Beschädigungen
- Fahrzeugschlüssel fehlen
- Diverse Kratzer und Dellen



- 1 Packung Windeln
- 1 Dose mit Reinigungstüchern
- 1 Reinigungsbürste
- 2 Tüten
- 2 Teepackungen
- 1 Paar Socken
- 1 Nachthemd
- 1 Spielzeugauto
- 1 Spielfiguren
- 1 Aschenbecher
- diverse Kleidungsstücke
- 1 Navi

### Zeitwert des Fahrzeuges:

Das Fahrzeug hat nach Überprüfung der Marktlage unter Berücksichtigung der teilweise erheblichen Kosten zur Mängelbeseitigung einen Zeitwert von

incl. MwSt. EUR 250,00

Der Mindestwert für eine freihändige Veräußerung ist mit anzusetzen.

incl. MwSt. EUR 200,00

Es war kein Motor-Probelauf und keine Probefahrt möglich. Die Besichtigung erfolgte ohne Hebebühne da Fahrzeug zugestellt. (versteckte Mängel sind deshalb nicht auszuschließen, Aussagen zu Betriebs- und Fahreigenschaften daher nicht möglich, vorab wird altersbedingter Zustand unterstellt).

Zustand und Mängel des Fahrzeuges werden auf den beigefügten Fotoaufnahmen illustriert.