

Runte Kfz Sachverständige GmbH Einsteinstr. 24 53757 Sankt Augustin

Staatsanwaltschaft Bonn
Herbert-Rabius-Str. 3
53225 Bonn

RUNTE

KFZ-SACHVERSTÄNDIGE

Runte Kfz-Sachverständige GmbH

Einsteinstr. 24
53757 Sankt Augustin
Tel.: 02241-87 88 020
Fax: 02241-87 88 150
info@runte-sv.de

Sankt Augustin 23.11.2023
Bei Rückfragen bitte immer angeben

Nr. SA2311108RS

Fahrzeugbewertung

Betreff: Fzg.-Bewertung - Kennz.: OHNE VIN: WF0SXXGBWS9B84974

Auftraggeber Staatsanwaltschaft Bonn

Herbert-Rabius-Str. 3
53225 Bonn

Auftr.-Datum:	09.11.2023	Verkehrssicherh.:	bedingt fahrbereit u. verkehrssicher
Bes.-Datum:	15.11.2023 14:00	Fzg.-Zustand	unzerlegt
Besichtigt von:	Rainer Stollenwerk	Fzg.-Zustand II	Beschädigt/Unfallbeschädigt
Bes.-Ort:	Cuvenhaus GmbH ADAC Abschleppdienst Bonn	Allgemeinzustand	ausreichend
Fzg.-Hersteller:	Ford	Fzg.-Art:	PKW
		Fzg.-Typ	S-Max (CA1)(2006->)

ER G E B N I S

Unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Feststellungen,
sowie aller wertbeeinflussenden Faktoren,
wurde für diese Fahrzeug am 15.11.2023 nachstender Wert ermittelt:

Wiederbeschaffungswert Händlereinkauf

200,00 EUR

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Nr. SA2311108RS

Sankt Augustin, 23.11.2023

Amtliches Kennzeichen:	OHNE	
Fahrzeugart:	PKW	
Aufbau:	Mehrzweckfahrzeug	
Fabrikat:	Ford	
Typ / Untertyp:	S-Max (CA1)(2006->) Silver Magic	
KBA-Nummer:	8566/ANT	
Fzg. Ident.-Nummer:	WF0SXXGBWS9B84974	
Baujahr:	05.2009	
Erstzulassung:	30.06.2009	
Letzte Zulassung:	nicht lesbar	
Motorart / Bauform / Zylinder:	Diesel / Reihenmotor / 4	
Getriebe / Anzahl Gänge:	manual / 6	
Schadstoffklasse:	Euro 4	
Feinstaubplakette:	vorhanden (grün)	
Leistung in kW:	129 kw	
Hubraum in ccm:	2179 ccm	
Anzahl der Türen:	5	
Radstand:	2850	
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 1	
Anzahl der Plätze:	5	
Anzahl der Vorbesitzer:	unbekannt	
Nächste HU:	10.2020	
Laufleistung in km abgelesen:	312538 km	
Laufleistung in km geschätzt:	312538 km	
Bereifung:		
v.l. 3,5 mm	235/45R18 0 Pirelli	verkehrssicher Winterreifer
v.r. 3,5 mm	235/45R18 0 Pirelli	verkehrssicher Winterreifer
h.r. 5,0 mm	235/45R18 0 Hankook	verkehrssicher Sommerreife
h.l. 5,0 mm	235/45R18 0 Hankook	verkehrssicher Sommerreife
Allgemeinzustand:	ausreichend	
Karosseriezustand:	Beschädigt/Unfallbeschädigt	
Lackzustand:	durchschnittlich	
Besichtigungszustand:	unzerlegt	
Farbe / Lackart:	Polar-Silber Metallic Metallic (2-Schicht)	
Vorschäden:	Siehe Gutachtentext Seite 4	
Nicht reparierte Vorschäden:	Siehe Gutachtentext Seite 4	

Nr. SA2311108RS
Sankt Augustin, 23.11.2023


Anstoßbereich

vorne re.

rechts

hinter

vorne



links

hinter

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 09.11.2023 wurde eine Bewertung für das Fahrzeug bezogen auf den Händlereinkaufspreis durchgeführt.

Besichtigungsort

Die Besichtigung fand am 15.11.2023 und am 22.11.2023 in Bonn statt.

Fahrzeugidentität

Zur Datenaufnahme lag die **Zulassungsbescheinigung Teil I in Kopie** vor. Die an der Karosserie angebrachte Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen.

Typenschild

Das Typenschild war vorhanden.

Kennzeichen

Die amtl. Kennzeichen waren zum Besichtigungszeitpunkt nicht vorhanden.

Besichtigungszustand

Das Fahrzeug wurde in unrepariertem und undemontiertem Zustand besichtigt.

Vorschäden (repariert)

Am Fahrzeug wurden Spuren eines reparierten Vorschaden festgestellt. Diese befanden sich an:

- Seitenwand rechts
- Heckklappe Spachtelarbeiten
- Seitenwand links Spachtelarbeiten (mit Lackschichtenmeßgerät keine Messung möglich)

Altschäden (nicht repariert)

siehe Festgestellt Mängel / Beschädigungen

Festgestellt Mängel / Beschädigungen

Folgende Mängel/Beschädigungen zur Ermittlung des Minderwertes wurden festgestellt:

- Die Stoßfängerverkleidung vorne ist gebrochen
- Das Gitter unten der Stoßfängerverkleidung vorne ist gebrochen
- Die Hauptscheinwerfer sind leicht blind
- Der Kotflügel rechts ist deformiert
- Die Tür vorne rechts ist deformiert
- Die Zierleiste der Tür vorne rechts ist verformt
- Die Tür hinten rechts ist deformiert
- Die Seitenwand rechts ist lackbeschädigt (Sprühdose)
- Die Stoßfängerverkleidung hinten ist gebrochen
- Die Heckklappe ist verformt-lackbeschädigt (Sprühdose)
- Die Seitenwand links ist lackbeschädigt (Sprühdose)
- Der Aussenspiegel links ist gebrochen
- Der Innenraum ist stark verschmutzt (Müll und Farbeimer)
- Dellen im Dachbereich

Ich verweise auf die Fotodokumentation in der Anlage.

Feststellungen des Sachverständigen

Das Fahrzeug ist eingeschränkt fahrbereit.

Hinweis

Ein Fahrzeugschlüssel lag zum Besichtigungszeitpunkt vor.
Zulassungsbescheinigung Teil I lag **in Kopie** vor.
Die Anzahl der Vorbesitzer sind nicht bekannt.
Die Daten der Haupt- und Abgasuntersuchung sind bekannt.
Die Gesamtfahrstrecke des Fahrzeugs konnte abgelesen werden.
Das Fahrzeug konnte nicht auf einer Hebebühne bzw. Grube von unten besichtigt werden.
Eine Beurteilung des Unterbodens, der Achsen und der Bremsanlage war nur eingeschränkt möglich.
Ein Probelauf des Motors/Getriebes war zum Besichtigungszeitpunkt durch Überbrückung möglich.

Anlage

- 34 Lichtbilder

Fertigstellung der Bewertung

Sankt Augustin den 23.11.2023

Der Sachverständige

Rainer Stollenwerk
Zertifizierter Sachverständiger für
Fzg.-Schäden u. Bewertung, ZAK-Zert GmbH
Fachkraft f. HV-Systeme im Kfz


Nr. SA2311108RS
Sankt Augustin, 23.11.2023

Bild Nr. 001



Ansicht Front rechts

Bild Nr. 002



Ansicht Front links

Bild Nr. 003



Ansicht Heck links

Bild Nr. 004




Ansicht Heck rechts

Nr. SA2311108RS


Sankt Augustin, 23.11.2023

Bild Nr. 005



Fahrzeugidentnummer VIN


Bild Nr. 006



Gesamtleistung / KM

Nr. SA2311108RS
Sankt Augustin, 23.11.2023

Bild Nr. 007



Motorraum

Bild Nr. 008



Innenraum hinten

Nr. SA2311108RS

Sankt Augustin, 23.11.2023

Bild Nr. 009



Innenraum hinten links

Bild Nr. 010




Innenraum vorne links

Bild Nr. 011



Innenraum vorne links

Bild Nr. 012




Radiogerät

Bild Nr. 013



Ausstattung Sitzheizung/ Schaltgetriebe

Bild Nr. 014



Innenraum vorne rechts

Bild Nr. 015




Innenraum vorne rechts

Bild Nr. 016



Innenraum hinten rechts

Bild Nr. 017



Innenraum hinten rechts

Bild Nr. 018



LM-Felge vorne rechts

Bild Nr. 019



LM-Felge hinten rechts


Bild Nr. 020



LM-Felge hinten links


Nr. SA2311108RS
Sankt Augustin, 23.11.2023

Bild Nr. 021



LM-Felge vorne links


Bild Nr. 022



Schadenbereich: Stoßfängerverkleidung vorne gebrochen

Nr. SA2311108RS
Sankt Augustin, 23.11.2023

Bild Nr. 023




Schadenbereich: Stoßfängerverkleidung vorne gebrochen/ Gitter vorne gebrochen

Bild Nr. 024




Schadenbereich: Tür vorne rechts deformiert

Bild Nr. 025



Schadenbereich: Tür hinten rechts deformiert

Bild Nr. 026



Schadenbereich: Seitenwand rechts Lackierung Sprühdose

Nr. SA2311108RS
Sankt Augustin, 23.11.2023

Bild Nr. 027



Schadenbereich: Heckklappe verformt/ Lackierung Sprühdose

Bild Nr. 028




Schadenbereich: Stoßfängerverkleidung hinten gerbochen

Bild Nr. 029




Schadenbereich : Aussenspiegel links gebrochen

Bild Nr. 030



Schadenbereich: Tür vorne rechts deformiert/ Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 031



Schadenbereich: Kotflügel rechts deformiert/ Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 032



Schadenbereich: Seitenwand links verformt/ Lackierung Sprühdose

