

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 22.10.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch Herrn Müller. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 22.10.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 22.10.2024 um 08:30 Uhr durch [REDACTED] ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 84 µm bis 104 µm festgestellt.
Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Die angeführten Komponenten der Serien- und Sonderausstattungslisten basieren auf den Daten der Fahrgestellnummerabfrage des Fahrzeugherstellers. Die vorgefundenen Ausstattungsmerkmale wurden im Rahmen der Berichtsausstattung mit den vorgefundenen Ausstattungsmerkmalen soweit möglich abgeglichen. Abweichungen können entsprechend der Ausstattungslisten des Auslieferungszustandes möglich sein.

Zum vereinbarten Besichtigungszeitpunkt war es im Autohaus aus Zeit -und Kapazitätsgründen nicht möglich, das Fahrzeug in einem besichtigungsfähigen Zustand vorzustellen. Eine vollumfängliche, belastbare Abbildung und Dokumentation aller vorhandenen Schäden / Mängel war nicht gegeben. Daher werden diesbezügliche Regressbearbeitungen-/forderungen abgelehnt. Das Prognoserisiko verdeckter Schäden kann dem SV nicht im Nachgang angelastet werden.

Aufgrund des Fahrzeugzustandes, des Alters, der Kilometerlaufleistung und der Beschädigungen wurde auf eine Kalkulation der Reparaturkosten verzichtet.

-----Umfangreiche Fotodokumentation wurde angefertigt und archiviert-----

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen [REDACTED]
Tag der Erstzulassung 30.04.2010
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom 28.06.2022

Wartungshistorie

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	Sprinter II Kasten (01.2006->) / Sprinter II HKa 313 CDI Euro5
Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	1313 / BAU
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB9066351S [REDACTED]
zul. Gesamtmasse	3500 kg
Maße über alles L / B / H	5245 / 1993 / 2435 (mm)
Radstand	4325
Türen	4
Farbe (Hersteller)	Weiss (Arktikweiss)
Lackierung	Uni / 1-Schicht / 9147
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	95 kW / 2148 cm ³
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	401.826

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 16	Continental / VanContact 4Season	S/B / O	4 mm
	121/119 R C			
rechts	235 / 65 R 16	Continental / VanContact 4Season	S/B / O	4 mm
	121/119 R C			
2 links	235 / 65 R 16	Continental / VanContact 4Season	S/B / O	8 mm
	121/119 R C			
rechts	235 / 65 R 16	Continental / VanContact 4Season	S/B / O	8 mm
	121/119 R C			

Pannenset

S/B/ Strasse/Baustelle; /O Original; /F Runflat;

0000 p02s/ EPPNIC0162200369_30_1_C8 // 226075 25 588 5/13

Technische Beschreibung

3. Bremsleuchte, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Bremsassistent, Bremssystem mit ABS+ASR, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Handschuhfach abschließbar, Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum, Kindersicherung, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Laderaumtrennwand durchgehend, Lastenverankerung / Verzurrösen, Leuchtweitenregelung, Motor 2,1 Ltr. - 95 kW CDI KAT (2143 ccm), Partikelfilter, Radstand 4325 mm, Raucher-Paket, Reifen 235/65 R16C ...R, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Stahlfelgen 6,5x16, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Technische Beschreibung

Audiosystem Sound 5, Batterie 100 Ah, Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite, Diebstahl-Warnanlage, Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), Holzfußboden im Laderaum, Reserverad in Fahrbereifung, Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Stabilisator hinten, Stabilisator vorn verstärkt, Trittstufe Hecktür, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 24.05.2011 bei Kilometerstand 56.788.