

Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 192 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-Seitenwand hinten rechts

Die angeführten Komponenten der Serien- und Sonderausstattungslisten basieren auf den Daten der Fahrgestellnummerabfrage des Fahrzeugherstellers. Die vorgefundenen Ausstattungsmerkmale wurden im Rahmen der Berichtsausstattung mit den vorgefundenen Ausstattungsmerkmalen soweit möglich abgeglichen. Abweichungen können entsprechend der Ausstattungslisten des Auslieferungszustandes möglich sein.

-----**Umfangreiche Fotodokumentation wurde angefertigt und archiviert**-----

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

13.05.2016
13.05.2016

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 06 / 2022

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	Sprinter II Kasten (01.2006->) / Sprinter II HKa 316 CDI
Aufbauart	Transporter
HSN / TSN	1313 / EFY
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB9066351P
zul. Gesamtmasse	3500
Maße über alles L / B / H	6961 / 1993 / 2612 (mm)
Radstand	4325
Türen	4
Sitzplätze	2
Farbe (Hersteller)	Weiss (Arktikweiss)
Lackierung	Uni / 2-Schicht / 9147
Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	120 kW / 2143 cm³
Schadstoffklasse	EURO5;M;PI/CI; N1 III, N2
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	38.782

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 16	Continental / Vanco 4 Season	A / O	5 mm
	118/116 R			
rechts	235 / 65 R 16	Continental / Vanco 4 Season	A / O	5 mm
	118/116 R			
2 links	235 / 65 R 16	Continental / Vanco 4 Season	A / O	5 mm
	118/116 R			
rechts	235 / 65 R 16	Continental / Vanco 4 Season	A / O	5 mm
	118/116 R			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Batterie 74 Ah, Bremsassistent, Bremssystem mit ABS+ASR, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Handschuhfach abschließbar, Karosserie/Außbau: ...raum, Kindersicherung, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Laderaumtrennwand durchgehend, Lastenverankerung / Verzurrösen, Leuchtweitenregelung, Modellpflege, Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT, Partikelfilter, Radstand 4325 mm, Raucher-Paket, Reifen 235/65 R16C ...R, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schiebetür Lade-/Fahrerhaus rechts, Servolenkung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Stahlfelgen 6,5x16, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Anhängerkupplung: Kugelkopf, für erhöhte Anhängelast - 3,5 t, Anhängersteckdose 13-polig, Audiosystem Audio 15 (Radio mit Farbdisplay), Außentemperaturanzeige, Deckenleuchte im Laderaum, Generator 180 A, Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), Holzfussboden im Laderaum, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Navigationssystem Becker MAP Pilot, Nebelscheinwerfer, Querträger mit integriertem Auftritt, Reserverad in Fahrbereifung, Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber, Rückfahrkamera, Schiebetür Lade-/Fahrerhaus links, Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder (Fahrerhaus), Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, Stabilisator hinten, Stabilisator vorn verstärkt, Verkleidung Rückwand, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz, Zuziehhilfe Schiebetür rechts

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Anstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Service überfällig, Instandsetzen; Außenspiegel rechts gebrochen, erneuern (Bild 9); Bremse vorn verschlissen, erneuern (Bild 12); Bremse hinten verschlissen, erneuern (Bild 13); Steinschlag Frontscheibe, erneuern (Bild 8); Verkleidung hinten rechts gebrochen, erneuern (Bild 10); Reifen (alle) porös, erneuern (Bild 14); Batterie tiefentladen, erneuern; Motorregelungslampe leuchtet dauerhaft, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Hecktüre rechts, verformt, Instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 11); HU/AU, überfällig, durchführen; Lackvorbereitung;

Fehlende Teile

Ein Fahrzeugschlüssel

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag nur ein Fahrzeugschlüssel vor. Dieser Umstand ist mit dem Austausch der Schließanlage in die Fahrzeugwertermittlung eingeflossen. Sollte der Zweitschlüssel vorhanden sein, erhöht sich der ausgewiesene Fahrzeugwert um brutto 285,00 EUR.