

Fahrzeugbewertung

Auftraggeber / Halter*:

Tanja Herold
Weißer Leite 15
96215 Lichtenfels

Kennzeichen:

Auftrag vom:

13.08.2025

Besichtigungsdatum / Ort:

13.08.2025 / Kronacher Straße 32, 96215
Lichtenfels

Besichtigung durch:

bei der Besichtigung anwesend:

Frau Herold



Zusammenfassung

Wiederbeschaffungswert (Privatmarkt, MwSt. nicht ausweisbar)

1.800,00 €

Dieses Gutachten umfasst:

14 Seiten
20 Bilder

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen [REDACTED]			
Fahrzeugart Zweirad		Aufbau Supermoto	
Fabrikat KTM	Typ und Ausführung EXC 500		
Fahrzeugidentnummer VBKEXA40XLM [REDACTED]	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 6007/AGB	EDV-Abruf-Code	Bauzeit
Motorart Viertakt-Ottomotor	Katalysator bzw. Schadstoffklasse	Umwelt-Plakette	
Antriebsart / Getriebe Heckantrieb / Manuell	Leistung 13 KW	Hubraum 510 ccm	
Erste Zulassung 05.07.2019	Letzte Zulassung 06.05.2024	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 120 / 335	Anzahl Türen 0
			Anzahl Plätze 1
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)			
1. Achse		Michelin 120/70ZR17	- 1,6 - -
2. Achse		Michelin 160/60ZR17	- 3,5 - -
Anz. Vorbesitzer unbekannt	nächste HU 01.2026	Tacho abgelesen 11.609 km	Tacho geschätzt km
Tacho angegeben km			
Allgemeinzustand mäßig		Farbe SchwarzSchwarz	
Bemerkung Umbau auf Supermoto, Andere Felgen und Reifengröße mit geänderte Bremsanlage. Umbau nicht Eingetragen laut der vorliegenden Zulassungsbescheinigung Teil 1. Motorrad an vielen Teilen Beschädigt, eine Rahmenvermessung wurde nicht durchgeführt. Ein Schaden am Fahrzeugrahmen kann nicht ausgeschlossen werden.			

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Die Anzahl der Vorbesitzer konnte nicht ermittelt werden.

Die Vorsteuerabzugsberechtigung konnte nicht geprüft werden.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Begutachtung ausreichend. Das Fahrzeug konnte von außen und innen besichtigt werden. Ein Probelauf bzw. eine Probefahrt konnte durchgeführt werden.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.


Am Motorrad wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

Nicht reparierte Vorschäden

Das Fahrzeug weist folgende nicht oder nicht fachgerecht reparierte Vorschäden auf:

- Handbremshebel: gebrochen
- Radverkleidung vorne: gebrochen
- Schalthebel: deformiert
- Fahrtrichtungsanzeiger hinten: beschädigt
- Fahrzeugheck: beschädigt
- Seitenverkleidung l. und r.: beschädigt
- Radsatz vorne und hinten: nicht eingetragen / Schleift am Gabelrohrschutz
- Endschalldämpfer: Schleifspuren/deformiert
- Seitenspiegel: keine vorhanden
- Scheinwerfermaske vorne: Befestigung mangelhaft
- Fahrzeugständer: nicht vorhanden
- Fahrzeugrahmen: Schaden am Rahmen nicht auszuschließen

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 0957418400000
[REDACTED] [REDACTED]




Schlusswort


Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

[REDACTED]

Griedmann
[REDACTED]



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Fotodokumentation



Foto 1: Übersichtsaufnahme vorne links



Foto 2: Übersichtsaufnahme hinten rechts

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Fotodokumentation



Foto 3: Übersichtsaufnahme vorne rechts



Foto 4: Übersichtsaufnahme hinten links

██████████
██████████
██████████
T.F. 00571/0100000
██████████



Fotodokumentation




Foto 5: Vorderrad schleift an Gabelrohrverkleidung



Foto 6: Handbremshebel: gebrochen

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 005740100000
[REDACTED]
[REDACTED]

Fotodokumentation



Foto 7: Lenker und Griff : beschädigt




Foto 8: Felge vorne

Fotodokumentation



Foto 9: Reifen vorne: 1,6mm



Bremsanlage vorne

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 00574101000000
[REDACTED] [REDACTED]



Fotodokumentation



Foto 11: Frontmaske, Rad Schutzverkleidung: beschädigt




Foto 12: Bremsanlage hinten

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Fotodokumentation



Foto 13: Felge hinten




Foto 14: Reifen hinten: 3,5mm

██████████
██████████
██████████
██████████
██████████



Fotodokumentation



Foto 15: Endschalldämpfer




Foto 16: Seitenverkleidung: beschädigt

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Fotodokumentation




Foto 17: Fahrttrichtungsanzeiger hinten: beschädigt



Foto 18: Ganghebel: beschädigt

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 0057 10 100000
[REDACTED] [REDACTED]



Fotodokumentation



Foto 19: Fahrzeugheck: deformiert



Foto 20: Fahrzeugheck: gebrochen und deformiert