

Wert-Gutachten

Zeitwert

Händlerereinkaufswert

Händlerverkaufswert

Auftraggeber:

Fahrzeughalter:

Fahrzeugbeschreibung:

Amtl. Kennzeichen:		Erstzulassung:	21.05.2012
Fahrzeugart:	PKW	letzte Zulassung:	06.01.2016
Aufbau / Türen:	Kombilimo. / 5	km-Stand (abgel.):	237 397 km
Abmessungen L / B / H:	4825 / 1826 / 1446 mm	nächste HU:	Fällig
Radstand:	- mm	Farbe:	Schwarz/grau – perl.
Fz-Hersteller:	Audi	Bereifungsgröße:	205/60 R 16 92H M+S
Typ / Verkaufsbez. :	B 8 / A 4 / S-Line	Bereifungszustand:	gut
Fahrgestell-Nr.:	WAUZZZ8K7DA [REDACTED]	vorne:	6 / 6
Antriebsart:	Diesel	mitte:	/
Leist. / Hubraum:	130 kw 1968 ccm	hinten:	5 / 5
zul. Gesamtgewicht:	1610 kg	Reserve:	-
Nutz / Aufliegeast:	- kg	Anz. der Vorbesitzer:	-

Mitbewertete Sonderausstattung: Ausstattung „Ambiente „ , S-Line Ausstattung / Paket, ABS, ASR, Einparkhilfe hinten, EDS, ESP, Tempomat, 6-Gang-Getriebe, Lederlenkrad, Licht-Paket, NSW, EURO 5, Sitzheizung vorn, Sportsitze vorn, Tagfahrlicht, ZV, Audi Musik Interface, Klimaautomatik, Sitzbezug / Polsterung Alcantara / Leder, Xenon-Scheinwerfer Plus, Sportfahrwerk, Winterreifen auf Stahlfelgen

Besonderes: Gebrauchsspuren, Eindellungen und Zerkratzen am Fahrzeug rundum und entsprechend des Alters und der Laufleistung waren augenscheinlich, HU fällig, lange Standzeit vom Fahrzeug! Fahrzeug ist / war von außen verschmutzt und verstaubt, Raucher Fahrzeug, Batterie defekt, lang Standzeit vom Fahrzeug / Bremen VA und HA Rostansatz / Rost und leicht eingelaufen (Bremsscheiben und Bremsbeläge), nur 1 Fahrzeugschlüssel vorhanden !, Stoßfänger vorn unten / Spoiler unten leicht eingedrückt, beschädigt und zerkratzt, Kotflügel vorn rechts zerkratzt, Spiegel rechts und links zerkratzt / Blinkleuchte im Spiegel Riss, Tür hinten rechts und Seitenwand hinten rechts leicht eingedrückt und zerkratzt, Stoßfänger hinten mitte eingedrückt und zerkratzt / Stoßfänger hinten rechts außen zerkratzt, Blende unten / Grill unten zerbrochen, Steinschläge Motorhaube / Frontscheibe und Stoßfänger / Grill vorn Heckklappe leicht zerkratzt und Audi Ringe zerbrochen, Innenraum und alle Sitze / Ledersitze, Teppich im Innenraum, Verkleidungen und Kofferraum verschmutzt, leicht zerkratzt und Gebrauchsspuren, Kofferraum verschmutzt, große Insp. mit Nebenarbeiten fällig, große und intensive Aufbereitung außen und innen vom Fahrzeug notwendig, Motor springt an / Motor läuft

Bemerkung: Das Fahrzeug konnte nur bedingt von außen und innen in Augenschein genommen werden! Die Verhältnisse vor Ort und rund um das Fahrzeug waren beengt!

Fahrzeugwert am 11.12.2025 3.700,00 EUR
In Worten: **Dreitausendsiebenhundert** **EUR**

Zella-Mehlis, 11.12.2025

Ort / Datum

Das vorliegende Gutachten wurde auf einer EDV-Anlage durch Herrn Kfz Meister H. Möller erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Sitz der Gesellschaft: Konrad-Zuse-Straße 21, 99099 Erfurt,