

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Toyota		
Modell	Auris Touring Sports (E18)(03.2013->), 2.0 D-4D DPF, Life+ Touring Sports Start/Stop, 2013 - 2014		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	29.01.2026
Vorgangsname		Farbe	Avant-garde Bronze ME
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	01 860 135 010 0005 DE004 5334
Erstzulassung / HU	12.06.2014 / 02.2026	KBA-Schlüssel	5013/AHZ
Laufleistung (abgelesen)	122.792 km	Aufbau	Kombi
VIN		Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	91 kW / 124 PS	Schadstoffklasse EU	E5
Hubraum	1998 ccm	Zustand	mangelhaft
Motorart	Diesel	Unfallschaden	unbekannt
Getriebe	Getriebe 6-Gang		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen				
Reifen Achse 1	unbekannt	205/55R16	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	2,0 / 2,0 mm /--
Reifen Achse 2	unbekannt	205/55R16	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	3,0 / 3,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Händlerereinkaufswert

3.500,00 EUR

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 29.01.2026 zum 29.01.2026

Datenstand

01/2026

durchgeführt von: |

Seite 1 von 3

Erstellt mit SilverDAT® von



Bezeichnung

Amtl. Kennzeichen

Fahrzeug-Ident.Nr



Besichtigungsdatum

DAT Europa-Code®

KBA-Schlüssel

29.01.2026**01 860 135 010 0005 DE004 5334****5013/AHZ**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 3. Bremsleuchte
- > 6 Lautsprecher
- > Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
Audiobedienung am Lenkrad, Freisprechanlage Bluetooth, Bluetooth-Schnittstelle, Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss), Rückfahrkamera
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Außentemperaturanzeige
- > Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- > Bordcomputer
- > Bremsassistent
- > Chromleisten an Seitenfenster unten
- > Dachreling (Edelstahl)
- > Elektr. Bremskraftverteilung
- > Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- > Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- > Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- > Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Fernentriegelung Tankklappe
- > Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
- > Getriebe 6-Gang
- > Gurtstraffer vorn
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Klimaautomatik
- > Knieairbag Fahrerseite
- > Kopf-Airbag-System
- > Kühlergrill mit Chromleiste
- > Lenkrad (Leder)
- > Lenkrad mit Schaltwippen
- > Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- > Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- > Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- > Mittelarmlehne vorn verstellbar
- > Motor 2,0 Ltr. - 91 kW D-4D KAT
- > Multi-Funktions-Display (LCD)
- > Nebelscheinwerfer
- > Reifen-Reparaturkit
- > Rußpartikelfilter
- > Rücksitz klappbar
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- > Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- > Schleudertrauma-Schutzsystem
- > Seitenairbag
- > Servolenkung elektrisch
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- > Stop&Go-System (TSGS)
- > Stoßfänger Wagenfarbe
- > Tagfahrlicht LED
- > Türgriffe außen Wagenfarbe
- > Wegfahrsperre
- > Wärmeschutzverglasung getönt
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- > Einparkhilfe vorn und hinten
- > Metallic-Lackierung



Bezeichnung

Amtl. Kennzeichen

Fahrzeug-Ident.Nr



Besichtigungsdatum

DAT Europa-Code®

KBA-Schlüssel

29.01.2026**01 860 135 010 0005 DE004 5334****5013/AHZ**

Bemerkungen

Bremsscheiben und -beläge ringsum an der Verschleißgrenze, ebenso alle Reifen. Stossfänger vorne und hinten beschädigt sowie der Kühlergrill vorne unten. Stossfänger vorne rechts zudem mit Sprühdosenlack ausgebessert. Beide Seitenwände hinten an den Radläufen eingefornt, beide hinteren Türen ebenfalls eingedellt. Nach vorliegenden Informationen Fahrzeugbrief im Moment nicht vorhanden.





Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Bild Nr. 015



Bild Nr. 016



Bild Nr. 017



Bild Nr. 018