

DEKRA Automobil GmbH
Karl-Haußmann-Str. 17, 71636 Ludwigsburg

Herr
Jochen Siegel
Obergerichtsvollzieher
Beim AG Stuttgart-Bad Cannstatt
Badstr. 23
70372 Stuttgart

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Ludwigsburg
Karl-Haußmann-Str. 17
71636 Ludwigsburg
Telefon 07141 / 48898-3
Fax 07141 / 48898-44
E-Mail
ludwigsburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Jörn Hegel-Fill
Tel. direkt 07141 48898-3

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN** **L98B4F1C9K1000153**

Auftraggeber Herr Jochen Siegel, Obergerichtsvollzieher, Beim AG Stuttgart-Bad Cannstatt, Badstr. 23, 70372 Stuttgart

Ihr Auftrag vom 01.12.2022

Besichtigung 24.11.2022 um 09:30
Polizeirevier 8, Kärntner Str. 18, 70469 Stuttgart

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 24.11.2022 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	441,18 EUR	525,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	567,23 EUR	675,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 01.12.2022 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 24.11.2022.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 24.11.2022 um 09:30 Uhr durch Herrn Jörn Hegel-Fill bei Polizeirevier 8, Kärntner Str. 18, 70469 Stuttgart, im Beisein von Herr Siegel.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die Identifizierung des Fahrzeuges wurde anhand der Fz.-Ident.-Nr. durchgeführt. Die abgelesene FIN wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fahrzeugidentnummer

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Bei dem in Rede stehenden Fahrzeug handelt es sich um Motorrad das nicht für den Straßenverkehr zugelassen ist. Eventuelle Umbauten am Fahrzeug können nicht ausgeschlossen werden. Das in Rede stehende Fahrzeug weist eine längere Standzeit auf. Zum Zeitpunkt der Bewertung wurde das Fahrzeug nicht gestartet. Es war ein Zündschloß verbaut. Ein Fahrzeugschlüssel war vorhanden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen nicht vorhanden
Noch nicht zugelassen

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht vorhanden

Technische Daten

Fahrzeugart	Motorrad
Hersteller	RV Racing
Marke	RV-Racing
Typ / Verkaufsbezeichnung	Dirtbike / Cross Pocket
Aufbauart	Leichtkraftrad
Fahrzeug-Ident.-Nr.	L98B4F1C9K1000153
Farbe	Schwarz/Orange
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	1
Leistung / Hubraum	140 cm ³
Felgen	Speichenrad
Laufleistung geschätzt	1.000 km
	Wegstreckenzähler fehlt

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 vorne	70 / 100 - 17 M C	Yuanxing /	G /O	6 mm
2 hinten	90 / 100 - 14 M C	Yuanxing	G /O	6 mm

G/ Gelände; /O Original; /F Runflat;

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Verkleidung Heckschutzblech durchbohrt und verschrammt, erneuern (Bild 6, 7); Bremshebel rechts verschrammt, erneuern (Bild 8); Kupplungshebel links verschrammt, erneuern (Bild 9); Reifen vorne Laufrichtung falsch- ummontieren, instandsetzen (Bild 11); Reifen hinten Laufrichtung falsch- ummontieren, instandsetzen (Bild 12); Griff links verschrammt, erneuern (Bild 10); Seitenverkleidung rechts zerkratzt, erneuern (Bild 5).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Jörn Hegel-Fill

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
 Karl-Haußmann-Str. 17, 71636 Ludwigsburg

 Herr
 Jochen Siegel
 Obergerichtsvollzieher
 Beim AG Stuttgart-Bad Cannstatt
 Badstr. 23
 70372 Stuttgart

 DEKRA Automobil GmbH
 Außenstelle Ludwigsburg
 Karl-Haußmann-Str. 17
 71636 Ludwigsburg
 Telefon 07141 / 48898-3
 Fax 07141 / 48898-44
 E-Mail
 ludwigsburg.automobil@dekra.com

 Ansprechpartner:
 Jörn Hegel-Fill
 Tel. direkt 07141 48898-3

Bewertungsgutachten / Rechen Daten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN** **L98B4F1C9K1000153**

Vorgang

Auftraggeber	Herr Jochen Siegel, Obergerichtsvollzieher, Beim AG Stuttgart-Bad Cannstatt, Badstr. 23, 70372 Stuttgart
Ihr Auftrag vom Besichtigung	01.12.2022 24.11.2022, 09:30 Uhr, durch Herrn Jörn Hegel-Fill bei Polizeirevier 8, Kärntner Str. 18, 70469 Stuttgart, im Beisein von Herr Siegel.
Bewertet auf	24.11.2022

Bemerkungen

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Bei dem in Rede stehenden Fahrzeug handelt es sich um Motorrad das nicht für den Straßenverkehr zugelassen ist. Eventuelle Umbauten am Fahrzeug können nicht ausgeschlossen werden. Das in Rede stehende Fahrzeug weist eine längere Standzeit auf. Zum Zeitpunkt der Bewertung wurde das Fahrzeug nicht gestartet. Es war ein Zündschloß verbaut. Ein Fahrzeugschlüssel war vorhanden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fahrzeugidentnummer 1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Tag der Erstzulassung	Noch nicht zugelassen	Hersteller	RV Racing
Marke	RV-Racing	Typ / Verkaufsbez.	Dirtbike / Cross Pocket
Aufbauart	Leichtkraftrad	Fahrzeug-Ident.-Nr.	L98B4F1C9K1000153
HSN / TSN	/	Schlüssel-Nr.	00000000
Laufleistung geschätzt	1000 km	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	1	Hubraum (ccm)	140
Felgen	Speichenrad	Farbe	Schwarz/Orange

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 vorne	70 / 100 - 17 M C	Yuanxing /	G / O	6 mm
2 hinten	90 / 100 - 14 M C	Yuanxing	G / O	6 mm

G/ Gelände; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	1.100 EUR	Fz. Notierung	0
Fz. Grundwert: (0 Mon): VO			875 EUR

Serienausstattung

Zwischenwert 1	875 EUR
----------------	----------------

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: fehlt

Km-Korrektur

Km = 1000	Kateg.: = 0	Diff. = -1000	
BZ2K = -6.27025	(AS = 0.0 BS = 0.0)		-55 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto	
1. Verkleidung Heckschutzblech durchbohrt und verschrammt, erneuern (Bild 6, 7)	13	voll	-13	
2. Bremshebel rechts verschrammt, erneuern (Bild 8)	20	voll	-20	
3. Kupplungshebel links verschrammt, erneuern (Bild 9)	18	voll	-18	
4. Reifen vorne Laufrichtung falsch-ummontieren, instandsetzen (Bild 11)	30	voll	-30	
5. Reifen hinten Laufrichtung falsch-ummontieren, instandsetzen (Bild 12)	30	voll	-30	
6. Griff links verschrammt, erneuern (Bild 10)	19	voll	-19	
7. Seitenverkleidung rechts zerkratzt, erneuern (Bild 5)	13	voll	-13	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	143			-143 EUR

Zwischenwert 2	677 EUR
----------------	----------------

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung					-40 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)					72 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne	6 mm	GO		-21 EUR
	hinten	6 mm	GO		-21 EUR
Legende			G/ Gelände /O Original /F Runflat		-10 EUR

Zwischenwert 3 667 EUR

Zwischenwert 4 667 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	441,18 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	83,82 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	525,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	567,23 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	107,77 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	675,00 EUR

Der Sachverständige
Jörn Hegel-Fill

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Seitenansicht



Bild 4 : Rahmennummer



Bild 5 : Seitenverkleidung rechts zerkratzt



Bild 6 : Verkleidung Heckschutzblech durchbohrt und verschrammt



Bild 7 : Verkleidung Heckschutzblech durchbohrt und verschrammt



Bild 8 : Bremshebel rechts verschrammt



Bild 9 : Kupplungshebel links verschrammt



Bild 10 : Griff links verschrammt



Bild 11 : Reifen vorne Laufrichtung falsch- ummontieren



Bild 12 : Reifen hinten Laufrichtung falsch- ummontieren



Bild 13 : Zündschloß verbaut