

Kfz-Ingenieur & Sachverständigenbüro V E N Z K E

Tel. (034345)20457, Fax (034345)20666, Funk-Tel. 0171.5728268

Zentralbüro: Waldstraße 5 . 04651 Bad Lausick

Gebrauchtfahrzeug Bewertung nach D A T - S Y S T E M

Nr. VEH2105122		Besichtigungsdatum	: 12.05.2021
Fahrzeugart	: Transporter	Motorart	: Dieselmotor
Fabrikat	: Mercedes-Benz	Leistung/Hubraum	: 120 kW (163 PS) / 2143 ccm
Typ	: Sprinter II 316 CDI	Erstzulassung/HU	: 07.12.2015/ 02.22
		Umwelplakette	: 4 (grün)
Aufbauart/Ausf.	: Hochraum-Kasten/BlueTEC	CO2 Effizienzklasse	:
		Ges.Fahrstrecke	: 347.131 km
Sitzplätze / Türen	: 2 / 4	Anzahl Besitzer	: 1
Amtl. Kennz.	: [REDACTED]	Laderaum/Inhalt	: 3265 x 1780 x 1820 mm
Kfz.-Ident.Nr.	: WDB9066331P206365	Nutz-(Aufliege)Last	: 1405 kg
Radstand	: 3665 mm	Zul.Gesamtgewicht	: 3500 kg
Anzahl Achsen	: 2	Vorschaden	: reparierter Schaden
Fgst. Gesamtzustand	: normal	Farbe Fgst.	: stahlblau
Reifen/Zust. 1.Achse	: 235/65R16C 4,0/--/--/4,0mm	Hersteller/Sich.Kz.	: Falken /
Reifen/Zust. 2.Achse	: 235/65R16C 8,0/--/--/8,0mm	Hersteller/Sich.Kz.	: Falken /
Reifen/Zust.Res.-Rad	: 235/65R16C 4,0/--mm	Hersteller/Sich.Kz.	: Falken /

Serienausstattung:

3. Bremsleuchte, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Bremsassistent, Bremssystem mit ABS+ASR, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Handschuhfach abschließbar, Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum, Kindersicherung, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Laderaumtrennwand durchgehend, Lastenverankerung / Verzurrösen, Leuchtweitenregelung, Modellpflege, Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT, Partikelfilter, Radstand 3665 mm, Raucher-Paket, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Wärmeschutzverglasung, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung:

Airbag Beifahrerseite, Audiosystem Audio 10 (Radio mit CD-Player), Außentemperaturanzeige, Batterie zusätzlich (verstärkt), Deckenleuchte im Laderaum, Generator 180 A, Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), Holzfußboden im Laderaum, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad in Fahrbereifung, Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber, Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Rückenlehnen umklappbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, Stabilisator hinten, Stabilisator vorn verstärkt, Trennrelais bei Batterie zusätzlich, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff, Vlies-Batterie 95 Ah

Bemerkungen:

wertbeeinflussende Besonderheiten: Motorkontrolllampe geht nicht aus (ohne tiefgründige Diagnose), großer Steinschlagschaden in der Frontscheibe (Scheibe muß erneuert werden), Trennwand unten eingedrückt, Eindellungen: Tür

vorn rechts 1x, Schiebetür 3x, Seitenwand hinten rechts (etwas größer), Fahrersitz verschlissen, Türdichtung vorn links defekt, Türverkleidung hinten links beschädigt, Motor stark verölt, Bremscheiben hinten verschlissen,

Auf der Basis des Marktspiegels der Deutschen Automobil Treuhand und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der **Zeitwert (incl. MwSt.)** des oben genannten Fahrzeugs am 18.05.2021 zu:

4.650,-- EUR (incl. 742,44 EUR MwSt.)

Diese Bewertung wurde durchgeführt von: Herrn Venzke

@120925/#4008/EUR CD 05/2021 - 1