

Sachverständigenbüro

[REDACTED]
DEKRA Partner

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

[REDACTED]

FIN

WDD1770441J [REDACTED]

Auftraggeber

[REDACTED]

Ihr Auftrag vom

[REDACTED]

Eingang am

[REDACTED]

Besichtigung


15.08.2025 um 11:00 Uhr
[REDACTED]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 15.08.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		10.528,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.



[REDACTED]

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 15.08.2025 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, mit Eingang vom 19.08.2025. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 15.08.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 15.08.2025 um 11:00 Uhr d. [REDACTED] ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag [REDACTED]
Kennzeichen [REDACTED]
Tag der Erstzulassung 22.11.2019

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 05 / 2024

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Daimler (D)
Marke	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	F2A / A 220 7G-DCT Progressive
HSN / TSN	1313 / HVQ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDD1770441J [REDACTED]
Türen	5
Sitzplätze	5

Farbe	POLARWEISS - UNILACK
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	140 kW / 1991 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall
Lauffleistung geschätzt	50.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 50 R 17 93 V	Barum / Polaris 5 FR	W/O	6 mm
rechts	205 / 50 R 17 93 V	Barum / Polaris 5 FR	W/O	6 mm
2 links	205 / 50 R 17 93 V	Barum / Polaris 5 FR	W/O	6 mm
rechts	205 / 50 R 17 93 V	Barum / Polaris 5 FR	W/O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ABS - Anti-Blockier-System, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer, klappbar, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dachbedieneinheit "4 Lichtsteine", Doppelcuppolder vorne, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fahrzeugschlüssel mit Zierrahmen in Chrom, Fensterheber elektrisch 4fach, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 7G-DCT, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, Innenhimmel Stoff schwarz, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, Kühlergrill mit Diamant-Pins in schwarz, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Netz im Beifahrerfußraum, Ottopartikelfilter, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Fléron, Radio-Zubehör: USB Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Radio: MBUX Multimediasystem, Reifendruckkontrolle, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im 10-Speichen-Design, Schalthebel mit zusätzlichen Chromelementen, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenwind-Assistent, Sicherheitsgurte A-Klasse, Sitze: Fondsitzelehnen klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Komfortsitze, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose: 12 V-Anschluss, Tempomat, Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring, Vorrüstung für Fahrzeug Setup, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zierelemente Carbonoptik

Sonderausstattung

Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC, Lackierung: Uni polarweiß, Paket: Diebstahlschutz-Paket, Paket: Navigation Premium, Paket: Park-Paket, Paket: Spiegelpaket, Polster: Ledernachbildung ARTICO, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im 10-Speichen-Design in Verbindung mit Night Paket, Rückfahrkamera, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Touchpad, Verkehrszeichen-Assistent

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

A-Säule rechts eingedrückt., instandsetzen; Motorhaube verschrammt und eingedellt., instandsetzen; Brandloch Fahrersitz., erneuern; HU abgelaufe /Service überfällig, erneuern; Batterie entladen / Rauchtentwicklung Motorraum beim Überbrücken, erneuern; Standschäden Reifen/Bremse, erneuern; Fahrzeug steht seit 2 Jahren., erneuern; Betriebsleistung nicht zu ermitteln., erneuern; Aufbereitung und Reinigung, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Motorraum.




Bild 6 : A-Säule eingedrückt.





Bild 7 : Haube verschrammt und eingedellt.






Bild 8 : Brandloch.




Bild 9 : Einstieg verschrammt.




Bild 10 : Verwittert/Verschmutzt.




Bild 11 : Türkanten angeschlagen.