

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen	[REDACTED]	FIN	VF1KMS40638	[REDACTED]
Auftraggeber	Justizvollzugsanstalt Dresden Arbeitsverwaltung, Hammerweg 30, 01127 Dresden			
Ihr Auftrag vom	[REDACTED]			
Besichtigung	10.04.2025 um 10:00 Uhr Justizvollzugsanstalt Dresden Arbeitsverwaltung, Hammerweg 30, 01127 Dresden			

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 10.04.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		320,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 10.04.2025 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch [REDACTED], auf Wunsch des Fahrzeughalters. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 10.04.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 10.04.2025 um 10:00 Uhr durch [REDACTED] bei Justizvollzugsanstalt Dresden Arbeitsverwaltung, Hammerweg 30, 01127 Dresden, im Beisein von [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war auf Grund von Art und Umfang des Schadens nicht erforderlich. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 92 µm bis 135 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Justizvollzugsanstalt Dresden Arbeitsverwaltung, Hammerweg 30, 01127 Dresden
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	06.12.2007
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	06.12.2007

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

01 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	RENAULT (F)
Typ / Verkaufsbezeichnung	M / Mégane II Grandtour Advantage
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	3333 / AFC
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1KMS40638
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	BLAU ROYAL
Lackierung	Uni / Wasserbasis / 2-Schicht
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	96 kW / 1870 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 4
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	217.786
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 65 R 15 91 T	Semperit / Speed-Grip 5	W /O	7 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 T	Semperit / Speed-Grip 5	W /O	7 mm
2 links	195 / 65 R 15 91 T	Semperit / Speed-Grip 5	W /O	8 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 T	Semperit / Speed-Grip 5	W /O	8 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge		Michelin / Energy Saver +	S /O	8 mm

W/ Winter; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Airbag: Seitenairbags vorne, Airbag: Windowbags, Airbag: für Fahrer und Beifahrer, Anti-Blockier-System und Bremsassistent, Bordcomputer, Dieselpartikelfilter (FAP), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) inkl. Antriebsschlupfregelung, Felgen: Radabdeckung "Dryos" 15", Fensterheber elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: Proaktive Automatik (4 Gang), Grundausstattung (Megane Advantage), Heckscheibenwischer, Keycard, Kopfstützen (2) vorne, höhenverstellbar, Kopfstützen (3) hinten höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad höhen- und neigungsverstellbar, Paket: Confort, Paket: Klang&Klima, Polster: Stoff, Reifen: Ersatzrad vollwertig, Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar (1/3, 2/3), Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX-Kindersitzbefestigung, Telefonvorrüstung, Wegfahrsperre, Wärmeschutzglas

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 28.12.2022 bei Kilometerstand 195.320. Nächste Wartung am 28.12.2023 bei Kilometerstand 215.320. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 km oder 0 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 12); Verkleidung Tür hinten links, verschrammt, erneuern (Bild 15); Dach, eingedellt, drücken (Bild 14); Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 13); Tür hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; HU/AU, überfällig, durchführen; Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen (Bild 6); Sitz vorne links Sitzlehnenbezug, gerissen, erneuern (Bild 16). Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken (Bild 9). Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11). Stoßfänger hinten Rammschutzleiste Lackierung, verschrammt, erneuern und lackieren mit Lackaufbau (Bild 10). Tür vorne links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 7). Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

alle 4 Radzierblenden verkratzt, erneuern; Verkleidung Tür vorne Griff links, verschlissen, Gebrauchsspur; Verkleidung Tür vorne Griff rechts, verschlissen, Gebrauchsspur; Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur; Lenkrad, verschlissen, Gebrauchsspur; Schalthebel, verschlissen, Gebrauchsspur; Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Außenspiegel rechts Gehäuse, zerkratzt, Gebrauchsspur; Verkleidung C-Säule links, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 8); Verkleidung B-Säule rechts, verschrammt, Gebrauchsspur; Verkleidung B-Säule links, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 16); Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 8).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Kalkulation alle 4 Radzierblenden verkratzt Nr.: 60 vom: 14.04.2025

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.