

DEKRA Automobil GmbH
Köhlerstr. 18, 01239 Dresden

Justizvollzugsanstalt Dresden
Arbeitsverwaltung
Hammerweg 30
01127 Dresden

Bewertungsgutachten

Auftraggeber	Justizvollzugsanstalt Dresden Arbeitsverwaltung, Hammerweg 30, 01127 Dresden
Ihr Auftrag vom	11.02.2025, mündlich auf Wunsch des Fahrzeughalters
Besichtigung	11.02.2025 um 10:00 Uhr Justizvollzugsanstalt Dresden Arbeitsverwaltung, Hammerweg 30, 01127 Dresden

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 11.02.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		3.200,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.02.2025 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, auf Wunsch des Fahrzeughalters. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 11.02.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 11.02.2025.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Justizvollzugsanstalt Dresden Arbeitsverwaltung, Hammerweg 30, 01127 Dresden
Kennzeichen	
Tag der Ersterzulassung	28.11.2006
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	28.11.2006

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	01 / 2025
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	DAIMLERCHRYSLER (D)
Marke	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	639 / Vito 111 CDI
Aufbauart	SO.KFZ POLIZEIFZ / GEFANGENENTRANSPORTER
HSN / TSN	0999 / ABN

zul. Gesamtmasse	2940 kg
Maße über alles L / B / H	4993 / 1906 / 1903 (mm)
Radstand	3200
Türen	4
Sitzplätze	8
Farbe	Grün
Lackierung	Uni / Wasserbasis / 2-Schicht
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	80 kW / 2148 cm ³
Schadstoffklasse	98/69/EG III;B
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	225.085

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 65 R 16 107/105 T C	Goodyear / Ultra Grip Cargo	T / O	9 mm
rechts	205 / 65 R 16 107/105 T C	Goodyear / Ultra Grip Cargo	T / O	9 mm
2 links	205 / 65 R 16 107/105 T C	Goodyear / Ultra Grip Cargo	T / O	9 mm
rechts	205 / 65 R 16 107/105 T C	Goodyear / Ultra Grip Cargo	T / O	9 mm

Pannenset

T/ Transporter; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

ABS, ESP, ASR, EBV, BAS, Abgasstufe EU 4 Gr.III für PKW-Zulassung, Airbag Fahrerseite, Airbag auf Beifahrerseite, Auf-/ Ablastung, Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts, Bremsleuchte, dritte, Deckenleuchte mit Leselicht, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser elektronisch, Elektrik für Anhängersteckdose, Fenster in Heckklappe, Fenster vorn links fest in SW/ Laderaum-Schiebetür, Fenster vorn rechts fest in SW/ Laderaum-Schiebetür, Fenster: Ausstellfenster hinten mechanisch, Fensterheber elektrisch vorne, Getriebe: 6-Gang-Schaltung, Handschuhkasten abschließbar, Innenleuchten im Fond, Innenspiegel, Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum, Klappdeckel für Ablagefach, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Kontrollanzeige für Lampenausfall, Kopfstützen (2), vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Nebelscheinwerfer Halogen, Pollenfilter/ Frischluftfilter, Polster: Stoff, Reifen: 205/65 R 16, Reifen: M + S 205/65 R 16, Servolenkung, Sitze: 2er-Sitzbank 1. Reihe, Sitze: Beifahrersitz Zweisitzer, Sitze: Fahrgastraum 2. Reihe, 3er Sitzbank / Standard, Stabilisator vorn, Steckdose 12 V Fahrgastraum hinten, Tempmatik/Klimatisierungsautomatik zus. im Fond, Verzurrösen, Vorrüstung >>Handy<<, Wartungsintervall-Anzeige >>ASSYST<<, Wegfahrsperre, Wärmedämmendes Glas, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 24.06.2022 bei Kilometerstand 218.014.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Innenverkleidung beschädigt durch Gittereinbau, erneuern; Einbau Gefangenentransport ausbauen, instandsetzen; Mittelkonsole oben , fleckig, erneuern; Elektrik Lichtanlage, defekt, erneuern; Bremse hinten Bremswirkung, defekt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Service/Inspektion Inspektion klein, überfällig, durchführen; Dach, eingedellt, drücken; Seitenteil hinten links Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Seitenteil hinten rechts Kniestück, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau; Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau; Tür hinten rechts, verformt, erneuern; Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer, Gebrauchsspur; Tür vorne rechts Türkante, Lackabplatzer, Gebrauchsspur.

Fehlende Teile

Antennenstab Radio fehlt, Antennenstab, fehlt, erneuern

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot
Kalkulation Antennenstab Radio fehlt Nr.: 115 vom: 14.02.2025

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 115 14.02.2025

FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	VITO (BM 639)	111 CDI
			TYP-CODE 03 59 21
AUSSTATTG	KOMBI	KINDERSICH SCHIEBET	FENSTER V L FAHRGAST
	FENSTER V R FAHRGAST	FENSTER H AUSSTELLB	KLIMAAANLAGE
	WAERMED VERGL RUNDUM	KLIMAAANLAGE IM FOND	AUSSENSP ELEK/HZB
	VORRUESTUNG HANDY	AUSSENTEMP ANZEIGE	HANDSCHUHK. VERSCHL
	POLSTER: STOFF	RADSTAND LANG	HECKTUER VERGLAST
	BEIFAHRERDOPPELSITZ	ABGASNORM EURO 4	DIESELPARTIKELFILTER
	GETRIEBE 6-GANG	BEIFAHRERAIRBAG	205/65 R16C 103/101T
	WINTERREIFEN	FELGE 6.5 J X 16	1.REIHE 2ER-SITZBANK
	2.REIHE 3ER-SITZBANK	AUSSTATTUNG CHOICE	

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =144.50	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =144.75	EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS- /EINZEL- /VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	ANTENNE TELEFON AUS- /EINBAUEN	1	4	48.17

E R S A T Z T E I L E	PREISSTAND	: 01.02.2025 / 01	
LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0737	ANTENNE GPS	002 820 2175	55.90
		SYSTEM AUDATEX	BLATT 1

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 115

14.02.2025

S C H L U S S K A L K U L A T I O N		EUR	EUR

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS 12 AW = 1 STD		
GESAMT KL 1	4 AW X 144.50 EUR/STD	48.17	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		48.17
E R S A T Z T E I L E		55.90	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		55.90
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.....		104.07

	MWST 19.00 %		19.77
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....		123.84

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

* = ANWENDERANGABEN
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX

BLATT

2



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Innenraum



Bild 5 : Kombiinstrument



Bild 6 : Mittelkonsole oben fleckig




Bild 7 : Lichtanlage, dritte Bremsleuchte ohne Funktion und gerissen



Bild 8 : Bremsscheiben vorn und hinten Rostansatz



Bild 9 : Service fällig, 232 Tage überzogen



Bild 10 : Dach eingedellt



Bild 11 : Dach eingedellt



Bild 12 : Seitenwand hinten links verkratzt




Bild 13 : Radlauf hinten rechts verkratzt und verformt




Bild 14 : Schiebetür rechts deformiert



Bild 15 : Schiebetür rechts deformiert




Bild 16 : Motorhaube viele Steinschläge mit Korrossion




Bild 17 : Motorhaube viele Steinschläge mit Korrossion



Bild 18 : Türkante vorn links, Lackabschürfungen Türkante




Bild 19 : Türkante vorn rechts, Lackabschürfungen Türkante



Bild 20 : Türkante Schiebetür, Lackabschürfungen Türkante



Bild 21 : Heckklappe oberhalb eingedellt, Dachholm rechts verkratzt



Bild 22 : 2. Radsatz im Kofferraum