

Bewertungsgutachten

Kennzeichen FIN WDF6397051

Auftraggeber Justizvollzugsanstalt Dresden, Hammerweg 30, 01127 Dresden
Ihr Auftrag vom
Eingang am 05.03.2026
Besichtigung 05.02.2026 um 09:30 Uhr
Justizvollzugsanstalt Dresden, Hammerweg 30, 01127 Dresden

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 05.02.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händler Einkaufswert (bei Regelbesteuerung)	2.806,72 EUR	3.340,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 05.02.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, mit Eingang vom 05.03.2026, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 05.02.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 05.02.2026 um 09:30 Uhr durch [REDACTED] bei Justizvollzugsanstalt Dresden, Hammerweg 30, 01127 Dresden, im Beisein von [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 200 µm festgestellt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Justizvollzugsanstalt Dresden, Hammerweg 30, 01127 Dresden
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	24.11.2006
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	24.11.2006

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2025
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Sonstige Kraftfahrzeuge
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	Vito Kombi (639)(06.2003->) / Vito 115 CDI DPF extralg.
Aufbauart	Polizeifahrzeug / Gefangenentransporter
HSN / TSN	0999 / ABQ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDF6397051 [REDACTED]
zul. Gesamtmasse	2940 kg
Maße über alles L / B / H	5223 / 1906 / 1903 (mm)
Radstand	2462
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	AQUAGRUEN
Lackierung	Wasserbasis / 2-Schicht / F3, LL5M
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 2148 cm ³
Schadstoffklasse	98/69/EG III;B
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	223.825
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 65 R 16	Hankook / Vantra LT RA18 HMC	S / O	5 mm
	107/105 T C			
rechts	205 / 65 R 16	Hankook / Vantra LT RA18 HMC	S / O	5 mm
	107/105 T C			
2 links	205 / 65 R 16	Hankook / Vantra LT RA18 HMC	S / O	5 mm
	107/105 T C			
rechts	205 / 65 R 16	Hankook / Vantra LT RA18 HMC	S / O	5 mm
	107/105 T C			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Auflastung auf 2,94 t, Außenspiegel asphärisch, beide, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Batterie 74 Ah, Bremsassistent, Dachverkleidung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage, Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fensterheber elektrisch 2-fach, Generator 200 A, Getriebe 6-Gang - NSG, Handschuhfach abschließbar, Heckklappe mit Verglasung, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kombi Standard, Karosserie/Aufbau: extra lang, Kindersicherung, Klappdeckel für Ablagefach, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Leseleuchten im Fond, Motor 2,1 Ltr. - 110 kW CDI KAT, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, PKW-Zulassung, Partikelfilter, Radstand 3430 mm, Reifen 205/65 R16C 103/101 T, Rückspiegel innen, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe Anthrazit, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Stahlfelgen 6,5x16, Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Breitband Lautsprecher vorn und hinten, Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite, Einstiegsleuchten, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Klimaautomatik Fond (Tempmatik), Parkhilfe (Ultraschall), Reserverad mit Wagenheber, Sitzausstattung: Sitzbefestigung für 1.Sitzreihe gegenüber (vis-a-vis), Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, Klappsitz außen, Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank, Sonderausstattung Gefangenentransport, Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas, Vorbereitung Mobiltelefon/Handy, Winterradsatz 16 Zoll Stahlfelgen, Zuheizer

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Heckklappe eingedellt, erneuern (Bild 7); Stoßfängerverkleidung hinten plastisch verformt, erneuern (Bild 9); Schiebetür rechts verschürft und leicht eingedellt, instandsetzen (Bild 10); Scheinwerfer links mattiert, erneuern (Bild 11); Schweller vorn rechts angerostet, instandsetzen (Bild 12); HU / AU fällig, erneuern. Wartung fällig, instandsetzen.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Einstieg links Materialabtrag, smart repair (Bild 8).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.