

DEKRA Automobil GmbH

DEKRA Automobil GmbH

Bewertungsgutachten

Kennzeichen [redacted] **FIN** WDB [redacted]

Auftraggeber Justizvollzugsanstalt Dresden, Hammerweg 30, 01127 Dresden
Ihr Auftrag vom [redacted]
Eingang am 07.08.2026
Besichtigung 01.07.2026 um 10:00 Uhr
Justizvollzugsanstalt Dresden, Hammerweg 30, 01127 Dresden

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 01.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	[redacted]
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	13.478,99 EUR	[redacted]

Dieser Fahrzeugtyp wird am regionalen und überregionalen Markt überwiegend regelbesteuert angeboten. Der durchschnittliche Händlerverkaufwert liegt bei ca 23.000,00 EUR brutto.



Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 01.07.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, mit Eingang vom 07.08.2026, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 01.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 01.07.2026 um 10:00 Uhr durch [REDACTED] bei Justizvollzugsanstalt Dresden, Hammerweg 30, 01127 Dresden, im Beisein von [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 140 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Justizvollzugsanstalt Dresden -Arbeitsverwaltung-, Hammerweg 30, 01127 Dresden
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	20.01.2020
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	20.01.2020

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	05 / 2026
Fälligkeit § 57b	14.11.2022

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	Sprinter III Pritsche RWD/AWD (907)(02.2018->) / Sprinter III Pr 519 CDI RWD
Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	1313 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDE
Leergewicht	3310 kg
zul. Gesamtmasse	5000 kg
Maße über alles L / B / H	7140 / 2300 / 3300 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1
Radstand	4325 (mm)
Türen	2
Farbe (Hersteller)	stahlblau
Lackierung	Uni / Wasserbasis / 2-Schicht / 5389
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 6
Leistung / Hubraum	140 kW / 2987 cm ³
Schadstoffklasse	EUROVI; D; M, N
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	347.109

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 75 R 16 110/108 R C	Continental / VanContact Winter	W / O	5 mm
rechts	205 / 75 R 16 110/108 R C	Continental / VanContact Winter	W / O	5 mm
2 links innen	205 / 75 R 16 110/108 R C	Continental / VanContact Winter	W / O	5 mm
links aussen	205 / 75 R 16 110/108 R C	Continental / VanContact Winter	W / O	5 mm
rechts innen	205 / 75 R 16 110/108 R C	Continental / VanContact Winter	W / O	5 mm
rechts aussen	205 / 75 R 16 110/108 R C	Continental / VanContact Winter	W / O	5 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	205 / 75 R 16 110/108 R C	Barum / SnoVanis 3	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagefach oberhalb Frontscheibe, Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, Abschleppöse hinten, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBV), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent, Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, Fahrtenschreiber digital, downloadfähig, Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen), Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard, Keyless-Start, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, LKW-Zulassung, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Leuchtweitenregelung, Markierungsleuchten seitlich, Mercedes-Benz Notrufsystem, Motor 3,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT, Partikelfilter, Radstand 4325 mm, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Stahlfelgen 5,5x16, Start/Stop-Anlage Motor,

Tagfahrlicht, Unterfahrschutz hinten, Vorbereitung für DAB Radioempfang, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 5,00 t, Zweiwege Lautsprecher vorn

Sonderausstattung

2. Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum, Airbag Beifahrerseite, Anhängerkupplung: Kugelkopf, für erhöhte Anhängelast, Anhängersteckdose 13-polig, Dachspoiler vorn, Einstiegsleuchten, Fahrwerk: Stabilisierung Stufe II, Feuerlöscher, Frontscheibe heizbar, Fzg. ohne Start/Stop-Anlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Klappdeckel für Ablagefach, Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz), Kombiinstrument mit Farbdisplay, Komfort-Klimaautomatik Thermotronic, Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz, Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr., Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich), Ladebordwand Palfinger, Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7"), Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Reifen 205/75 R16C ...R, Reserverad in Fahrbereifung, Scheibenwischer mit Regensensor, Schmutzfänger, Schmutzfänger vorn, Schutz Kofferaufbau, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite, Trennrelais bei Batterie zusätzlich, USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion), Verkleidung Rückwand, Vlies-Batterie 92 Ah, Vorderachse verstärkt, Wagenheber, Zusatzheizung (Warmwasser), Zwillingsbereifung an 2. Achse / Hinterachse

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Wartung fällig, instandsetzen (Bild 10); HU / AU fällig, instandsetzen; Fahrersitzpolster eingerissen, erneuern (Bild 13); Spiegel rechts verschürft, erneuern (Bild 15); Seitenwand oben links verkratzt, lackieren (Bild 16). Seitenwand hinten rechts verschürft, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Einstieg Fahrertür verkratzt, lackieren (Bild 14).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn links



Bild 2 : Diagonale hinten links



Bild 3 : Diagonale vorn rechts



Bild 4 : Diagonale hinten rechts



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Laderaum



Bild 7 : Kombiinstrument
Kilometerstand abgelesen 347.109 km



Bild 8 : TCO



Bild 9 : § 57 b Prüfung



Bild 10 : Wartungsnachweis
Wartung fällig



Bild 11 : Typenschild Ladebordwand



Bild 12 : Typenschild Kofferaufbau



Bild 13 : Fahrersitzpolster eingerissen



Bild 14 : Einstieg Fahrtür verkratzt



Bild 15 : Spiegel rechts verschürft



Bild 16 : Seitenansicht links
Seitenwand oben links verkratzt



Bild 17 : Seitenwand hinten rechts verschürft