

# S A C H V E R S T Ä N D I G E N - B Ü R O

Seite:01

## Gebrauchtfahrzeug Bewertung nach Classic Data

Nr. DR II 731/25

Fahrzeugart	: Personenkraftwagen	Besichtigungsdatum : 05.11.2025
Fabrikat	: Mercedes-Benz	Motorart : Ottomotor
Typ	: 500 SL Roadster (BM 129)	Leistung Hubraum : 240 kW (326 PS) / 4973ccm
Aufbauart	: Cabriolet	Erstzulassung : 24.09.1992
Tachostand abgelesen	: 111.607 km	Nächste HU/AU : 05.2025
Tatsächliche Laufleistung	: 111.607 km	Zul.Gesamtgewicht : 2190 kg
Sitzplätze / Türen	: 2+2 / 2	Anzahl Besitzer : unbekannt
Amtl. Kennz.	: H-XX XXX H	Anzahl Achsen : 2
Kfz.-Ident.Nr.	: [REDACTED]	Farbe : Almandinrot Metallic
Fzg. Gesamtzustand	: befriedigend	Vorschaden : unbekannt
		Note (Classic Data) : 3
Reifen/Zust. 1. Achse	: 235 40 R18 99V M+S 8,0 --/-8,0 mm Hersteller	: Continental
Reifen/Zust. 2. Achse	: 235 40 R18 99V M+S 7,5 --/-7,5 mm Hersteller	: Continental

### **Serienausstattung:**

Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Ausstiegsleuchten, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts, Außentemperaturanzeige, Batterie 100 Ah, Doppeltonfanfare, Drehzahlmesser, Felgen-Design: 15-Löch, Fensterheber elektrisch vorn, Frontscheibe Verbundglas, Generator 100 A, Getriebe Automatik, Getriebe Automatik – Varianten, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar (Verbundglas), Innenausstattung: Holz Wurzelnuss, Innenzentralverriegelung für Ablagefach, Karosserie: 2-türig, Katalysator geregelt, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) elektr. Verstellbar, Leuchtweitenregelung, LM-Felgen, LM-Felgen 8x16, Metallic-Lackierung, Motor - Restwärmearnsnutzung (MRA), Motor 5,0 Ltr. - 240 kW V8 32V KAT, Nebelscheinwerfer, Reifen 225/55 R16 ..Z, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschanlage beheizt, Servolenkung, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Zentralverriegelung

### **Sonderausstattung:**

Diebstahl-Warnanlage, Feuerlöscher, Klimaanlage (Varianten), Klimaautomatik (Thermotronik), Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory), Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitzheizung vorn, Sound-System, Tempomat, Windschott (Netz), Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe Verbundglas.

### **Zusätzliche Ausstattung:**

18“ LM-Felgen in AMG Optik.

### **Anmerkung:**

Das Fahrzeug besitzt eine Oldtimerzulassung nach §23 StVZO.

### **Zustandsbeschreibung:**

#### **Karosserie und Anbauteile:**

Kein sichtbarer Rost. Die Chromteile sind in normalem Zustand. Originalfarbe befindet sich in einem normalen Zustand. Verdeck ist optisch in Ordnung. Die Motorisoliermatte fehlt. Die Blende unter dem rechten Scheinwerfer ist gebrochen. Die Stoßfängerverkleidung ist vorn rechts leicht angebrochen und unten tief verschrammt. Der rechte vordere Blinker ist unten angebrochen.

Gesamtzustand: normal.

#### **Interieur:**

Die Sitzbezüge zeigen normalen Verschleiß. Der Instrumententräger ist in einem normalen Zustand. Die Türverkleidungen, die Seitenverkleidungen, der Dachhimmel und die Teppiche sind in normalem Zustand. Gesamtzustand: normal bis gut

# S A C H V E R S T Ä N D I G E N - B Ü R O

Seite:02

## Gebrauchtfahrzeug Bewertung nach Classic Data

Nr. DR II 731/25

Besichtigungsdatum : 05.11.2025

### Zustandsbeschreibung:

#### **Motor, Antriebselemente, Nebenaggregate:**

Der Motorraum und die Nebenaggregate sind in einem leicht verschmutzten Zustand. Einige Bauteile sind leicht angerostet.

Gesamtzustand: normal bis ausreichend.

#### **Kraftübertragung:**

Ohne Beurteilung, da der Motor sich nicht starten ließ.

Gesamtzustand: - -

#### **Fahrwerk:**

Bei der Besichtigung war keine Hebebühne vorhanden. Eine richtige Beurteilung kann deshalb nicht abgegeben werden. Das Fahrwerk ist aber nicht in den Federn eingetaucht. Vermutlich ist das Fahrwerk in Ordnung.

Gesamtzustand: - -

#### **Technische Funktionsprüfung:**

Motor konnte nicht gestartet werden, da die Batterie entladen war. Eine Überbrückung mit einem Starterpaket hat auch nicht funktioniert. Eventuell war das Starterpaket/der Starterakku nicht richtig aufgeladen. Jedoch war das Fahrzeug bei der Begutachtung die ganze Zeit über elektrisch tot.

#### **Fehlende oder beschädigte Teile:**

Motorhaubenisolierung fehlt. Leiste unter dem rechten Scheinwerfer ist gebrochen. Die vordere Stoßfängerverkleidung ist rechtsseitig leicht angebrochen bzw. tief verschrammt. Die Blinkleuchte vorn rechts ist unten angebrochen.

#### **Besondere werterhöhende/wertmindernde Anmerkungen:**

Fahrzeug ist elektrisch tot. Motor springt deshalb nicht an. Motor und Getriebe konnten nicht getestet werden. Ein Abschlag wurde deshalb angerechnet.

Auf der Basis des Marktpliegels von Classic Data, Oldtimer Markt und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der **Marktwert** des oben genannten Fahrzeuges (bei Differenzbest. inkl. anteiliger MwSt.) am 24.11.2025 zu:

**14.000,- EUR**

bzw. der **Wiederbeschaffungswert** des oben genannten Fahrzeuges (inkl. anteiliger MwSt.) am 24.11.2025 zu:

**16.000,- EUR**

Diese Bewertung wurde durchgeführt von:















