

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Amtsgericht Hannover
Volgersweg 1
30175 Hannover

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andre Waschkau
Tel. direkt 0511 42079-132

Begleitschreiben

Kennzeichen

nicht vorhanden

Auftraggeber	Amtsgericht Hannover, Volgersweg 1, 30175 Hannover
Ihr Auftrag vom	21.06.2023, per e-Mail
Besichtigung	17.07.2023 um 11:00 Abschleppdienst Bremer, Kreisstr. 15, 30629 Hannover

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die in Auftrag gegebene Dienstleistung. Bei Rückfragen bitten wir Sie, sich unter Angabe der DEKRA Nummer direkt an die bearbeitende DEKRA - Niederlassung zu wenden.

Es liegen folgende Restwertangebote vor:

Restwertbieter	RW gültig bis	RW-Angebot Brutto
Autohaus Bad Oeynhausen, Batikan Akcay, Volmerdingsener Str. 121, 32549 Bad Oeynhausen, Tel. 05734/5146677, E-Mail: autohausbadoeynhausen@hotmail.com,	17.08.2023	8.100,00 EUR
Florian Werz , Neufahrner Str. 38, D-85716 Unterschleißheim, Tel: (+49 89) 630209-24, Fax: (+49 89) 630209-297, all4you@cartv.eu CarTv Objektnr: 23I3D2AC1	17.08.2023	8.080,00 EUR
Auto Lehle , Augsburgur Straße 7, D-89331 Burgau, Tel: (+49 89) 630209-24, Fax: (+49 89) 630209-297, all4you@cartv.eu CarTv Objektnr: 23I3D2AC1	17.08.2023	7.880,00 EUR

Der Sachverständige
Andre Waschkau
Dipl.-Ing. (FH)

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Amtsgericht Hannover
Volgersweg 1
30175 Hannover

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andre Waschkau
Tel. direkt 0511 42079-132

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN** **5HD1YJJDXXKB072276**

Auftraggeber	Amtsgericht Hannover, Volgersweg 1, 30175 Hannover
Ihr Auftrag vom	21.06.2023, per e-Mail
Besichtigung	17.07.2023 um 11:00 Abschleppdienst Bremer, Kreisstr. 15, 30629 Hannover

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 17.07.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	6.092,44 EUR	7.250,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 21.06.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 17.07.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 17.07.2023 um 11:00 Uhr durch Herrn Andre Waschkau bei Abschleppdienst Bremer, Kreisstr. 15, 30629 Hannover, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	15.08.2019
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom Fahrzeug	05.06.2020
	stillgelegt

Technische Daten

Fahrzeugart	Motorrad
Hersteller	HARLEY-DAVIDSON(USA)
Typ / Verkaufsbezeichnung	ST1 / Softail Street Bob (FXBB)
Aufbauart	Chopper
HSN / TSN	1008 / ADW
Fahrzeug-Ident.-Nr.	5HD1YJJDXXKB072276
Farbe	Schwarz
Lackierung	Uni
Polster	Velours
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	64 kW / 1745 cm ³
Schadstoffklasse	EURO4; L3e; >=130km/h; PI
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	12.500

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 vorne	100 / 90 B 19 57 H	Dunlop / D401F	S /O	4 mm
2 hinten	150 / 80 B 16 77 H	Dunlop / D407R	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Anti-Blockier-System, Diebstahl-/Alarmanlage, Rad, Speiche, Stoßdämpfer verstellbar, Wegfahrsperr

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Wartung fällig aufgrund langer Standzeit, erneuern; Bremsflüssigkeitswechsel, erneuern; Sitzbank angeschmort, erneuern (Bild 9); Kombischalter Griff links angesenkt, erneuern; Kombischalter Griff rechts angesenkt, erneuern; Kombiinstrument Scheibe verschmort, erneuern; Tankdeckel teilweise zerstört, erneuern; Batterie tiefentladen, erneuern; HU nach §29 StVZO fällig, erneuern; Fahrzeug reinigen, Brandschadenbeseitigung, reinigen; Brandschaden, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Andre Waschkau
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Kombiinstrument



Bild 4 : Fahrzeug Übersicht



Bild 5 : Fahrzeug Übersicht



Bild 6 : Kombischalter rechts angeschmort



Bild 7 : Kombischalter links angeschmort



Bild 8 : Tankdeckel beschädigt



Bild 9 : Sitzbank angeschmort



Bild 10 : Fahrzeug reinigen Brandschaden (Asche)



Bild 11 : Übersicht Heck