

DEKRA Automobil GmbH
Rendsburger Str. 10, 30659 Hannover

OGV Thomas Boxhorn
Sedanstr. 21
30161 Hannover

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Hannover-Lahe
Rendsburger Str. 10
30659 Hannover
Telefon 0511 / 90110-0
Fax 0511 / 90110-80
E-Mail
hannover-lahe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Sascha Pausewang
Tel. direkt 0511 90110-0
Tel. mobil 0152 22984669

Bewertungsgutachten

Kennzeichen



FIN WBSLX91070D139345

Referenznummer	DR II 1101/23
Aktenzeichen	
Auftraggeber	OGV Thomas Boxhorn, Sedanstr. 21, 30161 Hannover
Ihr Auftrag vom	05.12.2023, per e-Mail durch Obergerichtsvollzieher Boxhorn
1. Besichtigung	12.12.2023 um 13:00 Firma Autrio Kfz Instandsetzung &, Abschleppdienst GmbH, Dornierstr. 3, 30179 Hannover
2. Besichtigung	18.12.2023 um 09:00 Firma Autrio Kfz Instandsetzung &, Abschleppdienst GmbH, Dornierstr. 3, 30179 Hannover
3. Besichtigung	21.12.2023 um 13:00 Firma Autrio Kfz Instandsetzung &, Abschleppdienst GmbH, Dornierstr. 3, 30179 Hannover
4. Besichtigung	21.12.2023 um 13:20 Firma Autrio Kfz Instandsetzung &, Abschleppdienst GmbH, Wohlenbergstr. 6, 30179 Hannover

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 12.12.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	25.983,19 EUR	30.920,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	29.474,79 EUR	35.075,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 05.12.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Obergerichtsvollzieher Boxhorn. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 12.12.2023.

Besichtigung

- Besichtigung 1** Die Besichtigung erfolgte am 12.12.2023 um 13:00 Uhr durch Herrn Sascha Pausewang bei Firma Autrio Kfz Instandsetzung &, Abschleppdienst GmbH, Dornierstr. 3, 30179 Hannover, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
- Angegebene Kennzeichen falsch. Rücksprache mit Auftraggeber nicht möglich. Daher Besichtigung abgebrochen.
- Besichtigung 2** Am 18.12.2023 um 09:00 Uhr wurde bei Firma Autrio Kfz Instandsetzung &, Abschleppdienst GmbH, Dornierstr. 3, 30179 Hannover eine weitere Besichtigung durch Herrn Sascha Pausewang durchgeführt, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
- Besichtigung mit Firma Autrio vereinbart. Zum Besichtigungszeitpunkt wurde durch Autrio mitgeteilt, dass ein anderer Sachverständiger bereits das Fahrzeug besichtigt haben soll. Nach Rücksprache mit Auftraggeber Besichtigung wieder abgebrochen.
- Besichtigung 3** Am 21.12.2023 um 13:00 Uhr wurde bei Firma Autrio Kfz Instandsetzung &, Abschleppdienst GmbH, Dornierstr. 3, 30179 Hannover eine weitere Besichtigung durch Herrn Sascha Pausewang durchgeführt, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
- Zum vereinbarten Besichtigungstermin bei Firma Autrio erschienen. Dort an die Sicherstellungshalle weiterverwiesen. .
- Besichtigung 4** Am 21.12.2023 um 13:20 Uhr wurde bei Firma Autrio Kfz Instandsetzung &, Abschleppdienst GmbH, Wohlenbergstr. 6, 30179 Hannover eine weitere Besichtigung durch Herrn Sascha Pausewang durchgeführt, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden, da die Batterie tiefenentladen war. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Zur Bearbeitung standen keine Unterlagen zum Fahrzeug / Objekt zur Verfügung.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 107 µm bis 139 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die

augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zur Besichtigung lag lediglich ein Fahrzeugschlüssel vor. Das Fahrzeug war ohne Spannungsversorgung, sodass die elektrischen Bauteile nicht geprüft werden konnten. Ferner konnte auch der Kofferraum nicht entriegelt werden, sodass auch dieser nicht geprüft werden konnte. Ein Motorlauf konnte ebenfalls nicht durchgeführt werden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung



02.04.2013

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW
Typ / Verkaufsbezeichnung	Baureihe M6 Coupe (F13M)(2012->) / M6 Coupe
Aufbauart	Coupe
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBSLX91070D139345
Türen	2
Sitzplätze	4
Farbe	Orange
Lackierung	B50
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 8
Leistung / Hubraum	412 kW / 4395 cm ³
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung geschätzt	75.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	265 / 35 ZR 20 99 Y	Michelin / Pilot Super Sport * FSL	S /O	6 mm
rechts	265 / 35 ZR 20 99 Y	Michelin / Pilot Super Sport * FSL	S /O	6 mm
2 links	295 / 30 ZR 20 101 Y	Michelin / Pilot Super Sport * FSL	S /O	5 mm
rechts	295 / 30 ZR 20 101 Y	Michelin / Pilot Super Sport * FSL	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Kopfstützen, Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Außenspiegel M Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchten Weiß, Bordcomputer, Bremsanlage: Compound - Hochleistungs-Bremssystem (Bremsättel Blau), Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem), Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahr-Assistent und M Dynamic Mode, Dynamische Tractions Control (DTC), Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic, Fensterheber elektrisch, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe 7-Gang - (M) Doppelkupplungsgetriebe mit Drivelogic, Getränkehalter, Head-up-Display, Innenausstattung: Interieurleisten Carbon, Innenlicht-Paket, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 2-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Schaltwippen/-tasten / Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory, Metallic-Lackierung, Motor 4,4 Ltr. - 412 kW V8 32V, Reifenpannen-Anzeige, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung Servotronic, Sitzheizung vorn, Start/Stop-Anlage (Funktion), Stoßfänger Wagenfarbe, USB-Schnittstelle, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

DAB-Tuner (Radioempfang digital), Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem), LM-Felgen vorn/hinten: 9,5x20 / 10,5x20 (Doppelspeiche 343 M), Lenkrad heizbar, M Multifunktionssitze vorn, Multimedia Apple iPhone Applikationen (Apps), Navigations-Paket ConnectedDrive, Raucher-Paket, Rückfahrkamera, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung, Service-System: Internet, Sitzbezug / Polsterung: Voll-Leder Merino, Skisack, Soft-Close-Automatik für Türen, Sound-System Bang & Olufsen High-End Surround, Surround-Kamerasystem (Surround View), TV-Funktion bei Navigationssystem, Universal-Garagentoröffner

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 10.06.2022 bei Kilometerstand 66.922.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Dach, Carbon verschrammt, Minderwert; Motorraum, beide Luftfilterkästen fehlen, erneuern (Bild 7); Rad vorn rechts, Leichtmetallfelge am Felgenhorn verschrammt, smart repair (Bild 10); Rad hinten rechts, Reifen drucklos, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 11); Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 5); Motorraum, Motorhaubendämpfer Verschleißgrenze überschritten 03/2018; Kotflügel vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9); Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13); Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Innenraum, Lehnenbezug vorn links färben, smart repair; Tür vorne rechts Türkante, Lackabplatzer, Gebrauchsspur; Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer, Gebrauchsspur; Tür vorne links Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Motorhaube, eingedellt, drücken.

Fehlende Teile

Der Schlüsselsatz ist nicht vollständig

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Sascha Pausewang

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument
Fahrzeug ohne Spannungsversorgung




Bild 5 : Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung




Bild 6 : Motorraum, Motorhaubendämpfer Verschleißgrenze überschritten



Bild 7 : Motorraum, beide Luftfilterkästen fehlen



Bild 8 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrämmt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 9 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 10 : Rad vorn rechts, Leichtmetallfelge am Felgenhorn verschrammt



Bild 11 : Rad hinten rechts, Reifen drucklos




Bild 12 : Dach, Carbon verschrämmt



Bild 13 : Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau