


# Polizeipräsidium Unterfranken



Polizeipräsidium Unterfranken, 97082 Würzburg

Herrn HGV Matthias Schmitt  
Wilhelmine-Fey-Str. 12  
97292 Uettingen

Ihre Zeichen,  
Ihre Nachrichten vom

Bitte bei Antwort angeben  
Unser Zeichen, unsere Nachricht vom  
**ET/Kfz-8145**

Telefon, Name  
(0931) 457-  
**1175, Köllner**

Zi.-Nr.:  
**W102**

Würzburg,  
**18.12.2024**

## **Betreff: Fahrzeugzustandsbeschreibung Audi S6 Avant**

Erstzulassung:	21.06.2002
Laufleistung:	290.099 km (abgelesen)
HU/AU:	fällig
Leistung / Hubraum:	250 kW / 4172 ccm
Getriebe:	Automatik
Bereifung vorne:	255/35 ZR18
Bereifung hinten:	255/35 ZR18
Kraftstoffart:	Benzin
FIN:	WAUZZZ4B82N13 [REDACTED]
Farbe:	schwarz
ZBS I/II vorhanden:	ja
Anzahl der Fahrzeugschlüssel:	2
Fz. Gesamtzustand:	mangelhaft
Fz. fahrbereit:	nicht fahrbereit

**Dienstgebäude**  
Frankfurter Str. 79  
97082 Würzburg  
Straßenbahnhaltestelle  
„Sieboldmuseum“ Linien 2 und 4

**Besuchszeiten**  
Montag – Donnerstag 08.00 – 16.00 Uhr  
Freitag 08.00 – 14.00 Uhr

**Erreichbarkeit**  
Telefax: (0931) 457-1209 e-mail:  
ppufr@polizei.bayern.de Internet:  
www.polizei-unterfranken.de

### Defekte/Schäden:

- Batterie tiefentladen
- die Leichtmetallfelgen weisen deutliche Anfahrspuren auf
- die Bereifung ist verschlissen / Standplatten / überaltert
- Bremsscheiben vorne verrostet
- Bremsscheiben hinten verschlissen und verrostet
- durch die längere Standzeit sind weitere Schäden nicht auszuschließen
- beide Hauptscheinwerfer sind erblindet
- Kunststoffabdeckung an der Heckklappe gebrochen
- Handschuhfachhalterung lose /gebrochen
- Stoßfänger hinten beschädigt
- die Tür hinten rechts war mit Klebeband abgeklebt
  - o ggf. funktioniert das Schließsystem nicht
- Stoßfänger vorne beschädigt (Zierleiste steht ab)
- die Dachhaut ist an einigen Stellen stark unterrostet
  - o ggf. mit Durchrostung

### Optischer Zustand:

- der Fahrzeugäußere ist sehr stark verschmutzt
- Klarlackablösungen an einigen Stellen
- diverse Kratzer am Fahrzeug
- der Fahrzeuginnenraum ist verschmutzt und entspricht dem Fahrzeugalter

### Sonstiges:

- ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden
- das Fahrzeug war ungewaschen / nicht aufbereitet
- die Beifahrertür, die hinteren Türen sowie die Heckklappe konnten nicht geöffnet werden
- eine Hebebühne / ein Hubmittel stand nicht zur Verfügung, die Unterseite des Fahrzeugs konnte daher nicht in Augenschein genommen werden
- eine Probefahrt konnte nicht durchgeführt werden
- über reparierte Vorschäden kann keine Aussage getroffen werden

Sehr geehrter Herr Schmitt,

aufgrund des Gesamtzustandes des Kraftfahrzeuges konnte ein Fahrzeugwert von ca. € 1.700,00 ermittelt werden. Das Fahrzeug war nicht betriebsbereit. Es konnte keine Probefahrt durchgeführt werden. Zum Zeitpunkt der Untersuchung lag ein Fahrzeugschlüssel vor. Die Zulassungsbescheinigungen Teil 1 und 2 waren vorhanden. Es wird empfohlen das Fahrzeug, nach Klärung der Eigentumsfrage, zu veräußern.

Mit freundlichen Grüßen

Köllner  
Technischer Amtsrat

**Dienstgebäude**  
Frankfurter Str. 79  
97082 Würzburg  
Straßenbahnhaltestelle  
„Sieboldmuseum“ Linien 2 und 4

**Besuchszeiten**  
Montag –Donnerstag 08.00 – 16.00 Uhr  
Freitag 08.00 – 14.00 Uhr

**Erreichbarkeit**  
Telefax: (0931) 457-1209 e-mail:  
ppufr@polizei.bayern.de Internet:  
www.polizei-unterfranken.de