



Polizeipräsidium Unterfranken • Frankfurter Straße 79 • 97082 Würzburg

HGV Matthias Schmitt
Wilhelmine-Fey-Str. 12
97292 Uettingen

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom	Sachbearbeitung durch: Köllner	Telefon / Fax: (0931) - 457 / - 1175	Datum: 11.03.2026
Unser Zeichen: E [REDACTED]	E-Mail: stefan.koellner01@polizei.bayern.de		

Mitteilung zur Festlegung des Fahrzeugwertes

Fahrzeugdaten:

Hersteller:	BMW
Typ:	320D Limousine
Erstzulassung:	15.03.2010
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WBAPN11090A [REDACTED]
Laufleistung [km]:	262137
HU/ AU:	fällig
Leistung [kW] / Hubraum [ccm]:	105/ [REDACTED] 1995
Getriebe:	Automatik
Kraftstoffart:	Diesel
Bereifung 1. Achse rechts:	205/55 R16 M+S, DOT 3815, verschlissen / überaltert
Bereifung 1. Achse links:	205/55 R16 M+S, DOT 3815, verschlissen / überaltert
Bereifung 2. Achse rechts:	205/55 R16 M+S, DOT 4318, verschlissen / überaltert
Bereifung 2. Achse links:	205/55 R16 M+S, DOT 4318, verschlissen / überaltert
Farbe:	alpinweiß
Zulassungsbescheinigung Teil I/ II:	nicht vorhanden / nicht vorhanden
EG-Übereinstimmungsbesch.:	nicht vorhanden
Anzahl der Fahrzeugschlüssel:	1
Fzg. Gesamtzustand:	dem Alter und der Laufleistung entsprechend (mit kleineren Unfallschäden)
Fzg. fahrbereit:	Motor startet nicht, Probefahrt war nicht möglich

Dienstgebäude:
Frankfurter Str. 79
97082 Würzburg
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag 08:00 - 16 00
Freitag 08:00 - 14 00

Haltestelle:
Sieboldmuseum
Straßenbahnlinie
2 und 4

Telefon: 0931/457-0
Telefax: 0931/457-1209
E-Mail: pp-ufr.Wuerzburg.pp@polizei.bayern.de
Internet: www.polizei-unterfranken.de

Defekte/ Schäden:

- Batterie tiefentladen/ defekt
- Reifen verschlissen / überaltert
- Service fällig
- Motor konnte nicht gestartet werden
- Stoßfänger vorne rechts unten beschädigt
- Hydraulikschläuche und Riemenscheiben im Motorraum teilweise deutlich korrodiert
- Unterbodenverkleidung im Motorbereich deutlich ölig verschmutzt (Ölverlust von Motor bzw. Anbauteilen ist möglich)

Optischer Zustand:

- Das Fahrzeugäußere ist aufgrund der Sicherstellungsdauer deutlich verschmutzt
- Der Fahrzeuginnenraum ist leicht verschmutzt
- Die hinteren Sitzpolster sind stark fleckig

Sonstiges:

- Das Fahrzeug war ungewaschen/ nicht aufbereitet
- Eine Hebebühne/ ein Hubmittel stand nicht zur Verfügung, die Unterseite des Fahrzeugs konnte daher nicht in Augenschein genommen werden
- Eine Probefahrt konnte nicht durchgeführt werden
- Die Identifizierung von Schäden war bedingt durch ungünstige Beleuchtungsbedingungen am Besichtigungsort erschwert
- Über mögliche Vorschäden kann keine Aussage getroffen werden

Sehr geehrter Herr Schmitt,

hinsichtlich des oben genannten Kraftfahrzeuges kann, aufgrund des Fahrzeugalters, der Laufleistung und des Allgemeinzustandes, ein Fahrzeugwert von **ca. 1.100 €** ermittelt werden. Es konnte keine Probefahrt durchgeführt werden. Zum Zeitpunkt der Untersuchung war ein Fahrzeugschlüssel vorhanden. Die Zulassungsbescheinigungen Teil I und II waren nicht vorhanden. Es wird empfohlen das Fahrzeug, nach Klärung der Eigentumsfrage, zu veräußern.

Mit freundlichen Grüßen

Köllner
Technischer Amtsrat



Bild 1: Ansicht Fahrzeug vorne links seitlich



Bild 2: Ansicht Fahrzeug vorne rechts seitlich



Bild 3: Ansicht Fahrzeug hinten rechts seitlich



Bild 4: Ansicht Fahrzeug hinten links seitlich



Bild 5: Ansicht Motorraum



Bild 6: Ansicht Innenraum hinten



Bild 7: Ansicht Innenraum vorne