



Polizeipräsidium Unterfranken • Frankfurter Straße 79 • 97082 Würzburg

HGV Matthias Schmitt  
Wilhelm-Fey-Str. 12  
97292 Uettingen

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Sachbearbeitung durch: Telefon / Fax: Datum:  
ET/Kfz-8145 Engelhardt (0931) - 457 / - 1173 15.03.2024  
Unser Zeichen: E-Mail:  
ET/Kfz-8145 matthias.engelhardt@polizei.bayern.de

### Fahrzeugzustandsbeschreibung Leichtkraftrad Honda CB 125F, Typ: JC64

#### Fahrzeugdaten:

Erstzulassung: 21.05.2015  
(laut Kopie der ZB I Nr. WÜ-K-0-134/18-00149)  
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: LWBJC64A6F1002460  
Laufleistung [km]: 23.953 (abgelesen)  
HU/ AU: fällig  
Leistung [kW] / Hubraum [ccm]: 8 / 125  
Getriebe: Schaltgetriebe  
Kraftstoffart: Benzin  
Bereifung 1. Achse: Michelin Pilot Activ 90/90-18 M/C 51H, DOT 0219  
Bereifung 2. Achse: Michelin Pilot Street 100/90-18 M/C 56P, DOT 4218  
Farbe: weiß  
Zulassungsbescheinigung Teil I/ II: ZB I liegt in Kopie vor, ZB II nicht vorhanden  
Anzahl der Fahrzeugschlüssel: 2  
Fzg. Gesamtzustand: Unfallschäden vorhanden  
Fzg. fahrbereit: nicht fahrbereit

**Defekte/ Schäden:**

- Batterie tiefentladen
- Reifen 1. und 2. Achse weisen Alterungsriss auf
- Seitenverkleidung vorne rechts Befestigung mangelhaft und verkratzt
- Sitzverkleidung hinten links verkratzt
- Fußrastenplatte links beschädigt und Befestigung mangelhaft
- Seitenverkleidung vorne links Befestigung mangelhaft, gebrochen und stark verkratzt
- Kupplungshebel verbogen und beschädigt
- Scheinwerferverkleidung und -maske beschädigt und verkratzt
- Kotflügel vorne verkratzt
- Kettensatz defekt

**Optischer Zustand:**

- Das Fahrzeug ist verschmutzt
- Der Fahrzeuglack ist stark verkratzt

**Sonstiges:**

- Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden
- Das Fahrzeug war ungewaschen und verschmutzt/ nicht aufbereitet
- Eine Hebebühne/ ein Hubmittel stand nicht zur Verfügung, die Unterseite des Fahrzeugs konnte daher nicht in Augenschein genommen werden
- Eine Probefahrt konnte nicht durchgeführt werden
- Über reparierte Vorschäden kann keine Aussage getroffen werden

Sehr geehrter Herr Schmitt,

aufgrund des Gesamtzustandes des Krafrades konnte ein Fahrzeugwert von ca. **€ 200,00** ermittelt werden. Das Fahrzeug war nicht betriebsbereit. Es konnte keine Probefahrt durchgeführt werden. Zum Zeitpunkt der Untersuchung lagen zwei Fahrzeugschlüssel vor. Die Zulassungsbescheinigungen Teil I und Teil II sind nicht vorhanden. Es ist lediglich eine Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I vorhanden. Es wird empfohlen das Fahrzeug, nach Klärung der Eigentumsfrage, zu veräußern oder zu verwerten.



Ansicht seitlich vorne links



Ansicht seitlich vorne rechts



Ansicht seitlich rechts



Ansicht seitlich hinten rechts



Kombiinstrument



Kotflügel vorne beschädigt/ verkratzt





Kupplungshebel verbogen und beschädigt



Scheinwerferverkleidung und -maske beschädigt und verkratzt



Scheinwerferverkleidung und -maske beschädigt und verkratzt



Seitenverkleidung vorne links Befestigung mangelhaft, gebrochen und stark verkratzt



Seitenverkleidung vorne rechts Befestigung mangelhaft und verkratzt



Sitzverkleidung hinten links verkratzt





Kettensatz defekt



Fußrastenplatte links beschädigt und Befestigung mangelhaft

Mit freundlichen Grüßen

Engelhardt  
Polizeiangehöriger