



Gutachten-Nr. 109065302

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 25.11.2025

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Louis-Pasteur-Str.13, 97076 Würzburg

Herr
HGV Schmitt
Wilhelmine-Fey-Str. 12
97292 Uettingen

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten



Gutachten-Nr. 109065302

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 25.11.2025

Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter



Auftrag vom / durch

30.10.2025 12:00 schriftlich
Herrn HGV Schmitt
Wilhelmine-Fey-Str. 12
97292 Uettingen

Besichtigungsdatum / Ort

05.11.2025 16:30
Fahrzeugstandort

Anwesend bei Besichtigung

-

**Gutachten-Nr. 109065302**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 25.11.2025**

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	-
Fahrzeugidentnummer	W0L0XCF08361 [REDACTED]
Fahrzeugart	PERSONENKRAFTWAGEN (01)
Aufbaubeschreibung	GESCHLOSSEN 3-türig (0200)
Fahrzeughersteller	OPEL (0035)
Typ	CORSA-C (395)
Verkaufsbezeichnung	Corsa NJoy
Antriebsart	Otto OBD
Leistung	55 kW
Hubraum	1122 ccm
Farbe	blau uni
Erstzulassung	26.06.2003
Letzte Zulassung	05.06.2025
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung	102.451 km abgelesen 102.451 km angegeben
Bereifung	
Vorderachse	155/80R13 79T Roadx Links 3,0 GO Rechts 3,0 GO
Hinterachse	155/80R13 79T Roadx Links 6,0 GO Rechts 6,0 GO
	Legende: GO = Geländereifen
Serienausstattung	- 3. Bremsleuchte - Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite - Aktive Kopfstützen vorn - Anti-Blockier-System (ABS) - Audiosystem: Radio mit CD-Player - Außenspiegel Mattchrom - Drehzahlmesser - Getriebe 5-Gang - Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung - Innenausstattung: Aluminium-Dekor - Karosserie: 3-türig - Kopfstützen hinten - Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar - Mittelkonsole - Reserverad in Fahrbereifung - Rücksitz geteilt - Rücksitzlehne klappbar - Schwellerabdeckung / -verkleidung - Seitenairbag vorn - Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor - Sitz vorn links höhenverstellbar - Stoßfänger Wagenfarbe - Trommelbremse hinten - Vorrüstung für Kindersitz - Wärmeschutzverglasung - Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Gutachten-Nr. 109065302

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 25.11.2025

Sonderzubehör

- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Mattchrom
- Batterie 55 Ah
- Fensterheber elektrisch vorn
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Grundlage Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief-Kopie

**Gutachten-Nr. 109065302**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 25.11.2025****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Vergleichbare gepflegte Fahrzeuge werden in einem Preisfenster von 1.600,00 Euro bis 2.300,00 Euro zum Kauf angeboten.

Dem Gutachten sind drei Angebote vom relevanten Markt beigelegt.

Das vorab beschriebene Fahrzeug ist mit einem Betrag von 1.000,00 Euro zu bewerten.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf :

Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Der Innenraum war ungepflegt.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden :

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich außer alters- und lauffleistungsbedingten Gebrauchsspuren keine reparierten und keine unreparierten Vorschäden festgestellt werden.

Es waren folgende Gebrauchsspuren zu erkennen:

- Stoßfänger vorne rechts und links verkratzt
- Tür links Lackschäden
- Verkleidung Tür links beschädigt
- Seite links verkratzt
- Heckklappe verkratzt
- Seite rechts verkratzt
- Tür rechts verkratzt
- Tür rechts Delle mit Lackschaden
- Verkleidung Wasserkasten vorne gebrochen
- Abdeckung Kofferraum beschädigt
- Innenraum verschmutzt/vermüllt



Gutachten-Nr. 109065302

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 25.11.2025


Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Würzburg, den 25.11.2025

Der Sachverständige



Bernhard Friedrich

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 109065302



Bild 1



Bild 2

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 109065302



Bild 3



Bild 4

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 109065302



Bild 5



Bild 6

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 109065302



Bild 7

Innenraum



Bild 8

Innenraum

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 109065302



Bild 9

Motorraum



Bild 10

Stoßfänger vorne
links

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 109065302



Bild 11

Stoßfänger vorne
rechts



Bild 12

Tür rechts

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 109065302




Bild 13

Tür rechts



Bild 14

Seitenteil rechts

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 109065302



Bild 15

Seitenteil hinten
rechts



Bild 16

Seitenteil rechts

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 109065302



Bild 17

Ablage Kofferraum



Bild 18

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 109065302



Bild 19

Verkleidung Tür
links



Bild 20

Seitenteil links

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 109065302



Bild 21

Seitenteil links



Bild 22

Heckklappe

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 109065302



Bild 23

Wasserkasten