

DEKRA Automobil GmbH
Fischerhofstr. 3, 29525 Uelzen

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Uelzen
Fischerhofstr. 3
29525 Uelzen
Telefon 0581 / 979980-0
Fax 0581 / 979980-10
E-Mail uelzen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

Bewertungsgutachten

Sonderkennzeichen 5106JS31997/20 **FIN** WWZZZ1YZ3M306711

Aktenzeichen 5106Js31997/20
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom 06.03.2023, telefonisch durch
Besichtigung 07.03.2023 um 08:00

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 07.03.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		700,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 06.03.2023 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch _____ Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 07.03.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 07.03.2023 um 08:00 Uhr durch _____, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Das Verdeck lies sich zum Besichtigungszeitpunkt nicht öffnen.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeug nicht fahrbereit !!!! Fahrzeug steht seit 1,5 Jahre (Stand Schäden)

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen	5106JS31997/20
Tag der Erstzulassung	01.03.2003
Anzahl Haltereinträge Fahrzeug	4 stillgelegt am 18.11.2020

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 05 / 2022

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	New Beetle (1C/9C) / Cabriolet
Aufbauart	Cabriolet
HSN / TSN	0603 / 683
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ1YZ3M306711
Türen	2
Sitzplätze	4
Farbe (Hersteller)	royal navy
Lackierung	Perlcoloreffekt / 7W, LG5V
Polster / Farbe	Sitzbezüge und Türverkleidungen in Stoff, Dessin " / schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	55 kW / 1390 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 4
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	107.194

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 94 H	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 H	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A / O	7 mm
2 links	205 / 55 R 16 94 H	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 H	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A / O	7 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	195 / 65 R 15 91 T	Continental / EcoContact EP	S / O	8 mm

A/ Ganzjahres; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

16" Leichtmetallfelgen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag Fahrer/Beifahrer, Aktives Überrollschutz-System, Außenspiegel elektrisch synchron einstell- und separat beheizbar, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige und Zeituhr, Becherhalter: 1 vorn schwenkbar und 1 hinten, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) inkl. ABS (Anti-Blockier-System), Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung New Beetle Cabriolet:, Innenleuchte mit Abschaltverzögerung, JVC USB-Radio, Kopfstützen vorn, Lackierung: metallic, Lenksäule höhen- und längseinstellbar, Mittelarmlehne vorne mit abschließbarer Ablagebox, Polster: Stoff, Radiozubehör: CD-Wechsler-Vorbereitung, Radiozubehör: sound "plus", Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Stahl, Rücksitzbank ungeteilt mit feststehender Lehne und Durchlademöglichkeit, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte vorn mit Gurtstraffer, Sitz: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Fahrersitz höhen- und höhen- und höhen-einstellbar, Staub- und Pollenfilter, Steckdose im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Verdeck: Textilverdeck manuell, Verdeck: Textilverdeck, elektrisch-hydraulisch, Wegfahrsperre, elektronisch, Windschott, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 25.02.2020 bei Kilometerstand 104.048.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Batterie tiefentladen, erneuern; Service fällig; HU gem. § 29 STVZO fällig; Bremsanlage Standschäden, instandsetzen; Kotflügel rechts zerkratzt, lackieren; Hauptscheinwerfer rechts und links beschädigt (undicht), erneuern; Stoßfänger hinten eingedrückt, verformt und zerkratzt, instandsetzen; Verdeckhimmel tlw. lose, instandsetzen; Seitenwand rechts innen zerkratzt, lackieren; Schweller links eingedellt, instandsetzen; Stoßfänger vorn zerkratzt, lackieren; Sitze, Bodenbeläge und Innenverkleidung Schimmelbildung, reinigen; Verdeckbezug hat sich von der Heckscheibe gelöst, erneuern. Radnabenabdeckung Leichtmetallfelge hinten links fehlt, erneuern.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontscheibe Steinschlagschäden.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Typenschild