

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Fischerhofstr. 3, 29525 Uelzen



Bewertungsgutachten

Sonderkennzeichen 1107J52354/20 **FIN** WBAFF41020LZ09500

Aktenzeichen 1107J52354/20
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom 23.11.2022, telefonisch
Besichtigung 23.11.2022 um 09:00

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 23.11.2022 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	2.890,76 EUR	3.440,00 EUR

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 23.11.2022 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 23.11.2022.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 23.11.2022 um 09:00 Uhr, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II
- Servicescheckheft

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 210 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- *Seitenwand hinten rechts oberhalb nachlackiert*

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeug nicht fahrbereit !!!!

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen
Tag der Erstzulassung

1107J52354/20
27.03.2008

Duplikat

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 06 / 2021

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW
Typ / Verkaufsbezeichnung	Baureihe X5 (E70)(2006->) / X5
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0005 / AHG
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAFF41020LZ09500
Radstand	2933
Türen	5
Sitzplätze	7
Farbe	Schwarz
Lackierung	668
Polster / Farbe	Leder / Beige
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 6
Leistung / Hubraum	173 kW / 2993 cm ³
Schadstoffklasse	98/69/EG III;B
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	246.067

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	275 / 40 R 20 106 W	Bridgestone / Dueler H/P Sport RFT * FSL	S / O / F	6 mm
	rechts	275 / 40 R 20 106 W Bridgestone / Dueler H/P Sport RFT * FSL	S / O / F	6 mm
2 links	315 / 35 R 20 110 V	Hankook / Winter i cept evo 2 SUV	W / O / F	5 mm
	rechts	315 / 35 R 20 110 V Hankook / Winter i cept evo 2 SUV	W / O / F	5 mm

S/ Sommer; W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Kopfstützen, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Armauflage vorn, Automatische Fahrlichtschaltung, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchten Weiß, Bordcomputer, Bordmonitor mit Farbbildschirm, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Exterieurumfänge Wagenfarbe, Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen), Getränkehalter vorn und hinten, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Interieurleisten Graphit, seidenmatt, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung, Licht- und Regensensor, Licht-Paket, Mittelarmlehne hinten, Motor 3,0 Ltr. - 173 kW Turbodiesel KAT, Multifunktion für Lenkrad, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Radstand 2933 mm, Reifenpannen-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Scheibenwaschdüsen heizbar, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Tagfahrlicht, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Duplikat

Sonderausstattung

3.Sitzreihe, Audio-Navigationssystem Professional, Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik, CD-Wechsler, Dachreling, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz, Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control, Panoramadach (Glas), Raucher-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada, Sitzheizung hinten, Skisack, Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual), Sport-Paket, Sportsitze vorn, TV-Funktion bei Navigationssystem, Trittbretter seitlich (Aluminium), Xenon-Scheinwerfer

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 24.03.2020 bei Kilometerstand 228.625.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Scheinwerfer links gebrochen, erneuern; Scheinwerfer rechts gebrochen, erneuern; Heckleuchte außen rechts innen feucht, erneuern; Heckleuchte innen rechts innen feucht, erneuern; Heckleuchte innen links innen feucht, erneuern; Türdichtung Beifahrerseite eingerissen, erneuern; Türdichtung Fond rechts eingerissen, erneuern; Heckwischermotor defekt, erneuern; Leichtmetallrad hinten rechts verkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Leichtmetallrad hinten links verkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Sitzfläche Fahrersitz eingerissen, erneuern; Türverkleidung Fahrerseite eingerissen, erneuern; Türverkleidung Fond links eingerissen, erneuern; Türinnengriff Fond rechts verschlissen, erneuern; Türinnengriff Fond links verschlissen, erneuern; Türeinstieg fond links verkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Stoßfänger vorn verkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Heckklappe verkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Delle Beifahrerseite, smart repair; Schimmel Panoramadach, smart repair; Batterie tiefenentladen, erneuern; Alle Reifen Standschaden, erneuern; Stoßfänger hinten eingedrückt und verformt, erneuern; HU gem. § 29 STVZO fällig.

Fehlende Teile

Kugelpopf AHK fehlt, 1 Fahrzeugschlüssel (Schließzylindersatz erneuern)

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Duplikat

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.