

DEKRA Automobil GmbH
Fischerhofstr. 3, 29525 Uelzen

Firma

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Uelzen
Fischerhofstr. 3
29525 Uelzen
Telefon 0581 / 979980-0
Fax 0581 / 979980-10
E-Mail uelzen.automobil@dekra.com



Bewertungsgutachten

Sonderkennzeichen 2002JS5861/22 **FIN** WDC1631741A271861

Aktenzeichen 2002Js5861/22
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom 20.02.2023, mündlich
Besichtigung 20.02.2023 um 09:00

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 20.02.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	1.932,77 EUR	2.300,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 20.02.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 20.02.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 20.02.2023 um 09:00 Uhr durch Herrn _____, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 350 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Heckklappe
- Motorhaube
- Türen rechts
- Türen links

Fahrzeug nicht fahrbereit !!!!

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen
Tag der Erstzulassung

2002JS5861/22
21.06.2001

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 02 / 2024

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	M-Klasse (163) / ML 55 AMG
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0710 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDC1631741A271861
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Brillantsilber
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 8
Leistung / Hubraum	255 kW / 5439 cm ³
Schadstoffklasse	98/69/EG I;A
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	205.748

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	285 / 50 ZR 18 108 W	Nexen / NFERA RU1 SUV	S/O	5 mm
rechts	285 / 50 ZR 18 108 W	Nexen / NFERA RU1 SUV	S/O	5 mm
2 links	285 / 50 ZR 18 108 W	Nexen / NFERA RU1 SUV	S/O	5 mm
rechts	285 / 50 ZR 18 108 W	Nexen / NFERA RU1 SUV	S/O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Sidebag, Airbag: Sidebag, Airbag: Windowbag, Allradantrieb permanent, Anhängerkupplung Vorrüstung, Antiblockiersystem, Außenspiegel (Fahrerseite) und Innenspiegel automatisch abblendbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und heranklappbar, Außentemperaturanzeige, Bi-Xenonscheinwerfer, Brems-Assistent-System (BAS), Cupholder vorn und hinten, Dachreling, Drehzahlmesser, Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW), Einstiegsschienen, blau beleuchtet, Edelstahl vorne, Elektronisches Stabilitätsprogramm, Elektronisches Traktions-System für Allrad, Fahrwerk tiefergelegt, Fensterheber elektr. hinten, Fensterheber elektr. vorne, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumzubehör: Laderaumabdeckung, Getriebe: 5-Gang-Automatik, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen (5) verstellbar, Lackierung: Metallic, Nebelscheinwerfer, Paket: AMG-Styling inkl. Leichtmetallräder, Paket: Innenausstattung, Paket: Innenausstattungspaket, Polster: Büffelleder anthrazit, Radio: Bedien- und Anzeigesystem COMAND APS, Radio: CD-Wechsler, Radiozubehör: Soundsystem (BOSE), Reiserechner, Räder: Faltrad innenliegend, Räder: Leichtmetallräder 4fach AMG, Rad einteilig, Scheiben hinten stark getönt, Scheinwerferreinigungsanlage, Schiebedach: Schiebe-Hebe-Dach, Seitenfenster hinten elektr. ausstellbar, Servolenkung, Sitz: Fondsitzbank in Längsrichtung verschiebbar (80 mm), Sitz: Sportsitze vorn, Sitz: Vordersitz links elektrisch, Sitz: Vordersitz rechts elektrisch, Sitzheizung Vordersitze, Tempomat mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung >>SPEEDTRONIC<<, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas, Zentralverriegelung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger hinten verschrammt, lackieren; Heckklappe unterrostet und nachlackiert mit Lackfehler, instandsetzen; linke Seitenwand unterrostet, instandsetzen; Nebelscheinwerfer rechts beschädigt, erneuern; Blende Nebelscheinwerfer links fehlt, erneuern; Frontscheibe Steinschlagschaden, instandsetzen; Blende Einstieg vorne links beschädigt, erneuern; Blende Einstieg vorne rechts beschädigt, erneuern; A-Säulenverkleidung rechts oben beschädigt, erneuern; Schweller / B-Säule links korrodiert, instandsetzen; Beifahrertür unterhalb unterrostet und oberhalb eingedellt und zerkratzt, instandsetzen; Abdeckung Kofferraumverkleidung links fehlt, erneuern; Abdeckung Kofferraumverkleidung rechts fehlt, erneuern; Heckklappenverkleidung beschädigt, erneuern; Türverkleidung hinten links beschädigt, erneuern; Dach mehrfach eingedellt und zerkratzt, instandsetzen; 1 Fahrzeugschlüssel beschädigt / ohne Funktion, erneuern; Kotflügelverbreiterung vorne links verschrammt, lackieren; Stoßfänger vorn diverse Kratzbeschädigungen und Steinschlagschäden, lackieren; Batterie tiefentladen, erneuern; Service durchführen.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Typenschild