

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 09.03.2026

DEKRA Automobil GmbH
[REDACTED]DEKRA Automobil GmbH
[REDACTED]Peter Schneider Gerichtsvollzieher
St.-Joseph-Str. 3
93059 Regensburg

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

[REDACTED]

FIN

[REDACTED]

Auftraggeber

Peter Schneider Gerichtsvollzieher, St.-Joseph-Str. 3, 93059 Regensburg

Ihr Auftrag vom

04.03.2026, per e-Mail durch Herrn Schneider

Besichtigung

06.03.2026 um 12:00 Uhr
[REDACTED]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 06.03.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		11.200,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 04.03.2026 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Schneider. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 06.03.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 06.03.2026 um 12:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- letzter HU Bericht

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 108 µm bis 132 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel links mit bis zu 313 µm nachlackiert
- Motorhaube mit bis zu 250 µm nachlackiert
- Kotflügel rechts mit bis zu 208 µm nachlackiert
- Tür hinten rechts mit bis zu 288 µm nachlackiert

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

[REDACTED]
01.12.2017

DEKRA-Nr:

vom 09.03.2026

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

04 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Maserati
Typ / Verkaufsbezeichnung	Levante (M161)(04.2016->) / Levante 3,0 V6 Diesel
Aufbauart	SUV
HSN / TSN	4014 / AAZ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	ZN6TU61B00X
Radstand	3004
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Silber
Lackierung	Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	6
Leistung / Hubraum	202 kW / 2987 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	205.717

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	265 / 40 R 21 105 Y	Pirelli / P Zero B FSL	S / S	1.4 mm
rechts	265 / 40 R 21 105 Y	Pirelli / P Zero B FSL	S / S	1.4 mm
2 links	265 / 40 R 21 105 Y	Nokian / Powerproof SUV	S / S	1.9 mm
rechts	265 / 40 R 21 105 Y	Nokian / Powerproof SUV	S / S	1.9 mm

S/ Sommer; /S Schaden; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn, Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Außentemperaturanzeige, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Bordcomputer mit Farbdisplay, Bremsassistent (HBA), Chrome-Line Exterieur, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Differentialsperre (Hinterachse), Doppelverglasung, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistent-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring), Fahrassistent-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent (BAS), Fahrmodusschalter, Fahrwerk elektronisch geregelt (Skyhook), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe Verbundglas, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - mit manueller Schaltmöglichkeit (8-Stufen), Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Innenausstattung: Interieureinlagen Shiny Black, Innenausstattung: Leder, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Keyless-Entry & Go, Klimaanlage 2-Zonen, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Kopf-Airbag-System (Windowbag), LM-Felgen 8x18 (Borea), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Leseleuchten vorn und hinten, Licht- und Regensensor, Luftfederung elektronisch geregelt, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn mit klimatisiertem Staufach und 12V-Anschluß, Motor 3,0 Ltr. - 202 kW V6 Diesel KAT, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Multimedia-System Maserati Touch Control (inkl. 8,4 Zoll Touchscreen-Farbdisplay, DVD-Player, SD-Karten-Schnittstelle), Nebelscheinwerfer LED, Parkbremse elektrisch (EPB), Radstand 3004 mm, Reifen 255/60 R18 ...Y, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne

geteilt/klappbar (60:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sitzverstellung vorn elektr. (6/4-Wege links/rechts), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Fond, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Uni-Lackierung, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung (Dämmglas), Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zuheizung, elektronisches Stabilitäts-Programm (MSP)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Motorkontrollleuchte aktiv, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Ölservice leuchtet auf; Frontschaden rechts (Bild 7, 8, 9, 10); Leichtmetallfelgen verschrammt (Bild 12); Radhausschale vorn links gebrochen (Bild 11); Heckklappe schließt nicht sauber (Bild 13). Seitenteil rechts so wie Radlaufblende rechts und Stoßfängerverkleidung hinten rechts verschrammt (Bild 14, 15).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Fahrzeug vereinzelt der Laufleistung und dem Alter entsprechende Kratzer und Dellen, .

Fehlende Teile

2. Fahrzeugschlüssel

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Von der IfS GmbH

zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Kalkulation Frontschaden rechts Nr.: 1103 vom: 06.03.2026

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 09.03.2026

DEKRA Automobil GmbH [REDACTED]
[REDACTED]

Reparaturkosten-Kalkulation 1103

vom 06.03.2026

Hersteller	:	Maserati	
Haupttyp	:	Levante (M161)(04.2016->)	
Untertyp	:	Diesel	
Lackart	:	Metallic (2-Schicht)	
SilverDAT identifyCODE:	:	015220500050001	
Serienausstattung	:	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	26909
		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn	26902
		Anhänger-Stabilisierungs-Programm	14240
		Anti-Blockier-System (ABS)	40000
		Antriebsart: Allradantrieb	70420
		Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	15302
		Außenspiegel mit Abblendautomatik	15802
		Außentemperaturanzeige	25702
		Bi-Xenon-Scheinwerfer	18505
		Bordcomputer mit Farbdisplay	25511
		Bremsassistent (HBA)	40801
		Chrome-Line Extérieur	11411
		DAB-Tuner (Radioempfang digital)	24050
		Differentialsperre (Hinterachse)	70107
		Doppelverglasung	22407
		Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	40307
		Elektron. Traktionskontrolle	70103
		elektronisches Stabilitäts-Programm (MSP)	70308
		Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)	70530
		Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent	70502
		Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	70603
		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (BAS)	40799
		Fahrmodusschalter	77290
		Fahrwerk elektronisch geregelt (Skyhook)	42906
		Fensterheber elektrisch vorn + hinten	35003
		Freisprecheinrichtung Bluetooth	24808
		Frontscheibe Verbundglas	22500
		Fußmatten Velours	28409
		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	26708
		Getriebe Automatik - mit manueller Schaltmöglichkeit (8-Stufen)	75938
		Handschuhfach mit Kühlfunktion	39506
		Heckscheibe heizbar	22800
		Heckspoiler	20605
		Innenausstattung: Interieureinlagen Shiny Black	26228
		Innenausstattung: Leder	31400
		Innenspiegel mit Abblendautomatik	37901
		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	39308
		Karosserie: 5-türig	10005
		Keyless-Entry & Go	35510
		Klimaautomatik 2-Zonen	29003
		Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	35604
		Kopf-Airbag-System (Windowbag)	26901
		Lenkrad mit Multifunktion	69000
		Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	69502
		Leseleuchten vorn und hinten	37710

Licht- und Regensensor	18909
LM-Felgen 8x18 (Borea)	49224
Luftfederung elektronisch geregelt	42600
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	27301
Mittelarmlehne vorn mit klimatisiertem	27214
Staufach und 12V-Anschluß	
Motor 3,0 Ltr. - 202 kW V6 Diesel KAT	92650
Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	79706
Multimedia-System Maserati Touch Control	24924
(inkl. 8,4 Zoll Touchscreen-Farbdisplay,	
DVD-Player, SD-Karten-Schnittstelle)	
Nebelscheinwerfer LED	18313
Parkbremse elektrisch (EPB)	40803
Radstand 3004 mm	71727
Reifen-Reparaturset	68802
Reifendruck-Kontrollsystem	25903
Rußpartikelfilter	77602
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	33519
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	77227
Scheibenbeschlagsensor	38905
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	69810
Sitzverstellung vorn elektr. (6/4-Wege	32500
links/rechts)	
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay &	25172
Android Auto)	
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	37905
Start-Stop-Knopf	35513
Start/Stop-Anlage	77601
Steckdose (12V-Anschluß) im Fond	39807
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	39007
Tagfahrlicht LED	18913
Uni-Lackierung	11309
USB-Anschluss	25010
USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	25011
Wegfahrsperre (elektronisch)	38106
Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)	22300
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	35301
Zuheizer	29402

ERSATZTEILE:

Preisliste gültig ab: 07.01.2026

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
43220	E	0670092293	UNTERFAHRSCHUTZ V.	1	236,34	236,34
43712	E	0673005578	KOTFLUEGEL V.R.	1	636,22	636,22
43758	E		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	E	0675000588	SCHRAUBE	7	0,84	5,88
	E	0675000686	NIETEN	3	0,92	2,76
	E	0670005287	SCHRAUBE	2	2,10	4,20
43772	E	0670032468	KOTFLUEGELVERKLEIDUNG V.R.	1	17,85	17,85
43972	E	(0670148611	ZIERLEISTE KOTFLUEGEL V.R.	1	197,00	197,00
44092	E		TEIL FUER UNTER TYP NICHT	1		
			GUELTIG			
47110	E	0670079309	STOSSFAENGER V.	1	1155,12	1155,12
47120	E		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	E	0675000323	NIETEN	6	1,81	10,86
	E	0670003766	SCHRAUBE	6	4,31	25,86

DEKRA-Nr:

vom 09.03.2026

Reparaturkosten-Kalkulation 1103

vom 06.03.2026

E 0670034505	SCHRAUBE	7	2,10	14,70
E 0670005535	BLOCK	6	6,30	37,80
47131 E(0670064653	STOSSFAENGER UNTERTEIL	1	126,18	126,18
47202 E 0670065941	ZIERGITTER STOSSFAENGER V.R.	1	67,00	67,00
47212 E(0670646650	ZIERGITTER STOSSFAENGER V.U. MITTE	1		

ARBEITSLOHN:

DVN	RC	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	STD	EUR
43712	E	9.00.002.A	KOTFLUEGEL V.R. A+E/ERN.UMFASST: STOSSFAENGER V. A+E, ZIERLEISTE KOTFLUEGEL V.R., KOTFLUEGELVERKLEIDUNG V.R., KOTFLUEGEL V.R. A+E	1K	2,55	430,95
47110	E	ARBEITSAUFWAND	STOSSFAENGER V. ERN.(STOSSFAENGER AUSGEBAUT)UMFASST: UNTERFAHRSCHUTZ V., UNTERFAHRSCHUTZ V. A+E, STOSSFAENGER UNTERTEIL A+E, STOSSFAENGER V. A+E, ZIERGITTER STOSSFAENGER V.R., STOSSFAENGER UNTERTEIL, ZIERGITTER STOSSFAENGER V.U. MITTE	1K	1,15	194,35

LACKIERUNG: AZT, Metallic (2-Schicht)

DVN	LS	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	MATERIAL	STD	EUR
		VORBEREITUNG	ZUSCHLAG FUER FARBMUSTER UND FARBTONFINDUNG (ANZAHL: 1 MAL)	5,40	0,30	53,93
		VORBEREITUNG	ZUSCHLAG ANZAHL VON FARBMISCHUNGEN (ANZAHL: 1 MAL)		0,30	53,93
		VORBEREITUNG	NUR ABGEBAUTE (MONTAGE-)TEILE		0,00	0,00
		VORBEREITUNG	VERBUNDARBEIT ZU EINEM WEITEREN WERKSTOFF		0,00	0,00
43220	3	NEUTEIL K1R	UNTERFAHRSCHUTZ	49,76	0,50	89,88
43712	4	NEUTEIL ST.I-M	KOTFLUEGEL V.R.(TEIL AUSGEBAUT)	142,87	1,40	251,65
47110	3	NEUTEIL K1R	STOSSFAENGER V.(TEIL AUSGEBAUT)	200,89	1,10	197,73
47131	3	NEUTEIL K1R	STOSSFAENGER UNTERTEIL V.	84,78	0,60	107,85

DEKRA-Nr: XXXXXXXXXX

vom 09.03.2026

Reparaturkosten-Kalkulation 1103

vom 06.03.2026

ZUSAMMENFASSUNG (Alle Beträge in EUR):

ERSATZTEILE:

Lt. Einzelaufstellung	2537,77
Gesamt	2537,77

ARBEITSLOHN:

Karosserie				
Stufe 1	3,70 STD x	169,00 EUR/STD	=	625,30
	3,70 STD		=	625,30
Gesamt	3,70 STD			625,30

LACKIERUNG:

Lohn	4,20 STD x	179,75 EUR/STD	=	754,97
Material				
Neuteil				478,30
KONSTANTE MUSTERBLECH (ANZAHL: 1)				5,40
Material, gesamt			=	483,70
Materialindex zu 100 %				

SUMME LACKIERUNG:

Lohn				754,97
Material				483,70
Gesamt	4,20 STD			1238,67

Voraussichtliche Reparaturkosten netto	:	4401,74
+ 19,00% MwSt	:	836,33
Voraussichtliche Reparaturkosten brutto	:	5238,07

SYSTEM DAT - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

# = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe	+ = Neue Position aus Rep. Logik
(= ETN nicht zur Bestellung geeignet	* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte 'Benennung')
) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.	! = Schätzpreis, Abweichung möglich
>> = Fremdleistung	? = Position ist nicht für die aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen
IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste	A = Zeit gemäß Ausbeulformel
d = Preis aus DMS	BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste
T = Technische Prüfung	
> = Ausstattung wurde manuell hinzugefügt	
? = Ausstattung wurde durch	@ = Alternatives oder gebrauchtes Teil

DEKRA-Nr: XXXXXXXXXX

vom 09.03.2026

Reparaturkosten-Kalkulation 1103

vom 06.03.2026

VIN-Abfrage ermittelt

^ = Steuerneutral Position

APN = Arbeitspositionsnummer

ETN = Ersatzteilnummer

Pr. = Preis

ME = Materialeinheit

MP = Materialpunkte

Std. = Stunde

ZE = Zeiteinheit

Anz. = Anzahl

AW = Arbeitswert

DVN = Datenverarbeitungsnummer

Ges. Pr. = Gesamtpreis

Pr./Stk. = Preis pro Stück

MK = Materialkosten

RC = Reparaturcode

Lohn inkl. Mat. = Lohn inkl. Material



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Anhängerkupplung abnehmbar



Bild 6 : Übersicht Unterboden von vorne



Bild 7 : Frontschaden rechts




Bild 8 : Frontschaden rechts




Bild 9 : Frontschaden rechts




Bild 10 : Frontschaden rechts




Bild 11 : Radhausschale vorn links gebrochen



Bild 12 : Leichtmetallfelgen verschrammt



Bild 13 : Heckklappe schließt nicht sauber



Bild 14 : Seitenteil rechts so wie Radlaufblende rechts und Stoßfängerverkleidung hinten rechts verschrammt




Bild 15 : Seitenteil rechts so wie Radlaufblende rechts und Stoßfängerverkleidung hinten rechts verschrammt