

DEKRA-Nr:

DEKRA Automobil GmbH



Fritz Obergerichtsvollzieherin  
Gerichtsplatz 1  
72202 Nagold

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**FIN ZBB128**

Auftraggeber Fritz Obergerichtsvollzieherin, Gerichtsplatz 1, 72202 Nagold  
Ihr Auftrag vom 29.10.2024, per e-Mail durch Frau Fritz  
Besichtigung

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.08.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		2.150,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

DEKRA-Nr: ... 1

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 29.10.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Fritz. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.08.2024.

Das Fahrzeug konnte im Innenraum nicht besichtigt werden. Des weiteren konnte kein Motorstart und es konnten keine Gänge geschaltet werden.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.08.2024 um 08:00 Uhr durch f  
1 Beisein von Frau Fritz.

Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.  
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
0 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Zur Bearbeitung standen keine Unterlagen zum Fahrzeug / Objekt zur Verfügung.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen  
Tag der Erstzulassung 05.04.1989

### Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht  
vorhanden

DEKRA-Nr: .....

vom 30.10.2024

**Technische Daten**

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BERTONE (I)
Typ / Verkaufsbezeichnung	128 AS 1 / BERTONE S KAT
Fahrzeug-Ident.-Nr.	ZBB12
Türen	2
Sitzplätze	2
Farbe	Weiss
Polster	Teilleder
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor
Leistung / Hubraum	56 kW / 1465 cm <sup>3</sup>
Getriebe	Schaltgetriebe
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	13.618

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

**Räder / Reifen**

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 60 R 13 80 H	Achilles / Desert	S/O	5 mm
rechts	185 / 60 R 13 80 H	Achilles / Desert	S/O	5 mm
2 links	185 / 60 R 13 80 H	Achilles / Desert	S/O	5 mm
rechts	185 / 60 R 13 80 H	Achilles / Desert	S/O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

**Ausstattung**

Drehzahlmesser, Fensterheber elektrisch (2), Fünfgang - Schaltgetriebe, Katalysator, Kopfstützen (2), Räder: Felgen-Sonderausführung (4)

**Zustandsbeschreibung****Allgemeinzustand und Wartung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 km oder 0 Tage.

**Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen****Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

Fahrzeug öffnen; Schliessanlage und Zündschlüssel; Fahrzeugreinigung; Fahrzeugaufbereitung; Motor und Getriebe überprüfen.

---

**Schlusswort**

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

**Anlagen**

Fotoanlage  
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Diagonale vorn



Bild 6 : Diagonale hinten



Bild 7 : Fahrzeug



Bild 8 : montierte Bereifung



Bild 9 : Fahrzeug von vorn




Bild 10 : Unterboden




Bild 11 : Innenraum