

Wertgutachten

Betreff

Fahrzeugbewertung

Amtliches Kennzeichen
Fahrzeugidentnummer

OHNE
WWWZZZ14ZHW [REDACTED]



Auftrag vom / durch

02.06.2025 Frau Schätzler

Frau Mareen Schätzler Gerichtsvollzieherin Amtsgericht ARN
Wagnergasse 17
99310 Arnstadt

Besichtigungsdatum / Ort

02.06.2025 12:30 Uhr
Standort Fahrzeug
99310 Arnstadt

Besichtigt durch



Wertermittlung

Die auf den 22.07.2025 bezogene Bewertung des beschriebenen Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung aktueller Marktberichte, Marktgängigkeit und Marktlage statt. Der ausgewiesene Wert stellt eine sachverständige Einschätzung des zu erwartenden Wertes dar.

	<u>ohne MwSt.</u>	<u>19.0% MwSt.</u>	<u>mit MwSt.</u>
Marktwert			900,00 EUR

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

amtliches Kennzeichen : OHNE
Fahrzeug-Ident-Nummer : WVWZZZ14ZHW [REDACTED]
KBA-Nummer : 0600095

Fahrzeugart : Transporter
Aufbauart : Pritsche, 2-türig

Fabrikat : VW
Typ / Untertyp : Caddy 1 / Grundmodell (Individual Umbau)
Motorart / Zylinder / Motorbauart : Benzin / 4-Zylinder / Reihe
Plätze : 2

Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast : 1020 kg / 1625 kg / 605 kg

Reifendimension : 185/65 R14 80T

Reifenfabrikat : Steel
←

Profiltiefe in (mm) : 


Anzahl der Achsen : 2
Radstand : 2620 mm

Erstzulassung : 02.01.1983

Laufleistung abgelesen : 241485 km

Farbe : grün (Individual Lackierung)
Lackart : Uni (2 Schicht)

Allgemeinzustand : durchschnittlich



- Sonstiges : fehlende Radaufhängung links und rechts an der Vorderachse
- Reparierte Vorschäden : Im Zuge der Besichtigung lagen keine Informationen über behobene Schäden vor. Weiterhin konnten augenscheinlich im Rahmen der Besichtigung keine behobenen Vorschäden festgestellt werden.
- Unreparierte Vorschäden : Im Rahmen der Besichtigung konnten keine, nicht behobenen Vorschäden festgestellt werden. Übliche Spuren des Gebrauches können als gegeben betrachtet werden.

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Auftragsgemäß soll ein oder mehrere Werte ausgewiesen werden. In dieser Bewertung wird der oder die Werte berücksichtigt:

- Marktwert (Verkehrswert/ Veräußerungswert/ Wert am Markt)

Auftragserteilung

Die spezifizierte Auftragserteilung erfolgte durch Frau Schätzler am 02.06.2025. Die Auftragserteilung erfolgte, unter Anerkennung der AGB's der TÜV SÜD Auto Partner GmbH.

Grundlage zum Auftrag

Die Grundlage stellt der allgemeine Standard [REDACTED] für Wertgutachten dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde. Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes

Verkehrssicherheit nach Schadenereignis

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht fahrfähig, sondern nur schleppfähig.

Fahrzeug-Identifizierung

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen. Es lagen keine Unterlagen zur Prüfung der Fahrzeugdaten vor.

Besichtigung/ Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 02.06.2025 12:30 Uhr durch den Sachverständigen Rene Renner.

Die Besichtigung wurde an folgendem Besichtigungsort durchgeführt:

Standort Fahrzeug

99310 Arnstadt

Die Besichtigungsbedingungen waren oder wurden zur Beurteilung des Fahrzeuges zur Erfassung der relevanten Fakten ausreichend sichergestellt. Sofern keine weitere oder weiteren Besichtigungen ausgewiesen wurden, war eine Nachbesichtigung nicht erforderlich.

Hilfsmittel

Zur Beurteilung des Schadens waren ein Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.

Allgemeinzustand

Das Fahrzeug befand sich in einem dem Alter und der Laufleistung entsprechend mässig gepflegten Allgemeinzustand.

Vorschäden

Als Vorschäden sind vor dem hier gegenständlichen Unfallereignis reparierte Karosserie- und/ oder Lackbeschädigungen des Fahrzeugs oder unreparierte, aktuell noch vorhandene nicht reparierte Beschädigungen des Fahrzeugs anzusehen. Aufgrund der heutigen Bauweisen sowie Reparaturvorgaben & Techniken verbleibt trotz sorgfältiger Begutachtung mit der Verwendung von technischen Hilfsmitteln, aufgrund der äußeren demontagefreien Sichtprüfung ein Risiko zur Feststellung welche ggf. erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können.

Im Zuge der Vorschadenprüfung wurde zur Beurteilung, ergänzend zur Inaugenscheinnahme, sofern möglich eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt. Die Messwerte sind in die Beurteilung eingeflossen.

Reparierte Vorschäden

Im Zuge der Besichtigung lagen keine Informationen über behobene Schäden vor. Weiterhin konnten augenscheinlich im Rahmen der Besichtigung keine behobenen Vorschäden festgestellt werden.

Unreparierte Vorschäden

Im Rahmen der Besichtigung konnten keine, nicht behobenen Vorschäden festgestellt werden. Übliche Spuren des Gebrauches können als gegeben betrachtet werden.

AUFTRAGS-NR: 326-00142-25

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

AMTLICHES KENNZEICHEN: OHNE
ART / AUFBAU: TRP / PRITSCHEN
HERSTELLER: VW
TYP: CADDY 1
AUSFÜHRUNG: CADDY 147 091
FAHRZEUG IDENT NR: WVWZZZ14ZH[REDACTED]
FARBE: GRÜN (INDIVIDUAL LACKIERUNG)
TÜREN: 2
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 /
NUTZLAST / GESAMTGEWICHT: 605 KG. / 1.625 KG.
ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 02.01.1983 /
GESAMTLAUFLEISTUNG: 241.485 KM ABGELESEN

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

WERT AM MARKT

EUR****

900,00

NEUHAUS AM RENNWEG , DEN 22.07.2025

FORM AUDATEX

AUFTRAGS-NR: 326-00142-25

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

SERIEN - AUSSTATTUNG

KOPFSTÜTZEN (2); RÜCKSPIEGEL MECHANISCH VERSTELLBAR (2);

SONDER - ZUBEHÖR

KENNZEICHEN VORN SEITLICH VERSETZT; KÜHLERGRILL MIT CHROMZIERLEISTEN (OHNE EMBLEM); LEDER-DACHHIMMEL; LEDER-TÜRVERKLEIDUNG; SPORTFAHRWERK / GEWINDEFAHRWERK; SPORTLENKRAD; SPORTSITZE; ABGEDUNKELTE RÜCKLEUCHTEN; DIVERSE MOTORRAUMTEILE LACKIERT;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 165/82 R 13 S
H-ACHSE: 165/82 R 13 S

KORREKTUREN

FEHLENDE DOKUMENTE (BRIEF / ZULASSUNG)

FORM AUDATEX

AUFTRAGS-NR: 326-00142-25

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

E R G E B N I S : DIE AUF DEN 22.07.2025 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT


WERT AM MARKT

EUR****

900,00

NEUHAUS AM RENNWEG , DEN 22.07.2025

FORM AUDATEX



Wertermittlung

Marktwert (Verkehrswert/ Veräußerungswert/ Wert am Markt)

Der ausgewiesene Marktwert oder auch Verkehrswert/Veräußerungswert versteht sich als Betrag, welcher aktuell für ein zu veräußerndes Fahrzeug am zugänglichen Markt erwartet werden kann, ohne dass hierbei besondere Umstände wie Rabatte, Gegengeschäfte oder sonstige Faktoren Berücksichtigung finden.

Schlusswort

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Kfz – Sachverständigenbüro 
Schaden- und Wertgutachten




Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Fotoanlage mit 12 Fotos

Fotoanlage



Bild 1 Diagonale Front



Bild 2 Kilometerstand



Bild 3 Fahrgestellnummer




Bild 4 Übersichtsbild Motorraum



Bild 5 Seitenansicht links



Bild 6 Seitenansicht rechts



Bild 7 fehlende Radaufhängung an der Vorderachse



Bild 8 montierte Bereifung an der Hinterachse



Bild 9 Übersichtsbild Innenraum



Bild 10 Detailansicht Innenraum



Bild 11 diverse Volkswagen Ersatzteile auf Ladefläche



Bild 12 abgedunkelte Hella-Rückleuchten vom Volkswagen Golf III Modell