





















# Inq. Alois TÜRTSCHER

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Bundestrasse 27  
A - 6830 Rankweil

Tel.: 0043-5522 / 72214 - 13  
Mobil: 0043-650 / 4238672  
UID: ATU36611500

Fax: 0043-5522 / 72214 - 4  
Mail: tuertscher.alois@aon.at  
alois.tuertscher@gerichts-av.at



Ing. Alois Türtscher, Bundesstr. 27, A-6830 Rankweil

An das  
Bezirksgericht Feldkirch

Rankweil am, 09.08.2018

Churerstraße 13  
A 6800 FEDKIRCH

## GUTACHTEN

**Nr: 18 146**

**Auftrag vom / durch:** 06.08.2018, durch den GV Hr. Allgäuer Bernhard persönlich

**Gerichtszahl:** 5 E 3950 /18g **Schadenmeldung:** Nein

**Sache:** Verkehrswert GA **Leasing:** Nein

**Verwendungszweck:** Bezirksgericht Feldkirch

**Strafsache gegen:** .

**PKW ist/war zugela** Österreich

**Besichtigungszustand:** laut Auftrag **Kennzeichen:** KEIN

**Besichtigt am/bei/mit:** 08.08.2018 in 6833 Klaus

**Reparaturfirma:** Keine Reparatur vorgesehen!

**Fahrzeugart:** Quart L6 e **Hersteller:** KYMCO

**Fabrikat Type:** MXU A1 / 00 / 30

**Identifikations Nr:** RFBA10030G1501206 **Motor Nr:** LB10 \*1501342\*

**Aufbau:** 2-sitzig **Antriebsart:** Benzin

**Hubraum cm3:** 49 **Leistung KW:** 3,00

**Erstzul./Baujahr:** 03.04.2018 **Letztzul./Inbetn.:** 03.04.2018

**Tachostand:** 787 Km abgelesen **Eigengewicht Kg:** 167

**Plakette M/J:** 04.2019 **Ges.Gewicht Kg:** 327

**Farbe / Zustand:** rot Optisch gepflegter Zustand

**Bereifung:** V: 275/75 -10 H: 225/60-10 KENDA

**Profiltiefe in mm:**

10	10		
10	10		

**Ausstattung / Zubehör:** Serienmäßige Ausstattung, Lastkörbe hinten li u. re

**Schadensbeschreibung:**

**Vorschäden:** Div. Kleinschäden, das gesamte Fahrzeug ist stark verschmutzt.

**Allgemeinzustand:** Optisch mindergepflegter Allgemeinzustand.

**Bemerkung:** Das Quart wurde eine in Betrieb genommen, Probefahrt wurde keine vorgenommen.  
Die Gutachtenserstellung beruht auf sichtbare Mängel.  
Es ist nicht feststellbar, ob das gesamte Zubehör (Umbauten) behördlich genehmigt ist.

**Mwst. / Vorsteuer Abzug:**

**Reparaturkosten gerundet:** incl. 20% Mwst

**Sonstiges:** 0,00

**Zeitwert gerundet in €:** 1.600,00

**Sonstiges:**

**Reparaturdauer:**

**Anschaffungsdauer**

**Stehzeit:**

Zur Beweissicherung wurden durch den Sachverständigen 25 Fotos erstellt. Die Befundaufnahme erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten. Das Gutachten ist nur für den gegenständlichen Auftrag anwendbar.

Rankweil am, 09.08.2018

Mit freundlichen Grüßen

