### Gerichtlich beeideter Sachverständiger

An das BG – Innsbruck

Bruneckerstraße 3 6020 Innsbruck

Innsbruck, am 30.9.2025

### Befund und Gutachten zu 21E19/25

Gutachten: Nr.: OLGI-25-8

## YAMAHA, XVS 1100 Drag Star

## Inhaltsverzeichnis

Befund und Gutachten zu 21E19/25	1
Inhaltsverzeichnis	1
2) Befund	2
2.1) Befundobjekt	2
2.2) Befundaufnahme, Zustand, Vor- bzw. Altschäden	4
3) Gutachten	5
3.2) Bewertung	6
4) Zusammenfassung	10
5) Lichtbilder zu - 21E19/25	11

#### 1) Bestellung und Thema

Ich wurde vom GV des OLG Innsbruck, AZ: 21E19/25 zum Kfz-technischen Sachverständigen bestellt und beauftragt, schriftlich Befund und Gutachten über den derzeitigen Wert des Kfz zu erstatten.

Dieses Gerichtsgutachten dient als Basis einer gerichtlichen Fahrzeugversteigerung. Einer Veröffentlichung des Gutachtens inkl. Beilagen und Fotos zum Zweck der öffentlichen Versteigerung auf https://www.justiz-auktion.de oder anderen Portalen der Justiz wird vom Sachverständigen ausdrücklich zugestimmt. Jede andere unmittelbare oder mittelbare Nutzung oder Verwendung im Sinne von §§ 14 bis 18a UrhG, welcher Art auch immer, wird ohne Zustimmung des Verfassers hingegen ausgeschlossen.

Dieses Gutachten ist kein Ankaufstest.

Allenfalls bestehende optische und technische Mängel konnten nur berücksichtigt werden, wenn diese Mängel bei den gegebenen Bedingungen (Wetter, Licht, Verschmutzung des Fahrzeuges, Platzverhältnisse, vorhandene Prüfgeräte) offensichtlich erkennbar waren. Die Aufzählung von Schäden und Mängeln ist nur indikativ und ausdrücklich nicht vollständig.

Der Sachverständige verweist auf die beiliegenden Lichtbilder. Die über Datenbanken abgefragten Ausstattungsmerkmale ab Werk sind nur indikativ für das Ausstattungsniveau, die Angaben wurden vom Sachverständigen nicht einzeln am Fahrzeug auf Übereinstimmung geprüft.

Die über Datenbanken abgefragten Listenneupreise sind indikativ für das Preisniveau bei der Erstzulassung in Österreich und stimmen ausdrücklich nicht exakt.

## 2) Befund

## 2.1) Befundobjekt

Die folgenden Fahrzeugdaten wurden teilweise in Datenbanken abgefragt:

#### Allgemeine Daten

Marke Yamaha Handelsbezeichnung XVS1100 Type/Variante/Version VP05 III

Ι

Fahrgestellnummer JYAVP057000001857

Erstzulassung 08.07.2002 Fahrzeugart Motorrad L3

Leistung 45,40 kW (61 PS) bei 5.750 [1/min]

2/-

Aufbau ohne Aufbau (Motorräder, Mopeds, Traktoren, etc.)

Nationalcode -- unbekannt --Genehmigungsnr. e1-92/61-00072/01 Genehmigungsdatum 04.09.2000

Sitze/Türen Türen Anordnung

Eigengewicht 275 kg

Gesamtgewicht 475 kg techn. zul. Gesamtgew.

Farbe Schwarz §57a Plakette weiß NoVA 0,00 %

#### **Motor, Antrieb**

Motortype P60AE Abgasverhalten 97/24EG

Motor Hersteller Abgasklasse

 Motortyp
 CO
 7,8550 g/km

 Funktionsweise
 NOx
 0,2510 g/km

 Hubraum
 1.063 ccm
 HC
 1,2470 g/km

Zylinder, Anordnung HC+NOx

Antriebsart Benzin ohne Katalysator Partikel 0,0000 g/km

Ø Verbrauch Partikelzahl

Verbrauch Stadt Trübung 0,0000

Verbrauch Land Verbrauch ges. Standgeräusch

Standgeräusch Drehzahl

Fahrgeräusch

Gesamtgew. Kombination Höchstgeschwindigkeit 170 km/h

### Fahrwerk und Abmessungen

Radstand 1.640 mm Masse fahrbereit min.
Achsen Masse fahrbereit max.

Antriebsachsen Achslast 1 257 kg Räder Achslast 2 412 kg

#### 2.2) Befundaufnahme, Zustand, Vor- bzw. Altschäden

Das Fahrzeug wurde am 29.9.2025 in Leutasch in einer Tiefgarage, ohne weitere Hilfsmittel besichtigt.

Das Fahrzeug wird bei künstlichem Licht im ungereinigten Zustand besichtigt.

Die Bewertung wurde mit dem Besichtigungsdatum gerechnet.

Das Fahrzeug konnte nur ohne Fahrprobe und ohne Motorlauf geschätzt werden, da kein Schlüssel vorhanden und das Lenkschloss abgesperrt ist.

Mängel, welche eventuell bei einer Zerlegung erkannt werden, können nicht eingerechnet werden.

Die Fahrzeugdaten wurden teils durch den Gerichtsvollzieher bekannt gegeben und mit dem Fahrzeug verglichen.

Das Fahrzeug war in Österreich zugelassen.

Zulassung- bzw. Genehmigungsdokumente und Schlüssel sind <u>nicht</u> vorhanden.

Es stehen keine Hebebühne, kein Abgastester, kein Bremsflüssigkeitstester, kein Bremsprüfstand, kein Scheinwerfereinstellgerät, kein Kompressionstester und kein Diagnosetester zur Verfügung.

- Es wurde kein Ankaufstest durchgeführt.
- Es wurden keine Zerlegungsarbeiten durchgeführt.
- Es erfolgte keine Schichtdickenmessung.
- Es ist die Grundlackierung vorhanden.
- Das Fahrzeug wurde nicht auf Verkehrs- und Betriebssicherheit überprüft.
- Die Überprüfung nach § 57a KFG war bis 5/25 gültig.
- Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und verglichen aber nicht auf eine allfällige Manipulation untersucht.
- Allenfalls bestehende technische Mängel konnten nur berücksichtigt werden, wenn diese Mängel bei den gegebenen Bedingungen offensichtlich erkennbar waren.
- Der Motor konnte nicht gestartet werden.
- Am Fahrzeug sind Reifen mit einer Profiltiefe von etwa 4 mm montiert.
- Die Bremsscheiben zeigen Abnützungsspuren.

## 3) Gutachten

#### 3.1) Wertbegriffe

#### Wert:

Repräsentativer Durchschnittspreis (Mittelwert) von mehreren konkreten Preisen (§303 ff ABGB).

#### Händlerverkaufswert (Wiederbeschaffungswert):

Darunter ist jener Durchschnittspreis zu verstehen, der am seriösen inländischen Kfz-Fachmarkt inklusive gesetzlicher Gewährleistung voraussichtlich verlangt wird oder zu bezahlen sein wird.

#### Marktwert (Mittelwert, "gemeiner" Wert):

Ordentlicher gemeiner Preis, den eine Sache zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort hat (§ 304 ff ABGB). Der Marktwert kommt beim Kauf zwischen Privaten zum Tragen.

Es handelt sich dabei um einen Durchschnittspreis am Privatmarkt, der weder Mehrwertsteuer (Differenzsteuer) noch Händlergewinnspanne enthält.

Die gesetzliche Gewährleistung wird unter Privatpersonen meist ausgeschlossen, dieser Betrag enthält somit üblicherweise auch nicht das Kostenrisiko für Reparaturen im Rahmen der Gewährleistung.

#### Händlereinkaufswert:

Darunter ist der durchschnittlich zu erwartende Ankaufspreis eines seriösen inländischen Fahrzeughändlers zu verstehen. Die Differenz zwischen Wiederbeschaffungswert und Händlereinkaufswert stellt die Handelsspanne dar.

Das Risiko für Kosten aus Gewährleistungsansprüchen ist vom Händler je nach Marke, Modell und Laufleistung natürlich auch mit zu berücksichtigen.

Vorbehaltlich der rechtlichen Beurteilung ist in Exekutionssachen der Händlereinkaufswert der Schätzwert.

Das Risiko für im Gutachten nicht beschriebene Schäden und Mängel wird durch den Versteigerungsbeginn zum geringsten Gebot (halber Schätzwert, § 85 Abs 2 EO) "abgefedert"

#### 3.2) Bewertung

Zur Bewertung wurde eine automatisierte und valorisierte Marktanalyse mit der Software Autopreisspiegel durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine Suchmaschine, die im Internet angebotene gleichartige Fahrzeuge zum Zeitpunkt des Bewertungsstichtages erfasst und daraus den repräsentativen Wert ableitet.

Der am Fahrzeug abgelesene, oder für die Bewertung notwendige, gegebenenfalls geschätzte Tachostand wird auf die tatsächlich empirisch ermittelte mittlere Laufleistung hin korrigiert, so dass es zu keinen Fehlabweichungen durch irgendwelche angenommene Solllaufleistungen kommt.

Da für die Auswertung nur jene Fahrzeuge mit dem letztnotierten Preis herangezogen werden, die die Internet-Börsen bereits verlassen haben, werden zu hohe Wunschpreise nicht berücksichtigt. Weiters werden Ausreißer über eigene Kontrollmechanismen ausgeschieden und es wird zudem ein handelsüblicher Endrabatt berücksichtigt.

## Bewertung für gebrauchtes Motorrad

#### www.autopreisspiegel.com

Sachverständigenbüro

Erstellt am: 30.09.2025

Kontrollnr. 21E19/25 Auftragsdatum 29.9.2025

Gutachtennr. OLGI 25 8
Auftraggeber BG Innsbruck

#### **Fahrzeugdaten**

Marke, Type YAMAHA, XVS 1100 Hubraum 1.063 ccm

Drag Star

Kennzeichen -- Leistung 45 kW

Fahrgestellnummer JYAVP057000001857Treibstoff Benzin ohne Katalysator

km Stand Nicht ablesbar

Besichtigung

Datum 29.9.2025 Ort Leutasch Sonstige bewertungsrelevante Angaben

Das Motorrad weist

Sturzschäden und Umbauarbeiten auf und ist nicht fahrbereit.

- mehrere Kratzspuren - Tankdelle - Auspuff Lackierung abgeplatzt - Kettenantrieb und Kette rostig - Kardan angerostet - Felgen

Anrostungen - mehrere Schrauben angerostet

- Schraube der Halterung Chrombügel fehlt -
- Chromteile angerostet kein Schlüssel vorhanden - Batterie - Lenkschloss abgesperrt - Papiere nicht vorliegend -

#### Bewertungsdaten

Erstzulassung 08.07.2002 Preisstellung 9.2025

#### Bewertungskriterien

Vergleichstypen XVS 1100 A Drag

Star Classic

## **Fahrzeugbewertung**

Alter in Tagen		8.486	
Alter in Monaten	279,0		
Alter in Jahren	23,23		
	Verkauf		
	Händler	Privat	gesamt
Fahrzeuge	0	3	3
Preis unbereinigt	0 €	4.915 €	4.915€
ø Preis	0 €	4.669 €	4.669 €
ø km	0 km	25.861 km	25.861 km
km Berichtigung	0 €	4.591 €	4.591 €
km-berichtigt	0 €	78 €	78 €
Abzug – Schäden Zustand		1.600 €	1.600 €
Extras berichtigt	0 €	2.991 €	2.991 €
Wert (gerundet)	0 €	2.990 €	2.990 €
Einkauf	Händler	Privat	Gesamt
Wert inkl. USt	0 €	2.240 €	2.240 €

## Fahrzeugliste

Fahrzeuge Preis	Beobachtung ABS	Leistung	km	Baujahr
(P) Yamaha XVS 1100 Drag S	Star 07.03.2025 -	45 (61 PS)	35.600	2002
4190 €  (P) Yamaha XVS 1100 Drag S  5000 €	Invalid Date 23.09.2024 - J a Star	46 (62 PS)	20.000	2002
(P) Yamaha XVS 1100 Drag S 5555 €	Invalid Date 19.08.2024 - Ja Star	45 (61 PS)	21.982	2002

Der Händlereinkaufswert wird mit einer marktüblichen Handelsspanne errechnet.

Das Fahrzeug wird in der Klassifikation **Stufe 3** 

Die Berechnung erfolgt mit dem APS Programm Steinbacher –Pfeffer (Bewertung).

Für die Berechnung wird der durchschnittlich zu erwartende Ankaufspreis eines seriösen inländischen Fahrzeughändlers abzüglich eines prozentuellen Abzugs für möglicherweise bei der Befundaufnahme ohne weitere technische Hilfsmittel nicht feststellbare Mängel.

Der Mindesterlös ist der Schätzwert im Exekutionsverfahren.

Aus der Marktanalyse mit Hilfe der Software Autopreisspiegel und eigener umfangreicher Erhebungen, ergibt der Wiederbeschaffungswert für den Händlerverkauf ca. € 3000,-

und ein Schätzwert (Händlereinkaufswert) von ca. € 2.200,-.

Da keine genauere Schadensfeststellung mit Zündschlüssel und funktionierender Batterie möglich war, wird der Händlereinkaufswert wegen möglicher versteckter Mängel auf 1.900 € geschätzt.

Erkennbare Mängel - nur grobe Aufstellung – siehe Bildmaterial.

Bei diesen Beträgen wurden die

Ausstattung lt. DAT-FIN-Abfrage, die geschätzte Gesamtlaufleistung und der im Befund beschriebene Zustand durch Auf- und Abwertungen bereits merkantil berücksichtigt.

Dieses Gutachten bezieht sich auf den Bewertungsstichtag und ist keine Prognose in die Zukunft.

hotelog	Mech. Zustand	B Karosserie	C Lack	D Innenraum/Sonatiges	E Elektrische und elektronische Ausrüstung
Besonders gut Rasse 1	Einwandfrei ohne Ver- schleißerscheinungen. Planmäßig gewartet.	Gänzlich unbeschädigt. Keine Beulen, Keine Kratzer, Keine Roststellen,	Originalisch neuwertig konserviert. Hochglanz ohne Flecken oder Kratzspuren.	Reifenabnützung bis 40 %. Original-Dimension. Onginal-Schliebsystem und Betriebsanleitung vorhanden. Keine Abnützungsspuren.	Einwandfrei ohne Störungen.
Out Rasse 2	Geringe Verschleißer- scheinungen. Kein Reparahufbedarf. Kleinere Einstellarbeiten oder Inspektionen erforderlich.	Kleine Beulen oder Kristeir. Gerlinge Steinschlagschäden.	Originallack oder gute Neutsckierung, Kleine Kratzer oder Mattstellen im Decklack Voreinzelte Steinschlagschäden ausgebessert.	Reifenabnützung bis 60 %. Original-Dimension. Original- Schließsystem und Betriebsanleitung vorhanden. Geringe Abnützungsspuren.	Akkumulator für den Antrieb innerhalb der Gerantiezeit und Komfortelektronik funktionstüchtig.
Genügend lümberuit Rasse 3	Mittlerem Kliometerstand entsprechende Reparaturen oder Wartungsarbeiten erforderlich,	Beulen und Kratzer: Leichte Blechschäden. Diverse Roststellen. Frühere Unfallschäden behoben, aber Spuren sichtbar: Unpassendes Zubehör montiert.	Matter, korrodierter Lack oder schlichte Lacklerung. Ausbesserungen erforderlich. Rodstellen, erhebliche Steinschlagschäden.	Reifenabnützung bis 80 %, Funktionsfähiges Schließsystem und Betriebsanleitung vorhanden. Deutliche Abrützungsspuren. Spuren von Wassereinfritt. Originalradio fieht.	Akkumulator für den Antriet oder Komfortelektronik mit eingeschränister Leistungsfähigkeit.
Detect Klasse 4	Größere Reparaturen oder Überholarbeiten erforderlich. Verkehrssicherheit nicht gegeben. Nicht fahrbereit.	Große Unfallschäden. Starke Durchrostungen. Beschädigung an tragenden Teilen. Verkehrssicherheit nicht gegeben.	Neulackierung notwendig, Große Roststellen oder Rostflecken. Diverse farbfalsche Nachlackierungen.	Reifernabnützung bis 100 %. Unpassende Dimension oder stark einseitig abgefahren. Spuren von Gewalteinwirkung. Schließsystem unvollständig. Reparatur anforderlich. Beschädigung durch Wassereintritt.	Sicherheitsrelevante Bautelle defekt

## 4) Zusammenfassung

Fahrzeugzustand:	Zustand –Klasse 3	
` /	sterlös mit Motorschaden S (Steinbacher-Pfeffer):	
	incl. MwSt.	€ 1.900,

Die Ermittlung des Zeitwertes (Mindestwert) erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden, den Angaben, Erhebungen und des Fahrzeugzustandes. Zur Beweissicherung wurden 22 Lichtbilder angefertigt.

Durch eine genauere Schadensfeststellung mit Zündschlüssel und funktionierender Batterie wäre eine genauere Bewertung möglich.

Der Sachverständige


Lichtbildbeilage:

# **5) Lichtbilder zu - 21E19/25**










Schleifspuren am Handbremshebel und Lenker









Anrostungen





Schleifspuren /

Anrostungen





Anrostungen







