

Gerichtlich beideter Sachverständiger

An das
BG – Innsbruck

Bruneckerstraße 3
6020 Innsbruck

Innsbruck, am 17.12.2024

Befund und Gutachten zu 23E 4181/19t – Einachsanhänger LOF

Gutachten: Nr.: OLG-24-9

Das Fahrzeug wurde am 21.11.2024 in Leutasch besichtigt.
Die Bewertung wurde mit dem Besichtigungsdatum gerechnet.
Das Fahrzeug konnte nur ohne Fahrprobe und ohne Unterlagen in Form einer
Straßenschätzung (keine Prüfvorrichtungen und kein Zugfahrzeug) geschätzt
werden.

Mängel, welche eventuell bei einer Zerlegung erkannt werden, können nicht
eingerechnet werden.
Zulassungs- bzw. Genehmigungsdokumente sind nicht vorhanden.

Befund

Fahrzeugart,	Einachsanhänger	LOF
Type Farbe:	Vermutlich Gögl Grün	Kipperaufbau Mit Aufsteckwänden
Erstzulassung	ohne	
Baujahr	Unbekannt	
Fgstnr.:	Nicht auffindbar	
Kennzeichen	Ohne	
Eigengewicht kg		
Gesamtgewicht kg		
h.z. Nutzlast kg		
Bereifung		
Achsen		
h.z. Stützlast kg		
	10 km Tafel	

Das Fahrzeug besitzt keine österreichische Typengenehmigung.
 Es wurde kein Ankaufstest durchgeführt.
 Es wurden keine Zerlegungsarbeiten durchgeführt.
 Es wurden keine Achsdaten gefunden.
 Das Fahrzeug wurde nicht auf Verkehrs- und Betriebssicherheit überprüft.

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde nicht gefunden.
 Allenfalls bestehende technische Mängel können daher nur berücksichtigt werden, wenn diese Mängel bei den gegebenen Bedingungen offensichtlich erkennbar waren.

Allgemeinzustand:
 stark gebraucht, Beschädigungen am Aufbau, Hydraulikschläuche leichte oberflächliche Risse, starke Anrostungen, Risse im Aufbau, überholungs- bzw. reparaturbedürftig,
 ohne Gewähr für Verkehrs- und Betriebssicherheit

Gutachten

Das Fahrzeug weist starke Gebrauchs- und Rostspuren auf.

Der Mindestlös ist der Schätzwert im Exekutionsverfahren.

Fahrzeugzustand: *Zustand – Klasse 3*

Zeitwert (EK) – Mindestlös

incl. MwSt.

€ 560,--

Die Ermittlung des Zeitwertes (Mindestwert) erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden, den Angaben, Erhebungen und des Fahrzeugzustandes.
Zur Beweissicherung wurden 12 Lichtbilder angefertigt.

Der Sachverständige

Lichtbildbeilage:

Lichtbilder zu - 23E 4181/19t – LOF Einachsanhänger











