

allg. gerichtl.
beeideter und zertifizierter
KFZ.- Sachverständiger

Unfallanalysen
Technische Gutachten
Schadengutachten
Bewertungen

An das
Bezirksgericht Innsbruck
Bruneckerstr. 3

6020 Innsbruck

am 24.1.2023

Gutachten zu 23 E 1442/21a zu Mercedes 380 SL 107 rot

Das Fahrzeug wurde am 14.12.2022 und am 29.12.2022 mit einer Hebebühne in Kematen besichtigt.

Die Bewertung wurde mit dem 2. Besichtigungsdatum gerechnet.

Das Fahrzeug konnte nur ohne Fahrprobe geschätzt werden, da keine Fahrzeugschlüssel vorhanden waren.

Ein Startvorgang und Kontrollen waren daher nicht möglich.

Mängel, welche eventuell bei einer Zerlegung erkannt werden, können nicht eingerechnet werden.

Die Fahrzeugdaten wurden durch die Gerichtsvollzieherin bekannt gegeben und mit dem Fahrzeug verglichen.

Befund

Das Fahrzeug besitzt eine österreichische Typengenehmigung, welche bei der Besichtigung nicht vorlag.

Es sind keine Papiere und Schlüssel vorhanden.

Es konnte keine Probefahrt oder sonstige Messungen durchgeführt werden.

Das Fahrzeug konnte auf einer Hebebühne besichtigt werden.

Es wird kein Ankaufstest durchgeführt.

Es wurden keine Zerlegungsarbeiten durchgeführt.

Es erfolgte keine Schichtdickenmessung. Das Fahrzeug wird nicht vollständig auf Verkehrs- und Betriebssicherheit überprüft.

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer und die Gesamtleistung wurden abgelesen aber nicht auf allfällige Manipulation untersucht.

Allenfalls bestehende technische Mängel konnten daher nur berücksichtigt werden, wenn diese Mängel bei den gegebenen Bedingungen offensichtlich erkennbar waren.

Das Fahrzeug ist ein Reimport aus den USA.

Der Motor konnte nicht gestartet werden weshalb auch keine Motorgeräusche zu erkennen waren.

Es erfolgte keine Schichtdickenmessung.

Das Fahrzeug wird nicht vollständig auf Verkehrs- und Betriebssicherheit überprüft.

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer und die Gesamtlauflistung wurden abgelesen aber nicht auf eine allfällige Manipulation untersucht.

Allenfalls bestehende technische Mängel konnten daher nur berücksichtigt werden, wenn diese Mängel bei den gegebenen Bedingungen offensichtlich erkennbar waren. Es wurde kein Zündschlüssel vorgelegt.

Am Fahrzeug sind Sommerreifen mit einer Profiltiefe von etwa 6 mm montiert, die aber über 8 Jahre alt sind.

Die Bremsscheiben zeigen nur geringe Abnutzungen, durch den Stillstand befindet sich aber eine Rostbildung auf der Bremsfläche.

Gutachten

Das Fahrzeug weist für das Alter und die Kilometerleistung übliche Gebrauchsspuren wie kleine Steinschlagbeschädigungen und Kratzer auf.

Das Fahrzeug wird in der Klassifikation Stufe 2-3 bewertet.

Da keine Fahrzeugdaten und Papiere vorliegen und auch kein Fahrzeugschlüssel vorhanden ist, wird mit dem folgenden APS Programm Steinbacher – Pfeffer die Berechnung durchgeführt, bei welcher auch mit Abschlägen gerechnet wird, wegen der fehlenden Papiere und Schlüssel.

Fahrzeugdaten

Gutachten Nr.: bgl-23-1a
 Fahrgestellnr.: WDB1070451A035373

mercedes
 300 SL cabrio
 Leistung: 120 kW (163 PS)
 Erstzulassung: 30.6.1985

Hubraum: 3.793 cm³
 2 Türen, 4 Sitze

Bewertungszeitpunkt	29.12.2022		
Basispreis		€	25.000
km-Stand		km	49.171
Besitzer			mehr als 3
Handelsspanne		%	20,0

Korrekturen

Zustandskorrektur	Zustandsnote 2-3 Erscheinung wie damaliger Neuwagen nach rund zehn Jahren pfleglichem Gebrauch. Originalfahrzeuge, auch mit jüngeren Teilrestaurierungen, in einem fahr- und zulassungsbereiten Zustand. Kleine Steinschläge, kleine Kratzer, geringe Farbtonabweichungen, Patina. Geringe oberflächliche Korrosionsspuren aber keine Bauteilschwächung durch Korrosion, keine sofortigen Arbeiten notwendig.	%	0,0
Wartungskorrektur		%	-5,0
Lenkerkorrektur		%	0,0
Korrektur History		%	-5,0
Vorschadenkorrektur		%	0,0
Korrektur Marktlage		%	0,0
Korrektur Ausstattung		%	0,0
		€	-500
		Abzüge	
		€	0
Sonstige Zuschläge	Harttop	€	0
Sonstige Abzüge	keine Papiere vorliegend - kein Fahrzeugschlüssel	€	0

Ergebnisse

Alter in Jahren			37,52
Wiederbeschaffungswert	(inkl. USt)	€	24.200
Wiederbeschaffungswert	(exkl. USt)	€	20.167
Marktwert	(inkl. USt)	€	22.000
Händlerinkaufswert	(inkl. USt)	€	19.800

Für die Berechnung wird der durchschnittlich zu erwartende Ankaufspreis eines seriösen inländischen Fahrzeughändlers abzüglich eines prozentuellen Abzugs für möglicherweise bei der Befundaufnahme ohne technische Hilfsmittel wie einer Hebebühne, einem Bremsprüfstand usw. nicht feststellbare Mängel. Der Mindestlös ist der Schätzwert im Exekutionsverfahren.

Zusammenfassung – APS im Anhang

Fahrzeugzustand: ***Zustand – Klasse 2-3***

Zeitwert (EK) –

Bewertung Oldtimer (Steinbacher-Pfeffer):

incl. MwSt.

€ 19.800 ,--

Die Ermittlung des Zeitwertes (Mindestwert) erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden, den Angaben, Erhebungen und des Fahrzeugzustandes.
Zur Beweissicherung wurden 67 Lichtbilder angefertigt.

Der Sachverständige

Lichtbildbeilage:

Lichtbilder zu 23 E 1442/21a - Mercedes 107 rot













