

Sachverständiger:

Auftraggeber:

Bezirksgericht Hall in Tirol

Schätzungsurkunde

Betreff: Gutachten zur Wertermittlung

Aktenzeichen:

Amtliches Kennzeichen:

Besichtigungsdatum: 02.02.2026

Besichtigungsort:

1 Vorwort

Entsprechend der schriftlich vorliegenden Beauftragung vom 26.01.2026 wird im Nachfolgenden ein schriftliches Wertgutachten über ein Motorrad erstellt.

Dazu wurde das betreffende Motorrad am 02.02.2026 in Rum besichtigt, in die Firt transportiert und fotografiert.

Es ist ein Schlüssel vorhanden. Ein Motorstart konnte nicht durchgeführt werden. Die Batterie ist defekt. Nach einer Starthilfe konnte der Motor gestartet werden. Der Kilometerstand beträgt laut Tacho 32.970 km.

Der Typenschein stand zur Verfügung und konnte für die Bewertung genutzt werden.

Sachverständiger:

Die technischen Daten wurden vom Typenschein entnommen.

2 Sachverständige Feststellungen

2.1 Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	Keine Angabe
Haltereintrag	Keine Angabe
Fahrzeugart	Verbrenner
Fabrikat	Honda Shadow
Verkaufsbezeichnung	RC44 VT750S2 Shadow ACE
Leistung (kW) / Hubraum	33 kW 745ccm
zul. Gesamtgewicht (kg)	246 kg
Erstzulassung	27.03.1997
Motorart	750 ccm Benzin
Schadstoffklasse	Keine Angaben
abgelesener Kilometerstand	32.970 km
Fahrgestellnummer	JH2RC44AXVM001088
Farbe	Schwarz/ Blau
Bereifung (mm)	Vorne 3 mm und hinten 4 mm
Reifengröße	Vorne 120-90-17 M/C 64S und hinten 170-80-15 M/C 77S
Reifenfabrikat vorn	Dunlop
Reifenfabrikat hinten	Dunlop Dot 1713

Sachverständiger:

2.2 Fahrzeugzustand

Das Motorrad befindet sich, gemessen an Alter und Laufleistung, in einem guten Pflege- und Erhaltungszustand. Der allgemeine Zustand wird in der ÖNORM V5080 mit der Klasse 2 bewertet. Der Paragraph 57a ist mit März 2020 abgelaufen.

Bei der Besichtigung konnten an dem Fahrzeug folgende Vorschäden festgestellt werden:

- Kotflügel vorne leichte Kratzer und Lackabsplitterungen
- Windschutzschild hat mehrere leichte Sprünge im Kunststoff

2.3 Besonderes

Es sind drei Ledertaschen verbaut.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht startbereit. Ein Servicenachweis konnte nicht nachgewiesen werden.

Fotos:



Fotos:




Fotos:



Fotos:



Zerkratzer Kotflügel



Leichte Kratzer Windschild

Fotos:



Fahrgestellnummer Typenschild

