

Ing.



An das
Bezirksgericht Innsbruck
Bruneckerstr. 3

6020 Innsbruck

Inzing, am 21.9.2023

Gutachten zu [REDACTED] - 4 E 1580/21d

Am 19.9.2023 beauftragten sie mich, das Fahrzeug des Herrn [REDACTED] in Jenbach zu besichtigen und ein Gutachten über den Wert zu erstellen.

Das Fahrzeug wurde am 19.9.2023 in Jenbach auf einem öffentlichen Parkplatz ohne Montagegrube besichtigt.

Die Bewertung wurde mit dem Besichtigungsdatum gerechnet.

Das Fahrzeug konnte nur ohne Zerlegung und ohne Fahrprobe geschätzt werden. Der Motor konnte gestartet werden.

Der Kilometerstand wurde abgelesen.

Mängel, welche eventuell bei einer Zerlegung erkannt werden, können nicht eingerechnet werden.

Die Fahrzeugdaten wurden durch die Gerichtsvollzieherin bekannt gegeben und mit dem Fahrzeug verglichen.

Befund

Serviceintervalle und Flüssigkeitswechsel konnten keine nachgewiesen werden.

Das Fahrzeug besitzt eine österreichische Typengenehmigung und ist noch angemeldet.

Eine Fahrprobe wurde aus versicherungstechnischen Gründen nicht durchgeführt.

Am Fahrzeug sind Reifen mit einer Profiltiefe von etwa 2 mm montiert.

Die Bremscheiben zeigen normale Abnutzung, aber sehr starken Bremsbelagstaub an den Vorderrädern.

Es konnten keine Servicearbeiten festgestellt und keine weiteren Ausführungen des Verpflichteten dazu ermittelt werden.

Überprüfung nach §57a KFG ist noch bis 9.2023 gültig.

Das Fahrzeug weist mehrere Mängel auf:

- Karosserie an mehreren Stellen stark eingedrückt.
- Starke Rostschäden am Aufbau allgemein.
- Fahrer- und Beifahrersitz defekt
- Schiebetür stark durchgerostet
- Die Windschutzscheibe hat im Sichtfeld einen Steinschlag.

In diesem Zustand ist bereits aufgrund der Durchrostungen keine gültige Überprüfung nach §57a KFG möglich.

Fahrzeugdaten:

Fahrzeugart, -fabrikat	N1 - VW (Transporter)
Type	
Farbe	gelb
Kilometerstand abgelesen	317.542
Erstzulassung	31.09.2007
Fgstrn.:	WV1ZZZ2EZ86011368
Hubraum	2461 ccm
Leistung - KW	65
Getriebe	Schalter
Motortype	BJJ
Kennzeichen	XXXXXXXXXX

Ausstattung: Transporter –mit teilentfernter Trennwand
Schiebetür nur rechts, ein Beifahrersitz

Gutachten

Das Fahrzeug weist mehrere Mängel auf:

Am Fahrzeug sind mehrfache Roststellen und Abplatzungen des Unterbodenschutzes mit großflächigen Anrostungen und teilweisen Verformungen.

- Karosserie an mehreren Stellen stark eingedrückt.
- Starke Rostschäden am Aufbau allgemein.
- Fahrer- und Beifahrersitz defekt
- Schiebetür stark durchgerostet
- Die Windschutzscheibe hat im Sichtfeld einen Steinschlag.

In diesem Zustand ist bereits aufgrund der Durchrostungen keine gültige Überprüfung nach §57a KFG möglich.

Fahrzeugzustand: ***Zustand –Klasse 4-***

Zeitwert (EK) – Marktanalyse mit APS:

incl. MwSt.

€ 1.600,--

Die Ermittlung des Zeitwertes erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden, den Angaben, Erhebungen und des Fahrzeugzustandes.
Zur Beweissicherung wurden 30 Lichtbilder angefertigt.

Der Sachverständige

Lichtbildbeilage:

Lichtbilder:









