



# Sachverständigenbüro Lamparter

Ing. Kurt Lamparter, allg. beeideter und gerichtl. zertifizierter Sachverständiger

Fliederweg 2a  
A - 6063 Rum

☎ 0664 58 30 548  
✉ office@lamparter.at

Gutachten - Bewertungen - Reparaturkalkulationen - Fahrzeugschätzungen

## Fahrzeugschätzung

Auftraggeber: Christoph Fettner  
Bezirksgericht Innsbruck  
6020 Innsbruck

Ort, Datum: Rum, am 15.06.2025

### Harley Davidson CVO Road Glide

(5HD1TCLCXJB956750)

**Mindesterloös: € 24.000**

**(vierundzwanzigtausend Euro)**



Fahrzeugart:	Motorrad
Marke:	Harley Davidson
Type:	CVO Road Glide
Erstmalige Zulassung:	29.06.2018
Fahrgestell-Nr.:	5HD1TCLCXJB956750
Antriebsart:	Benzin
Hubraum :	1923 ccm
Leistung(kW) :	78
Farbe:	mehrfärbig
Kilometerstand:	20 540 km
Nächste §57a:	06.2026
Bereifung: vo:	Harley Davidson 130/60 R 21
hi:	Harley Davidson 130/60 R 21
Vignette:	keine

Die Besichtigung wurde ohne technische Überprüfung und ohne Probefahrt durchgeführt, der Motor wurde nicht gestartet.

**Festgestellte Schäden am Fahrzeug:**

Es konnten folgende bewertungsrelevanten Schäden am Fahrzeug festgestellt werden.

- Kratzer Seitendeckel rechts
- Trittbrett rechts abgeschürft
- Fußraster links vorne
- Seitenständner links









## **Weitere Informationen/Fahrzeugbeschreibung:**

### **Folgende Unterlagen stehen zu Verfügung:**

Auftrag,

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstätte durchgeführt werden, in welcher die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen. Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten. Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben. Das gegenständliche Objekt weist mehrere Schäden auf.

**Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.**

### **Prüfarbeiten sind durchzuführen:**

Alle technischen und elektronischen Bauteile.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

**Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.**

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

Die angefertigten Lichtbilder vom gegenständlichen Fahrzeug, können natürlich unter der E-Mail Adresse **office@lamparter.at** angefordert werden.

Für die Richtigkeit der Feststellungen



Der Sachverständige

Ing. Kurt Lamparter